

2006



frézování
frézovanie

ROVINNÉ FRÉZY ROVINNÉ FRÉZY

 10 ÷ 45

ROVINNÉ FRÉZY
ROVINNÉ FRÉZY

STOPKOVÉ FRÉZY STOPKOVÉ FRÉZY

 46 ÷ 55

STOPKOVÉ FRÉZY
STOPKOVÉ FRÉZY

VÁLCOVÉ FRÉZY VALCOVÉ FRÉZY

 56 ÷ 67

VÁLCOVÉ FRÉZY
VALCOVÉ FRÉZY

KOTOUČOVÉ FRÉZY KOTÚČOVÉ FRÉZY

 68 ÷ 73

KOTOUČOVÉ FRÉZY
KOTÚČOVÉ FRÉZY

KOPÍROVACÍ FRÉZY (M&D) KOPÍROVACIE FRÉZY (M&D)

 74 ÷ 93

KOPÍROVACÍ FRÉZY
KOPÍROVACIE FRÉZY

UPÍNAČE PRO KOPÍROVACÍ FRÉZY (M&D) UPÍNAČE PRE KOPÍROVACIE FRÉZY (M&D)

 94 ÷ 101

UPÍNAČE (M&D)
UPÍNAČE (M&D)

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

 102 ÷ 149

ŘEZNÉ DESTIČKY
REZNÉ DOŠTIČKY

ŘEZNÉ DESTIČKY
ŘEZNÉ DOŠŤÍČKY

UPÍNAČE (W&D)
UPÍNAČE (M&D)

KOPÍROVACÍ FRÉZY
KOPÍROVACIE FRÉZY

KOTOUČOVÉ FRÉZY
KOTÚČOVÉ FRÉZY

VÁLCOVÉ FRÉZY
VALCOVÉ FRÉZY

STOPKOVÉ FRÉZY
STOPKOVÉ FRÉZY

ROVINNÉ FRÉZY
ROVINNÉ FRÉZY

ABECEDNÍ SEZNAMY SORTIMENTU
ABECEDNÉ ZOZNAMY SORTIMENTU

VBD / VRD	
SNUN	136
SOMT MI	136
SOMT P	137
SPET EN-SN	137
SPET S	138
SPEW EN-SN	138
SPGN	139
SPGN DZ	139
SPKN ER-EL	140
SPKN SR-SL	140
SPKR SR	141
SPKX	142
SPMX UD2	142
SPUN	143
SPUN S	143
TNJF EN	144
TPCN SN	144
TPKN ER	145
TPKN SR	145
TPKR SR	146
TPUN	146
VCGT FA	147
WCMT	147
WCMX	148
XDHW EN-SN	149
XPHT	149


ABECEDNÍ SEZNAMY SORTIMENTU
ABECEDNÉ ZOZNAMY SORTIMENTU

[illegible]

ABECEDNÍ SEZNAMY SORTIMENTU
ABECEDNÉ ZOZNAMY SORTIMENTU


Upínač / Upínač	
MM1	108
MM2	109

S90AP11D




$K_r = 90^\circ$ 10

S90AP15D




$K_r = 90^\circ$ 12

S90S009




$K_r = 90^\circ$ 14

S45SE09F




$K_r = 45^\circ$ 16

S45SE12F



$K_r = 45^\circ$ 18

S45SN12Z




$K_r = 45^\circ$ 20

S450D05D




$K_r = 45^\circ$ 22

S450D06D




$K_r = 45^\circ$ 24

S75AP11D




$K_r = 75^\circ$ 26

S75AP15D




$K_r = 75^\circ$ 28

W45SE123F




$K_r = 45^\circ$ 30

W45SE15F




$K_r = 45^\circ$ 32

W75SP12D




$K_r = 75^\circ$ 34

W75SP15D




$K_r = 75^\circ$ 36

W75SN12N




$K_r = 75^\circ$ 38

W90TP22D




$K_r = 90^\circ$ 40

W60SP25P




$K_r = 60^\circ$ 42

W90SP25P



$K_r = 90^\circ$ 44


SAP11D



$K_r = 90^\circ$

46

SAP15D



$K_r = 90^\circ$

48

SS009



$K_r = 90^\circ$

50


SSA



$K_r = 90^\circ$

52


SSD09



$K_r = 45^\circ$

54


SAP11D



$K_r = 90^\circ$

56


SAP15D



$K_r = 90^\circ$

58


SSAP



$K_r = 90^\circ$

60


SSAP-A



$K_r = 90^\circ$

62

S90AP15D



$K_r = 90^\circ$

64


2416-E



$K_r = 90^\circ$

66

S90SN12



$K_r = 90^\circ$

 68


F90TP16P



$K_r = 90^\circ$

 70

F90TP16R/L




$K_r = 90^\circ$

 72

VÝROBNÍ SORTIMENT - KOPÍROVACÍ FRÉZY (M&D)
VÝROBNÝ SORTIMENT - KOPÍROVACIE FRÉZY (M&D)

SCMORD



74

B.-SRD..



76

S(C)RD



78

SAP..D



$K_r = 90^\circ$

80

SRC-A



82

K2-SRC..



84


K2-SLC..



$K_r = 90^\circ$

88

S88CN




$K_r = 90^\circ$

92


VÝROBNÍ SORTIMENT - UPÍNAČE PRO (M&D)
VÝROBNÝ SORTIMENT - UPÍNAČE PRE (M&D)

69871 AD-MT



94

69871 AD-MTS



95

MK



$K_r = 90^\circ$


96

69871 A-EMH




97

69871 AD-IHA



98

HSK63A-IHA



99

M-M



100

M-M



101

NÁSTRČNÉ FRÉZY
ISO 7406-88
DIN 8029/1

2		
Typ frézy, druh a velikost upínání Typ frézy, druh a veľkosť upnutia		
F	$\phi d = 27$	
G	$\phi d = 32$	
H	$\phi d = 40$	
J	$\phi d = 50$	
K	$\phi d = 60$	
M	$\phi d = 80$	
T		

6	
Úhel nastavení Uhol nastavenia	
K	90°
K	75°
K	60°
K	45°
K	MO

10	
Úhel hřbetu Uhol chrbta	
N	$\alpha' = 0^\circ$
P	$\alpha' = 11^\circ$
D	$\alpha' = 15^\circ$

11	
Délka (šířka) břitu Dĺžka (šířka) reznej hrany	
	B [mm]
	I [mm]

1	2	3	4
160	H	05	N
250	C	16	R

5	6	7	8	9	10	11
F	90	T	P	16	P	22
W	45	S	E	12	F	

1
Řezný průměr Rezný priemer ϕD [mm]

4
Směr řezu Smer rezu
R
L
N

5
Způsob upínání Spôsob upínania
C
S
W
F

7	
Tvar destičky Tvar dosičky	
S	C
T	W
R	A

9	
Velikost destičky - délka řezné hrany Veľkosť dosičky - dĺžka reznej hrany	
d [mm]	
6,35	
7,94	
8,00	
9,525	09
10,00	09
12,00	16
12,70	06
15,875	10
16,00	12
25,00	08
25,40	15

3
Pracovní počet ostří Pracovný počet rezných hran

8	
Úhel hřbetu Uhol chrbta	
N	$\alpha = 0^\circ$
C	$\alpha = 7^\circ$
P	$\alpha = 11^\circ$
D	$\alpha = 15^\circ$
E	$\alpha = 20^\circ$
F	$\alpha = 25^\circ$

STOPKOVÉ FRÉZY
ISO 7548-86
DIN 8029/2

1	1a	3	4
63	J	4	R
32	A	3	R

2a	3a	4a
150	H	50
040	B	32




5	7	8	9 (11)
S	SA	P	95
S	A	D	12

1a	
Typ frézy a úhel nastavení Typ frézy a uhol nastavenia	
A	N
E	H
J	K

2a
Délka vyložení Dĺžka vyloženia l [mm]

3a	
Typ upín. stopky Typ upín. stopky	
A	DIN 1835/1-A
B	ISO 3338/B DIN 1835/1-B ČSN 22 0412
E	ISO 296 DIN 228/A ČSN 22 0420
G	ISO 297 DIN 2080/1 ČSN 22 0430
X	ČSN 22 0432
H	ISO 7388/1 DIN 69871/A ČSN 22 0434

4a	
Velikost stopky Velkosť stopky	
ø D	ø d
08 + 32	10 + 32
ø D	ø d
10; 12; 16	16
20	20
25	25
32; 40	32
ø D	MORSE No.
10; 12; 16	02
20; 25; 32	03
40	04
ø D	7:24 No.
32; 40 (50; 63)	40
50; 63; 80	50
ø D	7:24 No.
32; 40	40
50; 63; 80	50



VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMEŇITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY


Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
50 ÷ 80	US 2506-T07P	SDR T07P					

- skladovaný


☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]







APKX 15




APKX 15 (16, 32)




APKX 15-F




APKX 15-M




APKX 15-MN



APKX 15-R



APKX 150516-M



APKX 150532-M

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
50 ÷ 160	US 3509-T15	SDR T15					



- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



γ_p	$+10^\circ$	κ_r	90°
γ_f	$-8^\circ \div -9^\circ$	$a_{n, \max}$	8 mm




Z* - Počet zubů / Počet zubov

[illegible]


- skladovaný

☐ neskladovaný


všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




SOMT



SOMT



SOMT-P



SOMT-MI

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMEŇITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
40 ÷ 125	US 3006-T09P	SDR T09P					


- skladovaný

☐ neskladovaný


všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

[illegible]

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



SEMT



SEMT AFSN

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMEINITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
32 ÷ 100	US 3007-T09P	SDR T09P					


- skladovaný

☐ neskladovaný


všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



SEE.



SEET



SEEW

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]



NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
							
50, 63	US 4509-T20	SDR T20					
80, 125	US 4511-T20	SDR T20					

- skladovaný

☐ neskladovaný



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



Z^* - Počet zubů / Počet zubov

[illegible]


všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




Z^* - Počet zubů / Počet zubov


[illegible]

všetchny rozměry v / všetky rozmery v [mm]







ODMT



RPEW




RPET




ODMX




ODMT ZZN



RPEW MOS



RPET MOS-M



ODMX ZZN

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMNITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály							Rozměry / Rozmery				
		5026	8016	8026	8040	7010	7025	7040	d	s	d ₁		
ODEW 0605ZZN	ODEW -(3.5)ZZN	●	●		●				15,875	5,56	5,50		
ODMT 0605ZZN	ODMT -(3.5)ZZN	●		●					15,875	5,56	5,50		
RPEW 1505MOS	RPEW -(3.5)S					●	●	●	15,875	5,56	5,50		
RPET 1505MOS-M	RPET -(3.5)S-M					●	●	●	15,875	5,56	5,50		
ODMX 0605ZZN	ODMX -(3.5)ZZN			●					15,875	5,56	5,50		

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
63 - 160	US 4511-T20	SDR T20					

● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]





The diagram shows a mechanical system on a horizontal surface. A yellow block with a circular hole is tilted at an angle. It is connected to a blue frame structure. The frame has a vertical member on the left and a horizontal member on top. A dashed line indicates the vertical position of the top of the frame. A horizontal distance γ_D is marked between the vertical member and the vertical line of the hole. A vertical distance γ_f is marked from the top of the frame to the horizontal line of the hole. A curved arrow labeled K_f indicates a rotational force or moment. A vertical distance $\max_{sp}$ is marked from the bottom of the frame to the horizontal line of the hole.

Z* - Počet zubů / Počet zubov


[illegible]

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]







APKX 15




APKX 15 (16, 32)




APKX 15-F




APKX 15-M




APKX 15-MN



APKX 15-R



APKX 150516-M



APKX 150532-M

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMEINITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
50 ÷ 160	US 3509-T15	SDR T15					

- skladovaný

☐ neskladovaný


všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



SEE.



SEER AFEN/SN



SEEN AFFN/SN

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMEŇITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací klín Upínací klín	Doraz	Differenc. šroub Differenc. skrutka	Klíč Kľúč		
63	KU 54	PS 06	DS 01	HXK 4		
80 ÷ 100	KU 52	PS 06	DS 01	HXK 4		
125 ÷ 250	KU 50	PS 06	DS 01	HXK 4		




- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



γ_p	$+7^\circ$	κ_r	75°
γ_f	0°	$a_{n\max}$	9 mm





Z* - Počet zubů / Počet zubov

[illegible]

- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠŤIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály								Rozměry / Rozmery				
		5026	8016	8026	8040	H10	S26	S30	S45	l	d	s	m	r _c
SPGN 120304	SPGN 421			●	●	●				12,700	12,700	3,18	2,466	0,4
SPGN 120308	SPGN 422		●	●		●				12,700	12,700	3,18	2,301	0,8
SPKN 1203EDER	SPKN 42EDER		●	●	●	●	●	●		12,700	12,700	3,18	0,950	-
SPKN 1203EDSR	SPKN 42EDSR	●	●	●	●	●	●	●		12,700	12,700	3,18	0,950	-
SPKR 1203EDSR	SPKR 42EDSR	●		●	●					12,700	12,700	3,18	0,950	-
SPUN 120304	SPUN 421			●			●	●		12,700	12,700	3,18	2,466	0,4
SPUN 120308	SPUN 422		●	●		●	●	●		12,700	12,700	3,18	2,301	0,8
SPUN 120312	SPUN 423			●			●	●		12,700	12,700	3,18	2,137	1,2
SPKX 1203EDFR	SPKX 42EDFR					●				12,700	12,700	3,18	1,000	-


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací klín Upínací klín	Stavěcí klín Nastavovací klín	Příložka Príložka	Diferenc. šroub Diferenc. skrutka	Klíč Kľúč		
80 ÷ 125	KU 04	KS 04	PS 03	DS 01	HXK 4		
160 ÷ 315	KU 12	KS 12	PS 03	DS 01	HXK 4		



● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



γ_p	$+7^\circ$	κ_r	75°
γ_f	0°	$a_{p\max}$	13 mm





Z* - Počet zubů / Počet zubov

[illegible]

- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály								Rozměry / Rozmery				
		5026	8016	8026	8040	H10	S26	S30	S45	l	d	s	m	r _c
SPGN 150408	SPGN 532			●						15,875	15,875	4,76	2,959	0,8
SPKN 1504EDER	SPKN 53EDER		●	●	●	●	●	●		15,875	15,875	4,76	1,250	-
SPKN 1504EDSR	SPKN 53EDSR	●	●	●	●	●	●	●		15,875	15,875	4,76	1,250	-
SPKR 1504EDSR	SPKR 53EDSR			●	●					15,875	15,875	4,76	1,250	-
SPUN 150412	SPUN 533		●	●			●	●		15,875	15,875	4,76	2,795	1,2
SPKX 1504EDFR	SPKX 53EDFR					●				15,875	15,875	4,76	1,300	-

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací klín Upínací klín	Stavěcí klín Nastavovací klín	Příložka Príložka	Diferenc. šroub Diferenc. skrutka	Klíč Kľúč		
125	KU 06	KS 06	PS 02	DS 02	HXK 5		
160 ÷ 315	KU 14	KS 14	PS 02	DS 02	HXK 5		




● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



γ_p	-8°	κ_r	75°
γ_f	-5°	$a_{n\max}$	9 mm





Z* - Počet zubů / Počet zubov

[illegible]

- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály									Rozměry / Rozmery				
		5026	8016	8026	8040	H10	S26	S30	S45		l	d	s	m	a
SNHN 1204ENEN	SNHN 43ENEN	●	●	●	●	●	●	●	●		12,700	12,700	4,76	0,950	1,4
SNUN 120408	SNUN 432		●	●		●	●				12,700	12,700	4,76	2,301	-
SNUN 120412	SNUN 433		○	●		○	●	●			12,700	12,700	4,76	2,301	-
SNKX 1204ENFN	SNKX 43ENFN					●					12,700	12,700	3,18	1,000	-

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY


Fréza průměr Fréza priemer	Upínací klín Upínací klín	Stavěcí klín Nastavovací klín	Příložka Príložka	Diferenc. šroub Diferenc. skrutka	Klíč Kľúč		
80 ÷ 315	KU 08	KS 08	PS 01	DS 01	HXK 4		



● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

ČELNÍ FRÉZY PRO TĚŽKÉ HRUBOVÁNÍ ČELNÉ FRÉZY PRE ŤAŽKÉ HRUBOVANIE





VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály								Rozměry / Rozmery				
		8026T	8040	S26	S30	S45				l	d	s	m	r _c
SPGN 2506DZSR	SPGN 84DZSR	●	●							25,000	25,000	6,35	3,54	-
SPUN 250616S	SPUN 844S	●								25,400	25,400	6,35	4,60	1,6
SPUN 250620S	SPUN 845S	●	●	●	●	●				25,400	25,400	6,35	4,43	2,0


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací klín Upínací klín	Diferenc. šroub Diferenc. skrutka	Doraz	Klíč Klúč			
98145,451	KU 22	DS 02	PS 04	HXK 5			

● skladovaný

○ neskladovaný


všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




STOPKOVÉ FRÉZY




APKX 15




APKX 15 (16, 32)




APKX 15-F




APKX 15-M




APKX 15-MN



APKX 15-R



APKX 150516-M



APKX 150532-M

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMNITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály								Rozměry / Rozmery				
		5026	8016	8026	8040					(l)	d	s	d ₁	r _c
APKX 1505PDER-F	APKX -(3.5)PDER-F	●	●	●	●					15,000	9,525	5,6	4,4	0,8
APKX 1505PDER-M	APKX -(3.5)PDER-M	●	●	●	●					15,000	9,525	5,6	4,4	0,8
APKX 1505PDSR-MN	APKX -(3.5)PDSR-MN	●	●	●	●					15,000	9,525	5,6	4,4	0,8
APKX 1505PDSR-R	APKX -(3.5)PDSR-R	●	●	●	●					15,000	9,525	5,6	4,4	0,8
APKX 150516-M	APKX -(3.5)4-M		●	●	●					15,000	9,525	5,6	4,4	1,6
APKX 150532-M	APKX -(3.5)8-M		●	●	●					15,000	9,525	5,6	4,4	3,2


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
25 ÷ 40	US 3509-T15	SDR T15					


● skladovaný

○ neskladovaný


všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




SOMT-P



SOMT-MI



SOMT-P



SOMT-MI

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMNITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály								Rozměry / Rozmery				
		5026	7010	7025	8040					(l)	d	s	d ₁	r _c
SOMT 09T304-P	SOMT 3(2.5)1-P	●	●	●	●					9,55	9,55	3,97	3,5	0,4
SOMT 09T304-MI	SOMT 3(2.5)1-MI	●	●	●	●					9,55	9,55	3,97	3,5	0,4

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY


Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
20 ÷ 32	US 3006-T09P	SDR T09P					

● skladovaný


○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]







SPMX




APKT



SPMX-UD2



APKT-M



APKT-HM

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMEŇITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub obvodová VBD Upínacia skrutka obvodová VRD	Upínací šroub středová VBD Upínacia skrutka středová VRD	Šroubovák Skrutkovač	Šroubovák Skrutkovač			
20	US 2506-T07P	US 2506-T07P	SDR T07P	-			
25	US 4008-T15P	US 3006-T09P	SDR T15P	SDR T09P			
32	US 4011-T15P	US 3508-T15P	SDR T15P	-			

- skladovaný



☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

STOPKOVÉ FRÉZY PRO SRAŽENÍ 45°
STOPKOVÉ FRÉZY NA ZRÁŽANIE 45°



γ_p	0°	κ_r	45°
γ_f	0°	$a_{n\max}$	4,5 mm



Z^* - Počet zubů / Počet zubov

[illegible]

- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




STOPKOVÉ FRÉZY

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




VÁLCOVÉ FRÉZY


všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




APKX 15



APKX 15-M



APKX 15-MN



APKX 15-R

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]



NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
50 ÷ 80	US 3509-T15	SDR T15					

- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]


VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály										Rozměry / Rozmery				
		8016	8026	8040								(l)	d	s	d ₁	r _c
APET 150412EN	APET -33EN	●										15,900	12,700	4,76	5,5	1,2
APET 150412SN	APET -33SN	●	●									15,900	12,700	4,76	5,5	1,2
APEW 150412ER	APEW -33ER	●	○									15,900	12,700	4,76	5,5	1,2
APEW 150412SR	APEW -33SR	●	○									15,900	12,700	4,76	5,5	1,2
SPET 1204ADEN	SPET 43ADEN	●	●									12,700	12,700	4,76	5,5	-
SPET 1204ADSN	SPET 43ADSN	●	●									12,700	12,700	4,76	5,5	-
SPEW 1204ADEN	SPEW 43ADEN	●	●									12,700	12,700	4,76	5,5	-
SPEW 1204ADSN	SPEW 43ADSN	●	●	●								12,700	12,700	4,76	5,5	-



NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Přední výměnná část Predná výmenná časť	Spojovací šroub Spojovacia skrutka	Klíč Kľúč	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač	
50	P50 × 21	SR 25	HXK 6	US 49	SDR T20	
63	P63 × 21	SR 26	HXK 8	US 49	SDR T20	

● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMNITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály										Rozměry / Rozmery				
		8016	8026	8040								(l)	d	s	d ₁	r _e
APET 150412EN	APET -33EN	●										15,900	12,700	4,76	5,5	1,2
APET 150412SN	APET -33SN	●	●									15,900	12,700	4,76	5,5	1,2
APEW 150412ER	APEW -33ER	●	○									15,900	12,700	4,76	5,5	1,2
APEW 150412SR	APEW -33SR	●	○									15,900	12,700	4,76	5,5	1,2
SPET 1204ADEN	SPET 43ADEN	●	●									12,700	12,700	4,76	5,5	-
SPET 1204ADSN	SPET 43ADSN	●	●									12,700	12,700	4,76	5,5	-
SPEW 1204ADEN	SPEW 43ADEN	●	●									12,700	12,700	4,76	5,5	-
SPEW 1204ADSN	SPEW 43ADSN	●	●	●								12,700	12,700	4,76	5,5	-


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač				
50, 63, 80	US 4511-T20	SDR T20				


● skladovaný

○ neskladovaný


všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




APKX 15



APKX 15-M



APKX 15-MN



APKX 15-R

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
50 ÷ 125	US 3509-T15	SDR T15					

- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



ROVINNÉ FRÉZY
ROVINNÉ FRÉZY

STOPKOVÉ FRÉZY
STOPKOVÉ FRÉZY

VALCOVÉ FRÉZY
VALCOVÉ FRÉZY

KOTOUČOVÉ FRÉZY
KOTOUČOVÉ FRÉZY



KOPIROVACÍ FRÉZY
KOPÍROVACIE FRÉZY

UPINAČE (M&D)
UPINAČE (M&D)

REZNÉ DESTIČKY
REZNÉ DOŠŤIKY



γ_p	$-0^\circ 30'$	κ_r	90°
γ_f	$+2^\circ 30'$	$a_{p \max}$	H





- Z* - Počet zubů / Počet zubov
 * - Pro s = 14 mm / Pre s = 14 mm
 ** - Na objednávku lze dodat i s jiným průměrem dH7
 - Na objednávku dodáváme aj s iným priemerom dH7

ISO	Sortiment	Rozměry / Rozmery										Chlazení Chladienie	[kg]
		D	dH7**	H	s	d ₁	Z*	-	-	-	-		
80F8N-S90SN12N6	●	80	27	18	6	42	8						0,2
80F8N-S90SN12N8	●	80	27	18	8	42	8						0,3
100G10N-S90SN12N6	●	100	32	25	6	48	10						0,3
100G10N-S90SN12N8	●	100	32	25	8	48	10						0,4
100G10N-S90SN12N10	●	100	32	25	10	48	10						0,4
100G10N-S90SN12N12	●	100	32	25	12	48	10						0,5
125H12N-S90SN12N6	●	125	40	31	6	58	12						0,5
125H12N-S90SN12N8	●	125	40	31	8	58	12						0,6
125H12N-S90SN12N10	●	125	40	31	10	58	12						0,7
125H12N-S90SN12N12	●	125	40	31	12	58	12						0,8
160H16N-S90SN12N6	●	160	40	44	6	58	16						1,0
160H16N-S90SN12N8	●	160	40	44	8	58	16						1,1
160H16N-S90SN12N10	●	160	40	44	10	58	16						1,2
160H16N-S90SN12N12	●	160	40	44	12	58	16						1,3
160H15N-S90SN12N14	●	160	40	44	14	58	15						1,4
200J18N-S90SN12N6	●	200	50	62	6	72	18						1,5
200J18N-S90SN12N8	●	200	50	62	8	72	18						1,6
200J18N-S90SN12N10	●	200	50	62	10	72	18						1,9
200J18N-S90SN12N12	●	200	50	62	12	72	18						2,1
200J18N-S90SN12N14	●	200	50	62	14	72	18						2,3

● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály								Rozměry / Rozmery				
		8016	8026	8040						l	s	d _i	γ	r _e
s = 6 mm														
SNHQ 1203AZEN	SNHQ 42AZEN	●								12,7	3,2	5	24	-
SNHQ 1203AZTN	SNHQ 42AZTN		●	●						12,7	3,2	5	15	-
SNHQ 120305TRL	SNHQ 42xTRL			●						12,7	3,2	5	15	0,5
SNHQ 120310TRL	SNHQ 42xTRL			●						12,7	3,2	5	15	1,0
SNHQ 120315TRL	SNHQ 42xTRL			●						12,7	3,2	5	15	1,5
s = 8 mm														
SNHQ 1204AZEN	SNHQ 43AZEN	●								12,7	4,5	5	24	-
SNHQ 1204AZTN	SNHQ 43AZTN		●	●						12,7	4,5	5	15	-
SNHQ 120405TRL	SNHQ 43xTRL			●						12,7	4,5	5	15	0,5
SNHQ 120410TRL	SNHQ 43xTRL			●						12,7	4,5	5	15	1,0
SNHQ 120415TRL	SNHQ 43xTRL			●						12,7	4,5	5	15	1,5
s = 10 mm														
SNHQ 1205AZEN	SNHQ 4(3.5)AZEN	●								12,7	5,4	5	24	-
SNHQ 1205AZTN	SNHQ 4(3.5)AZTN		●	●						12,7	5,4	5	15	-
SNHQ 120505TRL	SNHQ 4(3.5)xTRL			●						12,7	5,4	5	15	0,5
SNHQ 120510TRL	SNHQ 4(3.5)xTRL			●						12,7	5,4	5	15	1,0
SNHQ 120515TRL	SNHQ 4(3.5)xTRL			●						12,7	5,4	5	15	1,5
s 12, 14 mm														
SNHQ 1207AZEN	SNHQ 45AZEN	●								12,7	7	5	24	-
SNHQ 1207AZTN	SNHQ 45AZTN		●	●						12,7	7	5	15	-
SNHQ 120705TRL	SNHQ 45xTRL			●						12,7	7	5	15	0,5
SNHQ 120710TRL	SNHQ 45xTRL			●						12,7	7	5	15	1,0
SNHQ 120715TRL	SNHQ 45xTRL			●						12,7	7	5	15	1,5



NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Šířka „s“ Šířka „s“ [mm]	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
6	US 70	SDR T15					
8	US 71	SDR T15					
10	US 72	SDR T15					
12; 14	US 73	SDR T15					

● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMEINITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Vložka 	Upínací klín Upínací klin 	Differenc. šroub Differenc. skrutka 	Podložka 	Šroub Skrutka 	Klíč Kľúč 
125 ÷ 250	KS 26	KU 26	DS 01	PK 01 (5,3)	M5x16	HXK 4

- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



TPCN SN



TPUN

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMEŇITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Vložka 	Upínací klín Upínací klin 	Differenc. šroub Differenc. skrutka 	Podložka 	Šroub Skrutka 	Klíč Kľúč 
125 ÷ 250	KS 26	KU 26	DS 01	PK 01 (5,3)	M5x16	HXK 4

- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




RD..



RDHX MOT



RDGT MOT



RDHT-FA

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMEŇITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Označení frézy Označenie frézy	Šroubek Skrutka	Upínací šroubek Upínacia skrutka	Upínka	Šroubovák Skrutkovač			
..SCMORD12	US 3507-T15	CS 12	-	SDR T15			
..SCMORD16	US 4511-T20	-	LA 12T3	SDR T20			

- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




RD..



RDHX MOT



RDGT MOT



RDHT-FA

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMEŇITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Označení frézy Označenie frézy	Šroubek Skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
..SRD07	US 25	SDR T7					
..SRD10	US 3507-T15	SDR T15					



- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



γ_p	$+3^\circ$	κ_r	
γ_f	0°	$a_{p\max}$	$2,5 \div 8 \text{ mm}$




Z* - Počet zubů / Počet zubov

ISO	Sortiment	Rozměry / Rozmery									
		D	d	L	D ₁	dh6	M	Z	VBD VRD	Chlazení Chladienie	[kg]
10E2R020M06-SRD05	●	10	5	20	9,8	6,5	M6	2	RD.. 0501	+	0,10
12E3R020M06-SRD05	●	12	5	20	10,0	6,5	M6	3	RD.. 0501	+	0,10
15E4R020M08-SRD05	●	15	5	20	13,5	8,5	M8	4	RD.. 0501	+	0,10
15E2R028M08-SRD07	●	15	7	28	13,5	8,5	M8	2	RD.. 0702	+	0,10
15E3R028M08-SRD07	●	15	7	28	13,5	8,5	M8	3	RD.. 0702	+	0,20
20E4R028M10-SRD07	●	20	7	28	18,0	10,5	M10	4	RD.. 0702	+	0,30
25E5R028M12-SRD07	●	25	7	28	21,0	12,5	M12	5	RD.. 0702	+	0,40
20E2R028M10-SRD10	●	20	10	28	18,0	10,5	M10	2	RD.. 1003	+	0,30
25E2R032M12-SRD10	●	25	10	32	21,0	12,5	M12	2	RD.. 1003	+	0,40
25E3R032M12-SRD10	●	25	10	32	21,0	12,5	M12	3	RD.. 1003	+	0,35
30E4R042M16-SRD10	●	30	10	42	29,0	17,0	M16	4	RD.. 1003	+	0,50
35E5R042M16-SRD10	●	35	10	42	29,0	17,0	M16	5	RD.. 1003	+	0,55
24E2R032M12-SCRD12	●	24	12	32	21,0	12,5	M12	2	RD.. 12T3	+	0,35
35E3R042M16-SCRD12	●	35	12	42	29,0	17,0	M16	3	RD.. 12T3	+	0,55
35E4R042M16-SRD12	●	35	12	42	29,0	17,0	M16	4	RD.. 12T3	+	0,50
42E4R042M16-SCRD12	●	42	12	42	29,0	17,0	M16	4	RD.. 12T3	+	0,65
42E5R042M16-SRD12	●	42	12	42	29,0	17,0	M16	5	RD.. 12T3	+	0,60
32E2R042M16-SCRD16	●	32	16	42	29,0	17,0	M16	2	RD.. 1604	+	0,55
35E3R042M16-SRD16	●	35	16	42	29,0	17,0	M16	3	RD.. 1604	+	0,50


● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



RD..



RDHX MOE

RDHX MOT

RDGT MOT

RDHT-FA

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály								Rozměry / Rozmery			
		5040	7010	7025	7040	HF7	8016			d	d ₁	s	
RDHX 0501MOE	RDHX -1E	●								5,00	2,2	1,51	
RDHX 07T1MOT	RDHX -(1.2)T	●	●							7,00	2,8	1,98	
RDHX 0702MOT	RDHX -(1.5)T	●	●							7,00	2,8	2,38	
RDHX 1003MOT	RDHX -2T	●	●	●	●					10,00	3,9	3,18	
RDHX 12T3MOT	RDHX -(2.5)T	●	●	●	●					12,00	3,9	3,97	
RDHX 1604MOT	RDHX -3T	●	●	●	●					16,00	5,2	4,76	
RDGT 07T1MOT	RDGT -(1.2)T	●	●	○						7,00	2,8	1,98	
RDGT 0702MOT	RDGT -(1.5)T	●	●	●						7,00	2,8	2,38	
RDGT 1003MOT	RDGT -2T	●	●	●						10,00	3,9	3,18	
RDGT 12T3MOT	RDGT -(2.5)T	●	●	●						12,00	3,9	3,97	
RDGT 1604MOT	RDGT -3T	●	●	●						16,00	5,2	4,76	
RDHT 07T1MO-FA	RDHT -(1.2)-FA				●	○				7,00	2,8	1,98	
RDHT 0702MO-FA	RDHT -(1.5)-FA				●	○				7,00	2,8	2,38	
RDHT 1003MO-FA	RDHT -2-FA				●	○				10,00	3,9	3,18	
RDHT 12T3MO-FA	RDHT -(2.5)-FA				●	○				12,00	3,9	3,97	
RDHT 1604MO-FA	RDHT -3-FA				●	○				16,00	5,2	4,76	

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY




Označení frézy Označenie frézy	Šroubek Skrutka	Upínací šroubek Upínacia skrutka	Upínka	Šroubovák Skrutkovač			
..SRD05	US 20	-	-	SDR T06			
..SRD07	US 25	-	-	SDR T07			
..SRD10	US 3507-T15	-	-	SDR T15			
..SCRD12	US 3507-T15	CS12	-	SDR T15			
..SCRD16	US 4511-T20	-	LA 12T3	SDR T20			
..SRD16	US 4511-T20	-	-	SDR T20			

● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]









VYMĚNITELNÉ HLAVIČKY PRO MODULÁRNÍ SYSTÉM VYMENITELNÉ HLAVIČKY PRE MODULÁRNY SYSTÉM



Z* - Počet zubů / Počet zubov

[illegible]

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály								Rozměry / Rozmery				
		5026	8016	8026	8040					(l)	d	s	d ₁	r _e
D 16÷25 mm														
APKX 1103PDER-F	APKX -2PDER-F	●	●	●	●					9,700	6,350	3,5	2,8	0,6
D 32÷40 mm														
APKX 1505PDER-F	APKX -(3.5)PDER-F	●	●	●	●					15,000	9,525	5,6	4,4	0,8
APKX 1505PDER-M	APKX -(3.5)PDER-M	●	●	●	●					15,000	9,525	5,6	4,4	0,8
APKX 1505PDSR-R	APKX -(3.5)PDSR-R	●	●	●	●					15,000	9,525	5,6	4,4	0,8
APKX 1505PDSR-MN	APKX -(3.5)PDSR-MN	●	●	●	●					15,000	9,525	5,6	4,4	0,8
APKX 150516-M	APKX -(3.5)4-M		●	●	●					15,000	9,525	5,6	4,4	1,6
APKX 150532-M	APKX -(3.5)8-M		●	●	●					15,000	9,525	5,6	4,4	3,2



NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač						
16 ÷ 25	US 2506-T07P	SDR T07P						
32, 40	US 3509-T15	SDR T15						

● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMNITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

[illegible]


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
8	CS 3007-T08P	SDR T08P					
10	CS 4008-T15P	SDR T15P					
12	CS 5009-T20P	SDR T20P					
16	CS 5013-T20P	SDR T20P					
20	CS 5015-T20P	SDR T20P					




- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



γ_p	0°	κ_r	
γ_f	$-7^\circ \div -14^\circ$	$a_{n, \max}$	$2 \div 8 \text{ mm}$

SRC typ **A**SRC typ **B**









Z* - Počet zubů / Počet zubov

[illegible]

- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMNITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály								Rozměry / Rozmery				
		8016	8026	8040						d	d ₁	l	s	r _e
RC 08		●	○	●						8	3	9,5	2,0	-
RC 10		●	○	●						10	4	11,5	2,5	-
RC 12		●	○	●						12	5	12,0	2,5	-
RC 16		●	○	●						16	5	14,0	3,0	-
RC 20		●	○	●						20	5	16,0	3,0	-
RC 25		●	○	●						25	6	21,5	4,0	-
RC 32		●	○	●						32	8	25,9	5,0	-
RC 08-F		●								8	3	9,5	2,0	-
RC 10-F		●	●							10	4	11,5	2,5	-
RC12-F		●	●							12	5	12,0	2,5	-
RC 16-F		●	●							16	5	14,0	3,0	-
RC 20-F		●	●							20	5	16,0	3,0	-
RC 25-F		●	●							25	6	21,5	4,0	-
RC 32-F		●								32	8	25,9	5,0	-
LC0806-K		●								8	3	9,5	2,0	0,6
LC0810-K		●								8	3	9,5	2,0	1,0
LC1008-K		●								10	4	11,5	2,5	0,8
LC1010-K		●								10	4	11,5	2,5	1
LC 1245-CH		●								12	5	14,0	2,5	-
LC 1260-CH		●								12	5	14,0	2,5	-
LC 1210-RE		●								12	5	14,0	2,5	-
LC 1220-RE		●								12	5	14,0	2,5	-
LC 1230-RE		●								12	5	14,0	2,5	-

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
8	CS 3007-T08P	SDR T08P					
10	CS 4008-T15P	SDR T15P					
12	CS 5009-T20P	SDR T20P					
16	CS 5013-T20P	SDR T20P					
20	CS 5015-T20P	SDR T20P					
25	CS 6020-T20P	SDR T20P					
32	CS 8025-T30P	SDR T30P					

● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



ROVINNÉ FRÉZY
ROVINNÉ FRÉZY

STOPKOVÉ FRÉZY
STOPKOVÉ FRÉZY



VÁLCOVÉ FRÉZY
VÁLCOVÉ FRÉZY

KOTOUČOVÉ FRÉZY
KOTOUČOVÉ FRÉZY

KOPÍROVACÍ FRÉZY
KOPÍROVACIE FRÉZY

UPINAČE (M&D)
UPINAČE (M&D)






REZNÉ DESTIČKY
REZNÉ DOŠTIČKY



Z^* - Počet zubů / Počet zubov

[illegible]

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) / VYMNITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY (VRD)

ISO	ANSI	Materiály										Rozměry / Rozmery				
		8016	8026	8040								d	d ₁	l	s	r _e
LC 08		●	○	●								8	3	9,5	2,0	0,6
LC 10		●	○	●								10	4	11,5	2,5	0,8
LC 12		●	○	●								12	5	14,0	2,5	1,0
LC 16		●	○	●								16	5	16,0	3,0	1,3
LC 20		●	○	●								20	5	18,0	3,0	1,6
LC 08-F		●	●									8	3	9,5	2,0	0,6
LC 10-F		●	●									10	4	11,5	2,5	0,8
LC 12-F		●	●									12	5	14,0	2,5	1,0
LC 16-F		●	●									16	5	16,0	3,0	1,3
LC 20-F		●	●									20	5	18,0	3,0	1,6
LC 0806-K		●										8	3	9,5	2,0	0,6
LC 0810-K		●										8	3	9,5	2,0	1,0
LC 1008-K		●										10	4	11,5	2,5	0,8
LC 1010-K		●										10	4	11,5	2,5	1,0
LC 1210-K7		●										12	5	14,0	2,5	1,0
LC1220-K7		●										12	5	14,0	2,5	2,0
LC 1610-K7		●										16	5	16,0	3,0	1,0
LC 1620-K7		●										16	5	16,0	3,0	2,0
LC 2010-K7		●										20	5	18,0	3,0	1,0
LC 2020-K7		●										20	5	18,0	3,0	2,0
LC 1215-RI		●										12	5	14,0	2,5	1,5
LC 1220-RI		●										12	5	14,0	2,5	2,0
LC 1230-RI		●										12	5	14,0	2,5	3,0

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
8	CS 3007-T08P	SDR T08P					
10	CS 4008-T15P	SDR T15P					
12	CS 5009-T20P	SDR T20P					
16	CS 5013-T20P	SDR T20P					
20	CS 5015-T20P	SDR T20P					

● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



ROVINNÉ FRÉZY
ROVINNÉ FRÉZY

STOPKOVÉ FRÉZY
STOPKOVÉ FRÉZY



VÁLCOVÉ FRÉZY
VÁLCOVÉ FRÉZY

KOTOUČOVÉ FRÉZY
KOTOUČOVÉ FRÉZY

KOPÍROVACÍ FRÉZY
KOPÍROVACIE FRÉZY


UPINAČE (M&D)
UPINAČE (M&D)

REZNÉ DESTIČKY
REZNÉ DOŠŤIKY

[illegible]

Fréza průměr Fréza priemer	Upínací šroub Upínacia skrutka	Šroubovák Skrutkovač					
50	US 3511-T15	SDR T15					
63 ÷ 80	US 4514-T20	SDR T20					

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]



Označení Označenie PRAMET	Sortiment	Rozměry / Rozmery									
		velikost veľkosť SK	MORSE	A	D	M	L	-	-	-	Chlazení Chladienie
69871.40AD-MTS 370	●	40	3	70	40	M12	138,4				
69871.40AD-MTS 495	●	40	4	95	48	M16	163,4				
69871.50AD-MTS 5100	●	50	5	100	63	M20	201,7				


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

velikost veľkosť SK	MORSE	Šroub Skrutka [1]	Kroužek Kružok [2]	Kulička Gulička [3]	Šroub Skrutka [4]	Šroub Skrutka [5]
40	3	US1 1240	R 03	B 04 (15)	-	SS 0508
40	4	US1 1635	R 04	B 04 (20)	-	SS 0508
50	5	US1 2040	R 05	B 04 (29)	SS 0504	SS 0508

● skladovaný

○ neskladovaný


všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

[illegible]

- skladovaný

☐ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




Označení Označenie PRAMET	Sortiment	Rozměry / Rozmery											Chlazení Chladienie	[kg]
		velikost veľkosť SK	D _m	D	d	M	L	-	-	-	-	-		
69871.40AD-IHA M650	●	40	20	10	6,5	M6	50						+	0,90
69871.40AD-IHA M670	●	40	23	10	6,5	M6	70						+	0,90
69871.40AD-IHA M850	●	40	23	13	8,5	M8	50						+	0,90
69871.40AD-IHA M8100	●	40	29	13	8,5	M8	100						+	1,00
69871.40AD-IHA M1050	●	40	25	18	10,5	M10	50						+	1,00
69871.40AD-IHA M10100	●	40	32	18	10,5	M10	100						+	1,10
69871.40AD-IHA M10150	●	40	34	18	10,5	M10	150						+	1,20
69871.40AD-IHA M1250	●	40	24	21	12,5	M12	50						+	1,10
69871.40AD-IHA M12100	●	40	32	21	12,5	M12	100						+	1,30
69871.40AD-IHA M12150	●	40	39	21	12,5	M12	150						+	1,50
69871.40AD-IHA M1650	●	40	34	29	17,0	M16	50						+	1,20
69871.40AD-IHA M16100	●	40	39	29	17,0	M16	100						+	1,40
69871.40AD-IHA M16150	●	40	42	29	17,0	M16	150						+	1,80
69871.50AD-IHA M1250	○	50	24	21	12,5	M12	50						+	2,70
69871.50AD-IHA M12100	○	50	34	21	12,5	M12	100						+	2,90
69871.50AD-IHA M12150	○	50	39	21	12,5	M12	150						+	3,10
69871.50AD-IHA M12200	○	50	55	21	12,5	M12	200						+	3,50
69871.50AD-IHA M1650	○	50	34	29	17,0	M16	50						+	3,20
69871.50AD-IHA M16100	○	50	42	29	17,0	M16	100						+	3,40
69871.50AD-IHA M16150	○	50	55	29	17,0	M16	150						+	3,70
69871.50AD-IHA M16200	○	50	55	29	17,0	M16	200						+	4,20

● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]




Označení Označenie PRAMET	Sortiment	Rozměry / Rozmery										
		velikost veľkosť	L	D _m	D	d	m	l	-	-	Chlazení Chladienie	[kg]
HSK63A-IHA M650	●	HSK 63	84	20	10	6,5	M6	50			+	0,8
HSK63A-IHA M675	●	HSK 63	109	23	10	6,5	M6	75			+	0,8
HSK63A-IHA M850	●	HSK 63	84	23	13	8,5	M8	50			+	0,8
HSK63A-IHA M8100	●	HSK 63	134	25	13	8,5	M8	100			+	0,9
HSK63A-IHA M8150	●	HSK 63	184	25	13	8,5	M8	150			+	1,0
HSK63A-IHA M1050	●	HSK 63	84	25	18	10,5	M10	50			+	0,9
HSK63A-IHA M10100	●	HSK 63	134	30	18	10,5	M10	100			+	1,0
HSK63A-IHA M10150	●	HSK 63	184	32	18	10,5	M10	150			+	1,0
HSK63A-IHA M1250	●	HSK 63	84	24	21	12,5	M12	50			+	1,0
HSK63A-IHA M12100	●	HSK 63	134	31	21	12,5	M12	100			+	1,0
HSK63A-IHA M12150	●	HSK 63	184	36	21	12,5	M12	150			+	1,2
HSK63A-IHA M1650	●	HSK 63	84	34	29	17,0	M16	50			+	1,0
HSK63A-IHA M16100	●	HSK 63	134	39	29	17,0	M16	100			+	1,2
HSK63A-IHA M16150	○	HSK 63	184	41	29	17,0	M16	150			+	1,5


● skladovaný

○ neskladovaný

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

[illegible]


všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

[illegible]

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

ISO - SYSTÉM ZNAČENÍ VYMĚNITELNÝCH BRÍTOVÝCH DESTIČEK ISO - SYSTÉM ZNAČENIA VYMENITELNÝCH REZNÝCH DOŠŤIČEK

1			
Tvar destičky / Tvar doštičky			
H	O	P	R
S	T	C	D
E	M	V	W
L	A	B	K



ISO kód


ANSI kód

2	
Úhel hřbetu / Uhol chrbita	
A	B
C	D
E	F
G	N
	Speciální Speciálny
P	O

4	
Provedení / Prevedenie	
N	R
F	A
M	G
W	T
	Speciální Speciálny
Q	X

1	2	3	4
S	P	G	N
S	P	K	N
1	2	3	4
S	P	G	
S	P	K	N

3						
Tolerance / Tolerancia						
Označení / Označenie	Tolerance / Tolerancia [mm]			Tolerance / Tolerancia [Palce]		
	m (±)	s (±)	d = I.C. (±)	m (±)	s (±)	d = I.C. (±)
A	0,005	0,025	0,025	0,0002	0,001	0,0010
F	0,005	0,025	0,013	0,0002	0,001	0,0005
C	0,013	0,025	0,025	0,0005	0,001	0,0010
H	0,013	0,025	0,013	0,0005	0,001	0,0005
E	0,025	0,025	0,025	0,0010	0,001	0,0010
G	0,025	0,130	0,025	0,0010	0,005	0,0010
J	0,005	0,025	0,05 ± 0,13	0,0002	0,001	0,002 ± 0,005
K	0,013	0,025	0,05 ± 0,13	0,0005	0,001	0,002 ± 0,005
L	0,025	0,025	0,05 ± 0,13	0,0010	0,001	0,002 ± 0,005
M	0,08 ± 0,18	0,130	0,05 ± 0,13	0,003 ± 0,007	0,005	0,002 ± 0,005
N	0,08 ± 0,18	0,025	0,05 ± 0,13	0,003 ± 0,007	0,001	0,002 ± 0,005
U	0,05 ± 0,38	0,130	0,08 ± 0,25	0,005 ± 0,015	0,005	0,003 ± 0,010



ISO - SYSTÉM ZNAČENÍ VYMĚNITELNÝCH BRITOVÝCH DESTIČEK
ISO - SYSTÉM ZNAČENIA VYMENITELNÝCH REZNÝCH DOŠTIČEK

5							
Délka řezné hrany / Dłzka reznej hrany							
d=I.C.	R	S	T	C	D	V	W
mm	Palce						
3,97	5/32"			06			
5,00	-	05					
5,56	7/32"			09			03
6,00	-	06					
6,35	1/4"			11	06	07	04
8,00	-	08					
9,525	3/8"	09	09	16	09	11	06
10,0	-	10					
12,0	-	12					
12,7	1/2"	12	12	22	12	15	08
15,875	5/8"	15	15	27	16		
16,0	-	16					
19,05	3/4"	19	19	33	19		
20,0	-	20					
25,0	-	25					
25,4	1"	25	25		25		
31,75	1 1/4"	31					
32,0	-	32					

6		
Tloušťka / Hrúbka		
Označ.	s	
	mm	Palce
01	1,59	1/16"
T1	1,98	5/64"
02	2,38	3/32"
03	3,18	1/8"
T3	3,97	5/32"
04	4,76	3/16"
05	5,56	7/32"
06	6,35	1/4"
07	7,94	5/16"
09	9,52	3/8"

7	
Úhel nastavení Uhol nastavenia	Úhel hřbetu fazetky Uhol chrbta fazetky
Ozn.	χ
A	45°
D	60°
E	75°
F	85°
P	90°
Z	Spec./Spec.
Ozn.	α
A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
N	0°
P	11°
Z	Spec./Spec.
ZZ - Speciální/Speciálny	

5
12
12

6
03
03

7
08
ED

8
S

9
R

5A
4
4

6A
2
2

7A
2
ED

8
S

9
R

ANSI kód

Vepsaná kružnice Vpísaná kružnica

Tloušťka Hrúbka

Rádus špičky Rádus hrotu

Označ.	d = I.C.	
	mm	Palce
1	3,175	1/8"
(1.2)	3,969	5/32"
(1.5)	4,763	3/16"
(1.8)	5,556	7/32"
2	6,350	1/4"
(2.5)	7,938	5/16"
3	9,525	3/8"
4	12,700	1/2"
5	15,875	5/8"
6	19,050	3/4"
7	22,225	7/8"
8	25,400	1"
10	31,750	1-1/4"

Označ.	s	
	mm	Palce
1	1,588	1/16"
(1.2)	1,984	5/64"
(1.5)	2,381	3/32"
2	3,175	1/8"
(2.5)	3,969	5/32"
3	4,763	3/16"
(3.5)	5,556	7/32"
4	6,350	1/4"
5	7,938	5/16"
6	9,525	3/8"
7	11,113	7/16"
8	12,700	1/2"
9	14,288	9/16"
10	15,875	5/8"

Označ.	mm	Palce
0	0,050	1/512"
(0.2)	0,099	1/256"
(0.5)	0,198	1/128"
1	0,397	1/64"
2	0,794	1/32"
3	1,191	3/64"
4	1,588	1/16"
5	1,984	5/64"
6	2,381	3/32"
7	2,778	7/64"
8	3,175	1/8"
10	3,969	5/32"
12	4,763	3/16"
14	5,556	7/32"
16	6,350	1/4"
x	ostatní	

8


Provedení řezné hrany / Prevedenie reznej hrany	
	Ostré hrany Ostré hrany
	Zaoblené hrany Zaoblené hrany
	Hrany s fazetkou Hrany s fazetkou
	Zaoblené hrany s fazetkou Zaoblené hrany s fazetkou
	Hrany s dvojitou fazetkou Hrany s dvojitou fazetkou
	Zaoblené hrany s dvojitou fazetkou Zaoblené hrany s dvojitou fazetkou

9

Směr posuvu / Smer posuvu	
	Posuv
	Posuv
	Posuv

VMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY

ADEW SR




všechny rozměry v / všechny rozmery v [mm]

Velikost Velkost	(l)	d	s	d ₁	r _e
1203	12,8	9,525	3,18	4,40	0,8

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus	Posuv na zub			Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8026								r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}	
	ADEW 120308SR	ADEW -22SR	●								0,8	0,20	0,30	1,00	10,00	

ADKT 15



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]


Velikost Velkost	l	d	s	d ₁	r _e
1505	15,550	9,525	5,60	4,40	0,8

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus	Posuv na zub			Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8016	8026	8040						r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	ADKT 1505PDER-M	ADKT -(3.5)PDER-M	●	●	●	●					0,8	0,15	0,30	1,00	13,00	

● skladovaný

○ neskladovaný

APET EN/SN



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]


Velikost Velikost'	l	d	s	d ₁	r _e
1504	15,900	12,700	4,76	5,50	1,2

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 60; 62

Utvařeč Utvářač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8026	8040							r_c	f_{min}	f_{max}	$a_{p\ min}$	$a_{p\ max}$
	APET 150412EN	APET -33EN	●								1,2	0,10	0,35	1,50	12,00
	APET 150412SN	APET -33SN	●	●							1,2	0,20	0,35	1,50	12,00

APET FA

ALU
MAX



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	l	d	s	d ₁	r _e
1604	17,000	9,600	4,76	4,50	0,8

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 52


Utvařeč Utvářač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			HF7								r_c	f_{min}	f_{max}	$a_{p\ min}$	$a_{p\ max}$
	APET 160408FR-FA	APET -32FR-FA	●								0,8	0,05	0,40	0,80	15,00

● skladovaný

○ neskladovaný

VMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VMĚNITELNÉ REZNÉ DOŠŤIČKY

APEW ER/SR




všechny rozměry v / všechny rozmery v [mm]

Velikost Velkost	l	d	s	d ₁	m
1504	15,900	12,700	4,76	5,50	3,71

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 60; 62

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus	Posuv na zub			Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8026	8040								r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	APEW 150412ER	APEW -33ER	●	○								1,2	0,10	0,30	1,20	12,00
	APEW 150412SR	APEW -33SR	●	○								1,2	0,20	0,40	1,20	12,00

APKT 10-FA



všechny rozměry v / všechny rozmery v [mm]

Velikost Velkost	l	d	s	d ₁	r _c
1003	11,000	6,700	3,50	2,88	0,5


Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 52

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										Rádus	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			HF7										r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	APKT 1003PDRF-FA	APKT -2PDRF-FA	●									0,5	0,05	0,30	0,80	9,00	

● skladovaný

○ neskladovaný

APKT 10M




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkosť	l	d	s	d ₁	r _ε
1003	11,000	6,700	3,50	2,88	0,5

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 52

Utvářec Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu		
			5026	8016	8026	8040						r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	APKT 1003PDER-M	APKT -2PDER-M	●	●	●	●						0,5	0,10	0,25	1,00	9,00

APKT 16



Velikost Velkosť	l	d	s	d ₁	r _ε
1604	17,000	9,440	5,67	4,60	0,4÷3,1


Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 52

Utvářej Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus		Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8016	8026	8040						r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	APKT 1604PDR-GM	APKT -3PDR-GM	●	●	●	●					0,8	0,15	0,30	1,00	13,00	
	APKT 1604PDR-HM	APKT -3PDR-HM	●	●	●	●					0,8	0,20	0,35	1,00	13,00	
	APKT 160404-HM	APKT -31-HM				●					0,4	0,20	0,35	0,50	13,00	
	APKT 160416-HM	APKT -34-HM				●					1,6	0,20	0,35	2,00	13,00	
	APKT 160431-HM	APKT -3x-HM				●					3,1	0,20	0,35	3,50	13,00	

● skladovaný

○ neskladovaný

APKX 15



všetchny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

[illegible]

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 12; 28; 48; 58; 64; 80


[illegible]

- skladovaný

☐ neskladovaný

VYMĚNITELNÉ BRÍTOVÉ DESTIČKY
VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY

CNE




Velikost Velkost'	(l)	d ₁	s	r _e	
635	12,7	4,40	6,35	1,2	

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm] Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 92

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus		Posuv na zub			Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8026	8040							r _e	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}		
	CNE 635		●	●							1,2	0,10	0,30	2,00	11,00		

CNM




Velikost Velkost'	(l)	d ₁	s	r _e	
563	15,0	5,50	8,00	1,2	

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm] Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 92

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus		Posuv na zub			Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8026	8040							r _e	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}		
	CNM 563		●	●							1,2	0,20	0,40	2,00	14,00		

● skladovaný ○ neskladovaný

LC K(7)



všetchny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost'	d	l	d ₁	s	α
08	8,000	9,500	3,00	2,00	3°
10	10,000	11,500	4,00	2,50	3°
12	12,000	14,000	5,00	2,50	7°
16	16,000	16,000	5,00	3,00	7°
20	20,000	18,000	5,00	3,00	7°
25	25,000	23,500	6,00	4,00	7°


Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 84; 88

[illegible]

☒ skladovaný ☐ neskladovaný

VMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VMĚNITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY

LC12-CH




Velikost Velikost	d	d ₁	h	s	α
1245-CH	12,000	5,00	3,0	2,50	45°
1260-CH	12,000	5,00	5,0	2,50	60°

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 84

Utvarač Utvarač	ISO	ANSI	Materiály										Posuv na zub		Hloubka řezu Hlbka rezu	
			8016										f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	LC 1245-CH		•										0,08	0,25	0,10	4,50
	LC 1260-CH		•										0,08	0,25	0,10	6,00

LC12-RE



Velikost Velikost	d	d ₁	l	s	r _e
1210-RE	12,000	5,00	14,00	2,50	1,0
1220-RE	12,000	5,00	14,00	2,50	2,0
1230-RE	12,000	5,00	14,00	2,50	3,0

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]


Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 84

Utvarač Utvarač	ISO	ANSI	Materiály										Rádus	Posuv na zub		Hloubka řezu Hlbka rezu	
			8016										r _e	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	LC 1210-RE		•										1,0	0,08	0,25	0,10	1,00
	LC 1220-RE		•										2,0	0,08	0,25	0,10	2,00
	LC 1230-RE		•										3,0	0,08	0,25	0,10	3,00

● skladovaný

○ neskladovaný

LC12-RI



všetchny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost	d	d ₁	l	s	r _c
1215-RI	12,000	5,00	14,00	2,50	1,5
1220-RI	12,000	5,00	14,00	2,50	2,0
1230-RI	12,000	5,00	14,00	2,50	3,0

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 88


[illegible]

- skladovaný

☐ neskladovaný

VMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VMENITELNÉ REZNÉ DOŠŤIKY

ODEW ZZN




všechny rozměry v / všechny rozmery v [mm]

Velikost Velkost	d	s	d ₁		
0605	15,875	5,56	5,50		

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 24

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hlbka rezu	
			5026	8016	8040									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	ODEW 0605ZZN	ODEW -(3.5)ZZN	●	●	●									0,15	0,45	1,00	8,60

ODMT ZZN



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost	d	s	d ₁		
0504	12,700	4,76	6,0		
0605	15,875	5,56	7,5		


Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 22; 24

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hlbka rezu	
			5026	8026	8040									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	ODMT 0504ZZN	ODMT -3ZZN	●	●	●									0,12	0,40	1,00	7,30
	ODMT 0605ZZN	ODMT -(3.5)ZZN	●	●	●									0,15	0,45	1,00	8,60

● skladovaný

○ neskladovaný

RCA ARAF




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost	l	d	d ₁	s	
08	7,000	8,000	2,50	2,40	
10	8,500	10,000	3,00	2,60	
12	10,000	12,000	3,50	3,00	
16	12,000	16,000	4,00	4,00	
20	15,000	20,000	5,00	5,00	

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			7010	7025	8016	HF7					f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RCA 08		•	•	•	•					0,10	0,30	0,30	2,00
	RCA 10		•	•	•	•					0,10	0,33	0,30	2,50
	RCA 12		•	•	•	•					0,10	0,35	0,40	3,00
	RCA 16		•	•	•	•					0,10	0,40	0,50	4,00
	RCA 20		•	•	•	•					0,10	0,50	0,60	5,00

RDET MOSN



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost	d	d ₁	s		
0802	8,000	3,40	2,38		
0803	8,000	3,40	3,18		
1003	10,000	4,40	3,18		
10T3	10,000	4,40	3,97		
12T3	12,000	4,40	3,97		


Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8016	8026	8040						f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RDET 0802MOSN	RDET -(1.5)SN	○	•	•						0,10	0,20	0,50	2,00
	RDET 0803MOSN	RDET -2SN	○	○	○						0,10	0,30	0,50	2,00
	RDET 1003MOSN	RDET -2SN	○	•	•						0,10	0,30	0,50	2,50
	RDET 10T3MOSN	RDET -(2.5)SN	○	•	•						0,10	0,35	0,50	2,50
	RDET 12T3MOSN	RDET -(2.5)SN	○	•	•						0,10	0,35	0,50	3,00

● skladovaný

○ neskladovaný

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY VYMNENITELNÉ REZNÉ DOŠŤÍČKY

RDEW MOSN




všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	d	d ₁	s		
0802	8,000	3,40	2,38		
0803	8,000	3,40	3,18		
1003	10,000	4,40	3,18		
10T3	10,000	4,40	3,97		
12T3	12,000	4,40	3,97		
1604	16,000	5,50	4,76		

Utvařec Utvařac	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8016	8026	8040									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RDEW 0802MOSN	RDEW -(1.5)SN	○	●	○									0,10	0,20	0,50	2,00
	RDEW 0803MOSN	RDEW -2SN	○	●	○									0,10	0,30	0,50	2,00
	RDEW 1003MOSN	RDEW -2SN	●	●	●									0,10	0,35	0,50	2,50
	RDEW 10T3MOSN	RDEW -(2.5)SN	○	●	○									0,10	0,35	0,50	2,50
	RDEW 12T3MOSN	RDEW -(2.5)SN	○	●	●									0,12	0,40	0,50	3,00
	RDEW 1604MOSN	RDEW -3SN	○	●	○									0,22	0,40	0,50	4,00

RDEX-12



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	d	d ₁	s		
1204	12,000	4,40	4,76		
1604	16,000	5,50	4,76		

Utvařec Utvařac	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8016	8026	8040									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RDEX 1204MOSN-12	RDEX -3SN-12	○	●	●									0,12	0,40	0,50	3,00
	RDEX 1604MOSN-12	RDEX -3SN-12	●	●	●									0,22	0,40	0,50	4,00

● skladovaný


○ neskladovaný

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 74; 76; 78

VMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VMĚNITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY

RDHT MO-FA

ALU
MAX




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost	d	d ₁	s		
0702	7,000	2,80	2,4		
07T1	7,000	2,80	2,0		
1003	10,000	3,90	3,2		
12T3	12,000	3,90	4,0		
1604	16,000	5,20	4,8		

Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 74; 76; 78

Utvářec Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hĺoubka řezu Hĺbka rezu	
			8016	HF7										f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RDHT 07T1MO-FA	RDHT -(1.2)-FA	○	●										0,10	0,20	0,30	2,00
	RDHT 0702MO-FA	RDHT -(1.5)-FA	○	●										0,10	0,20	0,30	2,00
	RDHT 1003MO-FA	RDHT -2-FA	○	●										0,10	0,30	0,30	2,50
	RDHT 12T3MO-FA	RDHT -(2.5)-FA	○	●										0,10	0,30	0,30	3,00
	RDHT 1604MO-FA	RDHT -3-FA	○	●										0,10	0,40	0,30	4,00

RDHX MOE



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost	d	d ₁	s		
0501	5,00	2,2	1,51		


Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 78

Utvářec Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hĺoubka řezu Hĺbka rezu	
			7010											f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RDHX 0501MOE	RDHX -1E	●											0,05	0,15	0,30	1,50

● skladovaný

○ neskladovaný

RDHX MOT




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost	d	d ₁	s		
0702	7,000	2,80	2,38		
07T1	7,000	2,80	1,99		
1003	10,000	3,90	3,18		
12T3	12,000	3,90	3,97		
1604	16,000	5,20	4,76		
2006	20,000	5,20	6,35		

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 74; 76; 78

Utvářec Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5040	7010	7025	7040					f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RDHX 07T1MOT	RDHX -(1.2)T	●	●							0,10	0,17	0,50	2,00
	RDHX 0702MOT	RDHX -(1.5)T	●	●							0,10	0,20	0,50	2,00
	RDHX 1003MOT	RDHX -2T	●	●	●	●					0,10	0,30	0,50	2,50
	RDHX 12T3MOT	RDHX -(2.5)T	●	●	●	●					0,10	0,35	1,00	3,00
	RDHX 1604MOT	RDHX -3T	●	●	●	●					0,20	0,40	1,00	4,00
	RDHX 2006MOT	RDHX -4T	●	●							0,20	0,60	1,00	5,00

REHX MOSN



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost	d	d ₁	s		
07T1	7,000	2,80	1,98		
1003	10,000	3,60	3,18		
12T3	12,000	3,90	3,97		
1604	16,400	5,20	4,76		


Utvářec Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5040	7010	7025	7040					f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	REHX 07T1MOSN	REHX -(1.2)SN	●	○							0,10	0,17	0,50	2,00
	REHX 1003MOSN	REHX -2SN	●	●							0,10	0,30	0,50	2,50
	REHX 12T3MOSN	REHX -(2.5)SN	○	●	●	○					0,10	0,35	0,50	3,00
	REHX 1604MOSN	REHX -3SN	○	○	●	○					0,20	0,40	0,50	4,00

● skladovaný

○ neskladovaný

RYMĚNITĚNĚ BŘITOVĚ DESTIČKY
RYMĚNITĚNĚ REZNĚ DOŠTIČKY

RPET MOS




všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost	d	d ₁	s		
1505	15,875	5,50	5,56		

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 24

Utvařeč Utvařeč	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hloubka řezu	
			7010	7025	7040									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RPET 1505MOS-M	RPET -(3.5)S-M	●	●	●									0,12	0,50	0,50	3,50

RPET MOSN



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]


Velikost Velikost	d	d ₁	s		
1204	12,000	4,40	4,76		

Utvařeč Utvařeč	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hloubka řezu	
			8016	8026	8040									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RPET 1204MOSN	RPET -3SN	●	●	●									0,12	0,40	0,50	3,00

● skladovaný

○ neskladovaný

RPEW MOS




všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	d	d ₁	s		
1505	15,875	5,50	5,56		

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 24

Utvařeč Utvařač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hl'бка rezu	
			7010	7025	7040									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RPEW 1505MOS	RPEW -(3.5)S	●	●	●									0,15	0,50	0,50	3,50

RPEW MOSN



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	d	d ₁	s		
1204	12,000	4,40	4,76		

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 24


Utvařeč Utvařač	ISO	ANSI	Materiály								-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8026	8040								f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RPEW 1204MOSN	RPEW -3SN	●	●								0,12	0,40	0,50	3,00

● skladovaný

○ neskladovaný

VMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY

RPEX 12




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost	d	d ₁	s		
1204	12,000	4,40	4,76		

Utvařec Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										- Posuv na zub f _{min} f _{max}	Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8016	8026	8040									a _{p min}	a _{p max}
	RPEX 1204M0SN-12	RPEX -3SN-12	●	●	●								0,12 0,40	0,50	3,00

SDEW EN/SN



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]


Velikost	l	d	s	d ₁	r _c
0903	9,525	9,525	3,18	4,40	0,8

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 54

Utvařec Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										Rádus r _c	Posuv na zub f _{min} f _{max}		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8016	8026	8040									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SDEW 090308EN	SDEW 322EN	●	●	●								0,8	0,10	0,30	1,00	4,50
	SDEW 090308SN	SDEW 322SN	●	●	●								0,8	0,10	0,30	1,00	4,50

● skladovaný

○ neskladovaný




Velikost Velkosť	l	d	s	d ₁	m
0903	9,525	9,525	3,18	4,40	1,64

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 54

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus		Posuv na zub			Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8026								r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}		
	SDEX 090308FN-74	SDEX 322FN-74	●								0,8	0,10	0,30	0,50	4,50		



Velikost Velkosť	(l)	d	s	m
1203	12,700	12,700	3,18	1,6
1204	12,700	12,700	4,76	1,6
1504	15,875	15,875	4,76	2,0

všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 30; 32


Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8016	8026	8040					f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SEEN 1203AFFN	SEEN 42AFFN		●	●	●					0,05	0,30	0,50	6,50
	SEEN 1203AFSN	SEEN 42AFSN	●	●	●	●					0,15	0,30	1,00	6,50
	SEEN 1204AFFN	SEEN 43AFFN		●	●	●					0,05	0,40	0,50	6,50
	SEEN 1204AFSN	SEEN 43AFSN			●	●					0,15	0,40	1,00	6,50
	SEEN 1504AFSN	SEEN 53AFSN	●		●	●					0,20	0,40	1,00	9,00

● skladovaný

○ neskladovaný

VMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VMENITELNÉ REZNÉ DOŠŤIČKY

SEER EN/SN




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost'	l	d	s	m	
1203	12,700	12,700	3,18	1,6	
1204	12,700	12,700	4,76	1,6	
1504	15,875	15,875	4,76	2,0	

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 30; 32

Utvařec Utvarač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8026	8040									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SEER 1203AFEN	SEER 42AFEN	•											0,20	0,30	0,50	6,50
	SEER 1203AFSN	SEER 42AFSN	•	•	•									0,20	0,30	1,00	6,50
	SEER 1204AFEN	SEER 43AFEN	•											0,20	0,40	0,50	6,50
	SEER 1204AFSN	SEER 43AFSN	•	•										0,20	0,40	1,00	6,50
	SEER 1504AFEN	SEER 53AFEN	•	•										0,20	0,40	0,50	9,00
	SEER 1504AFSN	SEER 53AFSN	•	•	•									0,20	0,40	1,00	9,00

SEET EN/SN



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost'	l	d	s	d ₁	m
1204	12,700	12,700	4,76	5,50	1,6

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 18


Utvařec Utvarač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8016	8026	8040								f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SEET 1204AFEN	SEET 43AFEN			•									0,20	0,40	0,50	6,50
	SEET 1204AFSN	SEET 43AFSN	•	•	•	•								0,20	0,40	1,00	6,50

● skladovaný

○ neskladovaný

SEET FA

ALU
MAX




všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Nástroje viz str. / Nástroje vid str.: 18

Velikost Velkost	l	d	s	d ₁	m
1204	12,700	12,700	4,76	5,50	1,6

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hlĺbka rezu	
			8016	HF7										f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
	SEET 1204AFFN-FA	SEET 43AFFN-FA	●	●									0,05	0,40	0,20	4,50	

SEET PM



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velkost	l	d	s	d ₁	
12T3	13,400	13,400	3,97	4,20	


Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hlбка rezu	
			5026	8016	8026	8040								f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SEET 12T3M-PM	SEET -(2.5)xPM	●	●	●	●								0,20	0,35	1,00	6,50

● skladovaný

○ neskladovaný

VMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VMENITELNÉ REZNÉ DOŠŤIČKY

SEEW EN/SN




všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost	l	d	s	d ₁	m
1204	12,700	12,700	4,76	5,50	1,6

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 18

Utvařec Utvařac	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8016	8026	8040								f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SEEW 1204AFEN	SEEW 43AFEN			•	•								0,10	0,40	0,50	6,50
	SEEW 1204AFSN	SEEW 43AFSN	•	•	•	•								0,15	0,40	1,00	6,50

SEMT



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost	(l)	d	s	m	d ₁
09T3	9,525	9,525	3,99	1,21	3,50


Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 16

Utvařec Utvařac	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8040										f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SEMT 09T3AFSN	SEMT 3(2.5)AFSN	•	•										0,12	0,35	0,50	4,50

• skladovaný

○ neskladovaný

SFCN




všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	l	d	s	m	
1203	12,700	12,700	3,18	0,8	

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hlĺbka rezu	
			8016	H10										f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SFCN 1203EFFR	SFCN 42EFFR	●	●									0,05	0,30	0,50	9,00	

SNHN



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	l	d	s	m	a
1204	12,700	12,700	4,76	0,95	1,40
1504	15,875	15,875	4,76	1,30	1,40

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 38

Utvařeč Utvařač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hlĺbka rezu	
			5026	8016	8026	8040	H10	S26	S30	S45				f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SNHN 1204ENEN	SNHN 43ENEN	●	●	●	●	●	●	●	●				0,10	0,40	0,50	9,00
	SNHN 1504ENEN	SNHN 53ENEN		●	●	●	●	●	●	●				0,10	0,40	0,50	13,50


● skladovaný

○ neskladovaný


Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 68

☐ neskladovaný

ŘEZNÉ DEŠŤICKY
ŘEZNÉ DOŠŤICKY



☒ skladovaný ☐ neskladovaný




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkosť	l	d	s	d ₁	
1205	12,700	12,700	5,56	5,20	

Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 20

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8016	8026	8040						f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SNMT 1205AZSR-M	SNMT 4(3.5)AZSR-M	●	●	●	●						0,15	0,60	1,00	6,50



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkosť	l	d	s	d ₁	
1205	12,700	12,700	5,56	5,20	


Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 20

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8016	8026	8040						f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SNMT 1205AZSR-R	SNMT 4(3.5)AZSR-R	●	●	●	●						0,18	0,50	1,00	6,50

● skladovaný ○ neskladovaný

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY

SNUN




všechny rozměry v / všechny rozmery v [mm]

Velikost Velkost	l	d	s	m	r _c
1204	12,700	12,700	4,76	2,30	0,8
1504	15,875	15,875	4,76	2,80	1,2

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 38

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály						Rádus r _c	Posuv na zub		Hloubka řezu Hlбка rezu	
			8016	8026	H10	S26	S30			f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SNUN 120408	SNUN 432	●	●	●				0,8	0,10	0,40	1,00	9,00
	SNUN 120412	SNUN 433	○	●	○	●	●		1,2	0,10	0,40	1,20	9,00
	SNUN 150412	SNUN 533		●	●	●	●		1,2	0,10	0,40	1,20	13,50

SOMT-MI



všechny rozměry v / všechny rozmery v [mm]

Velikost Velkost	l	d	s	d ₁	r _c
09T3	9,550	9,550	3,97	3,50	0,4


Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 14; 50

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály						Rádus r _c	Posuv na zub		Hloubka řezu Hlбка rezu	
			5026	7010	7025	8040				f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SOMT 09T304-MI	SOMT 3(2.5)1-MI	●	●	●				0,4	0,08	0,35	0,50	8,00

● skladovaný

○ neskladovaný

SOMT-P




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkosť	l	d	s	d ₁	r _e
09T3	9,550	9,550	3,97	3,50	0,4

Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 14; 50

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu		
			5026	7010	7025	8040						r_c	f_{min}	f_{max}	$a_{p\ min}$	$a_{p\ max}$
	SOMT 09T304-P	SOMT 3(2.5)1-P	●	●	●	●						0,4	0,08	0,35	0,50	8,00

SPET EN/SN



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkosť	l	d	s	d ₁	m
1204	12,700	12,700	4,76	5,50	1,9

Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 60; 62


Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8026	8040							f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPET 1204ADEN	SPET 43ADEN	●	●							0,12	0,40	1,00	12,00
	SPET 1204ADSN	SPET 43ADSN	●	●							0,12	0,40	1,00	12,00

● skladovaný

○ neskladovaný

VMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VMENITELNÉ REZNÉ DOŠŤIČKY

SPET S




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost	l	d	s	d ₁	r _c
1204	12,700	12,700	4,76	5,50	0,8

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus	Posuv na zub		Hloubka řezu Hlbka rezu		
			8016	8026	8040							r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPET 120408S	SPET 432S	●	●	●							0,8	0,17	0,40	1,00	12,00

SPEW EN/SN



Velikost Velkost	l	d	s	d ₁	m
1204	12,700	12,700	4,76	5,50	1,92


Nástroje viz str. / Nástroje vid str.: 60; 62

Utvařec Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								-	Posuv na zub		Hĺoubka řezu Hĺbka rezu	
			8016	8026	8040							f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPEW 1204ADEN	SPEW 43ADEN		●	●							0,10	0,40	1,00	12,00
	SPEW 1204ADSN	SPEW 43ADSN	●	●	●							0,12	0,40	1,00	12,00

● skladovaný

○ neskladovaný

SPGN




všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	l	d	s	m	r _c
0903	9,525	9,525	3,18	1,64	0,8
1203	12,700	12,700	3,18	2,47	0,4
1504	15,875	15,875	4,76	2,96	0,8

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 34; 36

Utvařeč Utvařač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus		Posuv na zub		Hloubka řezu Hl'ba rezu	
			8016	8026	8040	H10	S30					r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPGN 090308	SPGN 322			•							0,8	0,10	0,25	1,00	6,00
	SPGN 120304	SPGN 421		•	•	•						0,4	0,10	0,25	0,50	9,00
	SPGN 120308	SPGN 422	•	•		•						0,8	0,10	0,25	1,00	9,00
	SPGN 150408	SPGN 532		•								0,8	0,10	0,35	1,00	13,50
	SPGN 150412	SPGN 533	•	•	○	•	•					1,2	0,10	0,35	1,20	13,50

SPGN-DZ



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	(l)	d	s	m
2506	25,000	25,000	6,35	3,54

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 42


Utvařeč Utvařač	ISO	ANSI	Materiály								-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hl'ba rezu	
			8026T	8040								f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPGN 2506DZSR	SPGN 84DZSR	•	•								0,45	0,60	1,00	18,00

• skladovaný

○ neskladovaný

VMĚNITĚLNĚ BŘITOVĚ DESTIČKY
VMĚNITĚLNĚ REZNĚ DOŠTIČKY

SPKN ER/EL




všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	l	d	s	m
1203	12,700	12,700	3,18	0,88
1504	15,875	15,875	4,76	1,26

Nástroje viz str. / Nástroje vid str.: 34; 36

Utvařec Utvařac	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8016	8026	8040	H10	S26	S30						f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPKN 1203EDER	SPKN 42EDER	●	●	●	●	●	●						0,10	0,25	1,00	9,00
	SPKN 1504EDER	SPKN 53EDER	●	●	●	●	●	●						0,10	0,35	1,00	13,00
	SPKN 1504EDEL	SPKN 53EDEL		●	●									0,10	0,35	1,00	13,00

SPKN SR/SL



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	l	d	s	m
1203	12,700	12,700	3,18	0,88
1504	15,875	15,875	4,76	1,26

Nástroje viz str. / Nástroje vid str.: 34; 36

Utvařec Utvařac	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8016	8026	8040	H10	S26	S30	S45				f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPKN 1203EDSR	SPKN 42EDSR	●	●	●	●	●	●	●					0,15	0,30	1,00	9,00
	SPKN 1203EDSL	SPKN 42EDSL					●	●						0,15	0,30	1,00	9,00
	SPKN 1504EDSR	SPKN 53EDSR	●	●	●	●	●	●	●					0,20	0,40	1,00	13,00
	SPKN 1504EDSL	SPKN 53EDSL				●	○	○						0,20	0,40	1,00	13,00

● skladovaný

○ neskladovaný

VMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY

ROVINNÉ FRÉZY
ROVINNÉ FRÉZY

STOPKOVÉ FRÉZY
STOPKOVÉ FRÉZY


VALCOVÉ FRÉZY
VALCOVÉ FRÉZY

KOTUČOVÉ FRÉZY
KOTUČOVÉ FRÉZY

KOPIROVACÍ FRÉZY
KOPIROVACÍ FRÉZY

UPINAČE (W&D)
UPINAČE (W&D)

ŘEZNÉ DESTIČKY
ŘEZNÉ DOŠTIČKY




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost'	l	d	s	m	
1203	12,700	12,700	3,18	1,00	
1504	15,875	15,875	4,76	1,30	

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 34; 36

Utvářec Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								-	Posuv na zub		Hĺoubka řezu Hĺbka rezu	
			H10									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPKX 1203EDFR	SPKX 42EDFR	●									0,05	0,30	0,50	9,00
	SPKX 1203EDFL	SPKX 42EDFL	●									0,05	0,30	0,50	9,00
	SPKX 1504EDFR	SPKX 53EDFR	●									0,05	0,40	0,50	13,00
	SPKX 1504EDFL	SPKX 53EDFL	●									0,05	0,40	0,50	13,00



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost'	l	d	s	m	d ₁
0703	7,940	7,940	3,18	2,80	2,80
0903	9,525	9,525	3,18	3,40	3,40
12T3	12,700	12,700	3,97	3,80	3,80


Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 52

Utvářec Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								-	Posuv na zub		Hĺoubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	S45								f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPMX 0703AP-UD2	SPMX -2AP-UD2	●	●								0,08	0,12	-	-
	SPMX 0903AP-UD2	SPMX 32AP-UD2	●	●								0,10	0,15	-	-
	SPMX 12T3AP-UD2	SPMX 4(2.5)AP-UD2	●	●								0,12	0,18	-	-

● skladovaný

○ neskladovaný

SPUN




všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	(l)	d	s	m	
1203	12,700	12,700	3,18	2,47	
1504	15,875	15,875	4,76	2,80	
1904	19,050	19,050	4,76	3,45	

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 34; 36

Utvařeč Utvařeč	ISO	ANSI	Materiály								Rádus		Posuv na zub		Hloubka řezu Hloubka řezu	
			8016	8026	H10	S26	S30					r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPUN 120304	SPUN 421	●			●	●					0,4	0,10	0,30	0,50	9,00
	SPUN 120308	SPUN 422	●	●	●	●	●					0,8	0,10	0,30	1,00	9,00
	SPUN 120312	SPUN 423		●		●	●					1,2	0,10	0,30	1,20	9,00
	SPUN 150412	SPUN 533	●	●		●	●					1,2	0,10	0,40	1,20	13,00
	SPUN 190408	SPUN 632		●	●							0,8	0,10	0,35	1,00	16,00
	SPUN 190412	SPUN 633		●	●	●	●					1,2	0,10	0,35	1,20	16,00
	SPUN 190416	SPUN 634		●								1,6	0,10	0,35	1,60	16,00

SPUN S



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velikost'	(l)	d	s	m	
2506	25,4	25,400	6,35	4,43	

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 42; 44


Utvařeč Utvařeč	ISO	ANSI	Materiály								Rádus		Posuv na zub		Hloubka řezu Hloubka řezu	
			8026T	8040	S26	S30	S45					r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPUN 250616S	SPUN 844S	●									1,6	0,40	0,60	1,60	18,00
	SPUN 250620S	SPUN 845S	●	●	●	●	●					2,0	0,40	0,60	2,00	18,00

● skladovaný

○ neskladovaný

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠŤIČKY

TNJF EN




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost	(l)	d	s	m	
1204	22,0	12,70	4,76	2,41	

Utvařec Utvarač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8016	8026									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	TNJF 1204ANEN	TNJF -3ANEN	●	●	●									0,10	0,40	2,00	6,00

TPCN SN



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost	(l)	d	s	m	a
1603	16,1	9,53	3,18	2,45	1,20


Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 70; 72

Utvařec Utvarač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8016	8026	8040	S26								f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	TPCN 1603PDSN	TPCN 32PDSN	●	●	●	●								0,12	0,25	-	-

● skladovaný

○ neskladovaný

TPKN ER




všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velkost	(l)	d	s	m	
1603	16,5	9,53	3,18	2,45	
2204	22,0	12,70	4,76	3,55	

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 40

Utvářec Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										Posuv na zub		Hloubka řezu Hl'ba rezu	
			8016	8026	8040	S26							f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	TPKN 1603PDER	TPKN 32PDER	•	•	•								0,10	0,20	1,00	16,00
	TPKN 2204PDER	TPKN 43PDER	•	•	•	•							0,10	0,25	1,00	22,00

TPKN SR



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velkost	(l)	d	s	m	
1603	16,5	9,53	3,18	2,45	
2204	22,0	12,70	4,76	3,55	

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 40


Utvářec Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										Posuv na zub		Hloubka řezu Hl'ba rezu	
			5026	8016	8026	8040	H10	S26	S30	S45			f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	TPKN 1603PDSR	TPKN 32PDSR			•	•	•	•	•				0,20	0,25	1,00	16,00
	TPKN 2204PDSR	TPKN 43PDSR	•	•	•	•	•	•	•	•			0,20	0,30	1,00	22,00

• skladovaný

○ neskladovaný

VMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY

TPKR SR




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost'	(l)	d	s	m	
1603	16,5	9,53	3,18	2,45	
2204	22,0	12,70	4,76	3,55	

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 40

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										-	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8026	8040									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	TPKR 1603PDSR	TPKR 32PDSR	●	●									0,10	0,30	1,00	16,00	
	TPKR 2204PDSR	TPKR 43PDSR	●	●	●								0,10	0,40	1,00	22,00	

TPUN



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkost'	(l)	d	s	r_c	
1103	11,0	6,35	3,18	0,4	
1603	16,5	9,53	3,18	0,4	
2204	22,0	12,70	4,76	0,8	

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 40; 70; 72


Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály										Rádus r_c	Posuv na zub f_{min} f_{max}		Hloubka řezu Hlbka rezu	
			8016	8026	H10	S26	S30							f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
	TPUN 110304	TPUN 221	●	●	○								0,4	0,10	0,15	0,50	11,00
	TPUN 110308	TPUN 222	●	●									0,8	0,10	0,15	1,00	11,00
	TPUN 160304	TPUN 321	●	●	●	●							0,4	0,10	0,20	0,50	16,00
	TPUN 160308	TPUN 322	●	●	●	●							0,8	0,10	0,20	1,00	16,00
	TPUN 160312	TPUN 323	●	●	●	●							1,2	0,10	0,20	1,20	16,00
	TPUN 220408	TPUN 432	●	●	●	●							0,8	0,10	0,25	1,00	22,00
	TPUN 220412	TPUN 433	●	●	●	●							1,2	0,10	0,25	1,20	22,00

● skladovaný

○ neskladovaný

VCGT FA

ALU
MAX




všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velkost'	(l)	d	s	d ₁	r _e
2205	22,0	12,700	5,50	5,20	1,5

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus	Posuv na zub		Hloubka řezu Hlĺbka rezu	
			8016	HF7								r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}
	VCGT 220515F-FA	VCGT 4(3.5)xF-FA	○	●							1,5	0,05	1,00	0,50	20,00
	VCGT 220520F-FA	VCGT 4(3.5)5F-FA	○	●							2,0	0,05	1,50	0,50	18,00
	VCGT 220530F-FA	VCGT 4(3.5)xF-FA	●	●							3,0	0,05	2,50	0,50	16,00

WCMT



všechny rozměry v / všechny rozměry v [mm]

Velikost Velkost'	(l)	d	s	d ₁	r _e
0402	4,3	6,350	2,38	2,80	0,8
0503	5,4	7,940	3,18	3,40	0,8
06T3	6,5	9,525	3,97	4,40	0,8
0804	8,7	12,700	4,76	5,50	1,2

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			6640	8030							r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	WCMT 040208E-46	WCMT 2(1.5)2E-46	●	●							0,8	0,10	0,20	-	-
	WCMT 040208E-UM	WCMT 2(1.5)2E-UM	○	●							0,8	0,10	0,20	-	-
	WCMT 050308E-47	WCMT (2.5)22E-47	●	●							0,8	0,10	0,25	-	-
	WCMT 050308E-UM	WCMT (2.5)22E-UM	○	●							0,8	0,10	0,25	-	-
	WCMT 06T308E-45	WCMT 3(2.5)2E-45	●	●							0,8	0,10	0,25	-	-
	WCMT 080412E-48	WCMT 433E-48	●	●							1,2	0,10	0,25	-	-


● skladovaný

○ neskladovaný

ŘEZNÉ DESTIČKY
ŘEZNÉ DOŠTIČKY



XDHW




všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkosť	(l)	d	d ₁	s	r _e
0702	6,9	6,500	2,95	2,38	0,5
10T3	10,6	10,000	3,95	3,97	1,0

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			7010	7025								r _c	f _{min}	f _{max}	a _{p min}
	XDHW 070205SN	XDHW -(1.5)xSN	○	●							0,5	0,05	0,20	0,20	0,50
	XDHW 070210EN	XDHW -(1.5)xEN	●	●							1,0	0,05	0,22	0,20	1,00
	XDHW 070210SN	XDHW -(1.5)xSN	●	●							1,0	0,05	0,22	0,20	1,00
	XDHW 10T310SN	XDHW -(2.5)xSN	●	●							1,0	0,05	0,35	0,20	1,00
	XDHW 10T315SN	XDHW -(2.5)xSN	○	●							1,5	0,05	0,35	0,20	1,50

XPHT



všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]

Velikost Velkosť	l	d	d ₁	s	r _e
1604	15,875	9,525	4,40	4,76	1,2

Utvařeč Utvárač	ISO	ANSI	Materiály								Rádus	Posuv na zub		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			5026	8016	8026	8040	HF7					r _e	f _{min}	f _{max}	a _{p min}
	XPHT 160412E	XPHT -33E		●	●						1,2	0,05	0,30	1,20	15,00
	XPHT 160412S	XPHT -33S	●	●	●	●					1,2	0,10	0,30	1,20	15,00
	XPHT 160408F-FA	 XPHT -32F-FA					●				0,8	0,05	0,30	0,80	15,00

● skladovaný

○ neskladovaný

OBRÁBKÉ MATERIALY OBRÁBKÉ MATERIALY	
VOLBA NÁSTROJE VOLBA NÁSTROJA	
GEOMETRIE VBD GEOMETRIA VRD	
ŘEZNÉ MATERIALY REZNÉ MATERIALY	
VOLBA ŘEZ. PODMIENEK VOLBA REZ. PODMIENOK	
OPOTŘEBENÍ OPOTREBENIE	
DALŠÍ INFORMACE ĎALŠIE INFORMÁCIE	

TECHNICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ČASŤ

Kapitola	Kapitola	
Obráběné materiály	Obrábané materiály	152 ÷ 181
Volba nástroje	Volba nástroja	182 ÷ 183
Geometrie VBD	Geometria VRD	184 ÷ 217
Řezné materiály	Rezné materiály	218 ÷ 223
Volba řezných podmínek	Volba rezných podmienok	224 ÷ 239
Opotřebení	Opotrebenie	240 ÷ 246
Další informace	Ďalšie informácie	247
- vzorce pro výpočty parametrů	- vzorce pre výpočet parametrov	247
- pracovní (funkční) a konstrukční úhly frézy s VBD	- pracovné (funkčné) a konštrukčné uhly frézy s VRD	248
- nomogramy pro určení pracovní geometrie frézy	- nomogramy pre určenie pracovnej geometrie frézy	249
- záběrové podmínky pro frézování	- záberové podmienky pri frézovaní	250 ÷ 252
- doporučené utahovací momenty šroubků	- doporučené utahovacie momenty skrutiek	253
- informace uvedené na krabičce s VBD	- informácie uvedené na krabičke s VRD	254
- použití kolečka	- použitie kolieska	255
- převodní tabulka tvrdostí	- prevodná tabuľka tvrdostí	256

Při volbě nástroje a startovních řezných podmínek je jednou z nejdůležitějších věcí správná identifikace obráběného materiálu. Pro zjednodušení rozdělujeme obráběné materiály v souladu s normou ISO 513 do šesti základních skupin v nichž jsou sdružovány materiály, které vyvolávají kvalitativně stejný typ zatížení (namáhání) bříty a tudíž vyvolávají i podobný typ opotřebení.

Proto prvním krokem je zařazení materiálu obrobku do jedné ze skupin - viz následující tabulka č.1.

Tabulka č.1

P	uhlíkové (nelegované) oceli třídy 10, 11, 12 legované oceli tříd 13, 14, 15, 16 nástrojové oceli uhlíkové (191..., 192..., 193...) nástrojové legované oceli (193... až 198...) uhlíková ocelolitina skupiny 26 (4226...) nízko a středně legované ocelolity skupiny 27 (4227...) feritické a martenzitické korozivzdorné oceli (třídy 17..., lité 4229...)	uhlíkové (nelegované) ocele třídy 10, 11, 12 legované ocele třídy 13, 14, 15, 16 nástrojové ocele uhlíkové (191..., 192..., 193...) nástrojové legované ocele (193... až 198...) uhlíková ocelolitina skupiny 26 (4226...) nízko a středně legované ocelolity skupiny 27 (4227...) feritické a martenzitické korozivzdorné ocele (třídy 17..., lité 4229...)
M	austenitické a feriticko austenitické oceli korozivzdorné, žáruvzdorné a žárupevné oceli nemagnetické a oteruvzdorné	austenitické a feriticko austenitické ocele korozivzdorné, žiaruvzdorné a žiarupevné oceli nemagnetické a oteruvzdorné
K	šedá litina nelegovaná i legovaná (4224...) tvárná litina (4223...) temperovaná litina (4225...)	sivá liatina nelegovaná aj legovaná (4224...) tvárná liatina (4223...) temperovaná liatina (4225...)
N	neželezné kovy, slitiny Al a Cu	neželezné kovy, zliatiny Al a Cu
S	speciální žárupevné slitiny na bázi Ni, Co, Fe a Ti	špeciálne žiarupevné zliatiny na bázy Ni, Co, Fe a Ti
H	zušlechtnuté oceli s pevností nad 1500 MPa kalené oceli HRC 48 ÷ 60 tvrdé kokilové litiny HSh 55 ÷ 58	zušľachtené ocele s pevnosťou nad 1500 MPa kalené ocele HRC 48 - 60 tvrdené kokilové liatiny HSh 55 - 85

V následující tabulce č.2 jsou uvedeny nejpoužívanější materiály jednotlivých skupin včetně jejich zahraničních ekvivalentů.

Pri voľbe nástroja a štartovacích rezných podmienok je jednou z najdôležitejších vecí správna identifikácia obrábaného materiálu. Pre zjednodušenie rozdeľujeme obrábané materiály v súlade s normou ISO 513 do šiestich základných skupín, v ktorých sú združené materiály vyvolávajúce kvalitatívne rovnaký typ zaťaženia (namáhania) ostria a vyvolávajú aj podobný typ opotrebenia.

Preto prvým krokom je zaradenie materiálu obrobku do jednej zo skupín - vid'. nasledujúca tabuľka č. 1.

Tabuľka č.1

V nasledujúcej tabuľke č. 2 sú uvedené najpoužívanější materiály jednotlivých skupín, vrátane ich zahraničných ekvivalentov.

skupina ISO 513	CZECH	CHINA	EURO		FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SWEDEN	G.B.	USA
	CSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/AE
10 000			S 185	Fe 310	A 33	Fe 320		ST 33.1			ST 00H	Cr 0	1300-00	S 185	Gr A
10 004		Q 195	S 185	Fe 310-0	A 33	Fe 320		SI 33-2	1.0035	SI 0 S	SI 00 H	Cr 0	1300	15 HR, HS	Gr A
10 005															
10 216			Fe E22		Fe E24			IG				An			
11 109			11SWin28	Type 2	S 250	CF 9 SMn 28	SUM 22	9SWin28	1.0715	A 10X			1912-04	230M07	1213
11 110		Y12	10S20		10F1	CF10S20		10S20	1.0721	A11		A12	1912	210M15	Gr.1108
11 120		Y20			20F2			22S20	1.0724						
11 130															
11 140		Y35	35S20	35S20	35 MF 6	CF 35 Smm 10		35S20		A 35		A 30	1957-03	212M36	1140
11 300						3CD5	SWRM6	D6-2	1.0314		UC6	05m			Gr.1005
11 301			FeP02	Cr 04			SPCD	US1 13	1.0333		SI 03F		1146	2HR,HS,CR,CS	1008
11 304		08 F	FeP 03						US1 14	1.0336					
11 305			FeP04	Cr 04	ES		SPCE	SI14	1.0338	0&J		08f/y	1147	1 HR,HS,CR,CS	A619
11 320				Cr 03	Fd 4			SI14	1.0322	08X		08m	1144		
11 321			DC 01	Cr 01	FeP 01	DC 01/FeP 01	SPCC	SI12			SI 02F	08f/y	1142	DC 01/FeP 01	1008
11 325							SPCE								
11 330				Cr 0			SPC Cl.2	SI 3				08f		Cr 2	
11 331			FeP01/DC01	CR1	DC01/FeP01	FeP01/DC01	SPCC	SI2	1.0330		SI02F		1142	3CR	366
11 343		A3	S235JRG1		A34-2	Fe330	SS 330	SI34-2	1.0028	SI6SX	SI34RG	16d	1312	CEW2BK	Gr.C
11 353						Fe360	STKM12A	S65	1.0308	R35		10	1233	CFS3	1120

skupina ISO 513																
																
CZECH ČSN	CHINA GB	EURO EN	ISO	FRANCE AFNOR	ITALY UNI	JAPAN JIS	GERMANY DIN	GERMANY W-nir	POLAND PN	AUSTRIA ONORM	RUSSIA GOST	SVEDEN SS	G.B. BS	USA ASIS/AE		
11 364		P235GH		A 37 AP, CP	FeE235	SPV 450	H 1	1.0345	St 36 K	St 35 KW	12K	1330	141-360	Gr.55		
11 366		P235GH	P 3	A 37 AP	Fe 360-1KG,KW	SGV 410	H 1	1.0345	St 36K	St 35KW	12K	1330	141-360	Gr. A		
11 368			P 5	A 37 AP	Fe 360-1 KG	SGV 410	AS1 35			St 35 KW	15K	1330				
11 369				A37FP	Fe 360-2KG	STPL380	AS135				15K	1332		Gr.1		
11 373		S235JRG1	Fe360 B	S235JRG1	Fe360BFU	STKM12A	US137-2	1.0036	St16SX	St137F	C13m	1311	Fe360B	Gr.C		
11 375	Q235C	S235JRG2	Fe360B	E24-2NE	S235JRG2	SS330	S235JRG2		S6S	RS360B	C13m	1312	S235JRG-2	Gr.36		
11 378		Fe37B1, FN, FU	Fe 360C	E 24-3	Fe 360C		St 37-3		St 3W	St 37TK	16Q	1312	40 D	Gr.58		
11 379		S235JRG2Cu					RS1 37-2 Cu3	1.0167	St 3 SCu							
11 381				A37FP	Fe360-2KG		AS135							Gr.55		
11 416		P265GH	F 5	A 42 AP	Fe 410KG, K- T, KW	SG 295	H 11	1.0425	St 41K	St 41KW	16K	1430	151-400	Gr.A		
11 418		P265GH	F7	A 42F	P 265 GH	SG 295	St 45.8			St 41KW	20K	1430	161-430	Gr.60		
11 419		P310NB		A 42 FP1	Fe 410-2KG		AS1 41	1.0437					224-400	Gr.60		
11 423				E 28-2		SS 41	US1 42.2		St 3 SX	St 42 RG, RGT	Ber 4 m, nc	1411	43/25 HR, HS	1020		
11 425	Q225A	S275JR		E28-2	Fe430B	SS400	RS142-2		SHV	SH2F	C4	1411	161-430	Gr.D		
11 428				E 28-3	Fe 430 C	SM 400 C	St 42-3		St 4 W	St 44 T	Ber 4 m	1411	43 C	Gr.70		
11 431				A 42 F	Fe 410-2 KG, KW	SLA 2	AS1 41	1.0426	St 3M		20K		400-22	X 42		
11 443		Fe 42B	Fe 430B	E 28-2			St 44-2	1.0044			C1-4m		438, C			
11 453						STKM 138	St 45		R 45				430	1035		
11 474		P 295 NH	P 11	A 48 CP	Fe 460-1 KG		H IV	1.0445			16TC		223-490	Gr.F		
11 478		P 295 GH	P 11	A 48 FP	Fe 460-1 KG, KW	SG 365	AS1 45				14T2		224-460 B	Gr.B, C		

P

OBŘÁBĚNÉ MATERIÁLY SKUPINY „P“
OBŘABANÉ MATERIÁLY SKUPINY „P“

skupina ISO 513	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SWEDEN	G.B.	USA
	CSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/AE
11 481			P295GH		A 48 AP FP	Fe 510-1 KG KW	SPV 315	AS1 45	1.0436		17Mn4KW	18K	2103	430 LT	X 46
11 483		16Mn	S355J2G3	Fe510D	E36-3	Fe 510	SM490	ST52-3	1.0570	G355	S52F	C345	2132	50C	Gr.50 type 1 x 4
11 484					A 48FP1										
11 500		Q275	E295	Fe490	A50	Fe490	SS490	SI50-2	1.0050	S15	SI50F	C285	2172	43/35HS	Gr.50
11 523		16Mn	Fe510	Fe510	E36-3	Fe510	SM520C	SI52-3	1.0570	16G2	SI510D	17TC	2132	50/35HR	Gr.15180
11 529			S355J2G3Cu					SI 52-3 Cu3	1.0585	1862 A-Cu		1062 5Д			
11 531			Fe 510 D2		A 52 FP	S355J2G4		AS1 52	1.0577					224-460	Gr.A
11 550			S355J0Cu	R50-NBK		Fe 540	STKM 16 A	ST 55	1.0507	R 55		EC+5 nc		CDS 7	1050
11 600			E355	Fe590	E335	E335	SM570	E335	1.0060	MS16	SI60F	C16m	1650	E335	Gr.65
11 700			E360	Fe690	A70	Fe690		SI70-2	1.0070	SI7	SI70F	C375	1655	E360	
12 010	10		2C10	C10	XC10	C10	S9CK	C10	1.1121	10	RC12	08	1265	045A10	Gr.010, 10T1 M1010
12 011												08			
12 014										E2		10880			
12 014										E2		10880			
12 020	15		C15E	C15E4	C18RR	C15		C15	1.1141				1370-40	080M15	Gr.1016
12 021				TS 5		C 14	STB 340	SI 35.8	1.0305	K 10		10			Gr.A
12 022				TS 14		C 18	STB 410	SI 45.8	1.0405	K 18		20		430	Gr.B
12 023	15		C15E	C15E4	XC15	C15	SI5C	C15	1.1141	15	RC15	15		040A15	Gr.1015
12 024	20		C 22	C 25	XC 18	C 21	S 22C	C 22	1.0402	20		20	1450	070M20	1020
12 030	25		2C25	C25E4	XC25	C25	S28C	C25	1.0406	25		25		070M26	Gr.1025

skupina ISO 513		CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SVEDEN	G.B.	USA
		ČSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/AE
P	12 031		30	C 30	C 30 E4	XC 32	C 30	S 30 C	CK 30	1.0528			30		080M32	1030
	12 040		35	C35	C35E4	C35	C35	S35C	C35	1.0501	35	C35	35	1550	40HS	Gr.1035
	12 041		40	C 40	C 40E4	XC 42 HI	C 40	S 40C	CK 40	1.0511	40		40		080M40	1040
	12 042		35 B	C 35 BKO		38 B3	C 35 BKB	SWRCHB 234	35 B2							
	12 050		45	C45	C60E4	C45	C45	S45C	C45	1.0503	45	C45SW	45	1650	50HS	Gr.1043
	12 051		50	C 50	C50E4	XC 48 HI	C 50	S 50 C	CK 50	1.1206			50	1674	080M50	1050
	12 060		55	C55	C55E4	C54	C55	S55C	C55	1.0535	55		50	1655	50	Gr.1055
	12 061		60	2 C 60	C 60 E4	C 60	C 60	S 58 C	CK 60	1.0601	60		60	1665	60 HS,CS	1060
	12 071			1 CS67		C 68	C 67	S 70C-CSP	CK 67				65		080A67	Gr.1070
	12 081		75	1CS75	CS75	XC75	C75		CK75	1.1248	75		75	1774	80HS	Gr.1078
	12 090		85	2 CS 85	CS 85	C 90RR	C 85	SK 5-CSP	C 85E	1.1269	85		85		80HS,CS	1086
	13 141		30Mn2	28Mn6	28Mn6	35M5	C28Mn	SCMn2	28Mn6	1.1165	30G2		30T2		120M86	Gr.1330
	13 142															
	13 151					45 S 7			46 Si 7	1.5024	45 S					9250
	13 152															
	13 180								80Mn4		65G		70T			
	13 240		35SiMn			38M55			37MnSi5	1.5122	35SG		35CT			
	13 242								42MnV7	1.5223						
	13 251			45Si7	Type 3	45Si7			46Si7	1.5024	45S		50S2		250A53	9250
	13 262															

skupina ISO 513	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SWEDEN	G.B.	USA
	CSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASU/SAE
13 270	60Si2Mn	60Si7	Type 1-0	60Si7	60Si7	60Si7	SUP6	60Si7	1.5028	60S2		60S2		251A53	Gr.3260H
13 320															
14 100	G Cr15	100Cr6	Type 1-0	100C6	100C6	100Cr6	SUJ 2	100Cr6		LH 15		Ц 15	2258	534A99	52100
14 101															
14 109	GCr15	100Cr6	Type 1-0	100Cr6	100Cr6	100Cr6	SUJ 2	100Cr6	1.3505	LH 15		ШХ15	2258	535 A99	52100
14 120	15Cr	15Cr2	37Cr4	12C8	12C8	12C8	SCr 415	15Cr3	1.7015	15 H		15X		523M15	5015
14 140	35Cr	37Cr4	TYPE 2	37Cr4	37Cr4	38Cr4	SCr435H	37Cr4	1.7034	40H	41Cr4SP	38XA	2245	530A36	Gr.5135
14 160				55 C 3								50XT			
14 209	CrSiMn	100CrMn6	TYPE 3	100CM6	100CM6		SUJ3	100CrMn6	1.3520	LH15SG		ШХ15CF		535A99	Gr.2
14 220	15CrMn	16MnCr5	TYPE 5	16MCS	16MCS	16MnCr5		16MnCr5	1.7131	15HG		18XT	2127	527M17	No.5115
14 221	20CrMn	20MnCr5	Type 7	20MCS	20MCS	20MnCr5	SMnCr420 H	20MnCr5	1.7147	18HGT		18XT			5120
14 223												18XTT			
14 230												27XTP			
14 231												30XTT			
14 240	35Mn2						SMn438	36Mn5	1.5067			35T2			Gr.1340H
14 251															
14 260	60Si2CrA			54SiCr6	48Si7		SUP7	54SiCr6	1.7102	60S2		60C2XA	2090	250A61	9260
14 331										30HGS		30XTCA			
14 340								34CrAl6	1.8504			38x2ly			
14 341										37HS		38XC			

P

tabulka č. 2a

tabulka č. 2a

OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY SKUPINY „P“

OBRABANÉ MATERIÁLY SKUPINY „P“

skupina ISO 513	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SWEDEN	G. B.	USA
ČSN	GB	EN	ISO	ARJOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	AISI/AE	
15 020		16Mo3	P26.P26.TS26	15D3	15Mo3	STBA12	15Mo3	1.5415	16M	15Mo3KW			2912	240	Gr.A
15 121	12CrMo	13CrMo4-5	F32.P32.TS26	15CD4-5	14CrMo3	SFAAF12	13CrMo4-4	1.7335	16HM	13CrMo44KW	12XM		2216	620-440	Gr.P12
15 124		18CrMo4	18CrMo4	18CrMo4	18CrMo4	SCM418	18CrMo4		18HGM		20XM			708H20	
15 128		13MoCrV6	TS33.P33.F33				14MoV6-3	1.7715	13HMF					660-460	Gr.P24
15 130	30CrMo	25CrMo4	25CrMo4	25CD4	25CrMo4	SCM 430	25CrMo4		25 HM	24CrMo5 S	20XM		2225	708A25	4130
15 131	30CrMo	34CrMo4KD		25CD4	30CrMo4	SCM 420	34CrMo4	1.7220	26HM		30XM		2225	708A25	4130
15 142	42CrMo	41CrMo4	TYPE 3	42CD4	38CrMo4KB	SCM440	41CrMo4	1.7225	40HM	42CrMo4SP	38XM		2244	708M40	Gr.4140
15 217	09CrPCrNi-A	S355J0WP	Fe 355W-1A	E 36W-A3	S355J0WP	SPA-H	9CrNiCuP 324	1.8962	10 H					WR 50A.BC	Gr.1
15 221											15XΦ				Gr.6118
15 223														CDS 109	Gr.B
15 230								1.7361							
15 231							27MnCrV4	1.8162							
15 235															
15 236	25Cr2MoVA						24CrMoV55	1.7733				25X1MΦ			
15 240											40XΦA				6135
15 241							42CrV6								
15 260	50CrVA	51CrV4	TYPE 13	51CrV4	50CrV4	SUP 10	50CrV4	1.8159	50HF		50XΦA		2230	735A50	Gr.6150
15 261							58CrV4	1.8159							
15 313	12CrMo	10CrMo9-10	P34.TS34.F34	10CD9.10	12CrMo910	SCMV4	10CrMo9-10	1.7380	10H2M	10CrMo910KW			2218	622	Gr.P22
15 320							24CrMoV55	1.7733			24CrMoV55	20XMΦ1		671-850	

158



skupina ISO 513	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SWEDEN	G.B.	USA
	CSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/AE
15 323								17CrMoV10	1.7766						
15 330						31CrMoV10		30CrMoV9	1.7707	30H2MF		30XMF			
15 340	38CrMoAl				40CrAl6.12	41CrAlMo7	SACM 645	41CrAlMo7	1.8509	38HMJ		38X2MnPA		90SM9	Cl. A
15 341				42CrMo4			SCM 4	42CrMo4							
15 342															
15 412								10CrMo11	1.7276						
15 421															
15 423								20CrMoV135	1.7779						
16 220	12CrNi2		15NiCr6		16NiC5	16CrNi4		15CrNi6	1.5713	15HN		12XH2	2512	815M17	Gr.4320
16 221															
16 222					1.5 Ni										
16 231					20NiC5	20CrNi4		19CrNi8				20XH4A		822M17	3120
16 240					35NiC5		SNC 236	36NiCr6	1.5710			40XH			3135
16 320						18Ni14						12XH3		En 33	
16 341			36CrNiMo4		40NiCD3	38NiCrMo4KB	SCNiM439	36CrNiMo4		36HNM		40XH2MA		817A37	Gr.9840
16 342			34CrNiMo6	36CrNiMo6	35NiCD6	35NiCrMo6 KB	SNiCM 447	34CrNiMo6				40XHMA		817M40	4340
16 343			34CrNiMo6	Type 3	35NiCD6	35CrNiMo6	SNiCM 447	34CrNiMo6	1.6582	34 HNM		38X2H2MA	2541	817M40	4340
16 420					13NiCr14		SNC815	14NiCr14	1.5752			12Q2H4A		655H13	E3310X
16 431								26NiCrMo8-5	1.6931						
16 440					30NiC12		SNC 836	31NiCr14	1.5755	37H3A		30XH3A			

P



skupina ISO 513	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SWEDEN	G.B.	USA
	CSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASISAE
17 153	1C/25T1				Z10C24	X16Cr26	SUJ446	X8CrTi25				15X25T	2322		446
19 065								C35W3							
19 083					Y342			C45W3	1.1730		K945				
19 103					Y355		SK7	C60W3	1.1740	N5	K960				
19 125					Y365		SK7	C67W	1.1744	N6					
19 132	T7		CT70	C70U	C70E2U	C70KU	SK6	C70W2		N7	K970	Y7-1			W1-7
19 133	T7		CT70	C70U	Y170	C70KU	SK6	C70W	1.1620	N7	K970	Y7			
19 152	T8		CT80	C80U	Y180	C80KU	SK5	C80W2	1.1625	N8	K980	Y8-1		BW1A	W1GrA
19 191	T10A		CT105	C105U	C105E2U	C100KU	SK3	C105W1	1.1645	N10E	K990	Y101	1880	BW1B	W5
19 192	T10		CT105	C90U	C105E2U	C100KU	SK3	C105W2		N10	K990	Y10-1			W110
19 221	T11		CT120	C120U	Y2120	C120KU		C110W2	1.1654	N12	K990	Y12-1		BW1C	
19 255			CT120	TC120	C120E3U	C120KU	SK2	C125W	1.1663	N12	K995	Y13-1			W112
19 312			90MnV8	90MnCrV8	90MnV8	90MnVCr8KU		90MnCrV8	1.2842	NM/	K720	972B		B02	02
19 313			90MnV8	90MnCrV8	90MnV8	90MnVCr8 KU		90MnCrV8		NM/	K720	9702		B0 2	02
19 340			60SiMn7		60Si8	56SiMn7 KU		70Si7					No 22		
19 356			100 V2	TCV 105	C 105 E2 UV1	102 V2 KU	SKS 43	100 V1	1.2833	NV	K 760			BW 2	W210
19 418								80CrV5		NCV 1		8X			
19 419								80CrV2		NCV 1		8X			
19 420	Cr 06				Y2 140 C		SKS 8	140Cr2	1.2008	NC 5	K 205	13X			
19 421			107CrV3			107CrV3KU		115CrV3	1.2210		K510				L2

P

skupina ISO 513															tabulka č. 2a															tabulka č. 2a															OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY SKUPINY „P“															OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY SKUPINY „P“														
CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SWEDEN	G.B.	USA	ČSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/AE																																													
19 422								145Cr6	NC 6	K 505					19 422																																																											
19 423						SKC 11	90Cr3	1.2056			9XΦ			L 2	19 423																																																											
19 426	9CV2						85Cr7			K 201	9X1				19 426	9CV2																																																										
19 434		X21Cr13		X20Cr13	X21Cr13KU		X20Cr13 1.2082	1.2082							19 434		X21Cr13		X20Cr13																																																							
19 435		X41Cr13	X40Cr14	X40Cr14	X41Cr13KU	SUS 420 J2	X42Cr13		4H13		40X13	2314	420S45		19 435		X41Cr13	X40Cr14	X40Cr14	X41Cr13KU	SUS 420 J2	X42Cr13																																																				
19 436		X210Cr12	C710Cr12	Z200Cr12	X205Cr12KU	SKD1	X210Cr12	1.2080	NC11	K100	X12		B03	D3	19 436		X210Cr12	C710Cr12	Z200Cr12	X205Cr12KU	SKD1	X210Cr12	1.2080																																																			
19 437		X210CrW12-1	X210CrW12	X210CrW12-1	215CrW12-1 KU		X210CrW12					2313			19 437		X210CrW12-1	X210CrW12	X210CrW12	215CrW12-1 KU		X210CrW12																																																				
19 438															19 438																																																											
19 452				Y60SC7			58SiCr8	1.2103		K244					19 452				Y60SC7																																																							
19 487							21MnCr5	1.2162							19 487																																																											
19 501		100CrMo7		100CrD7	100CrMo7	SUJ4	100CrMo7	1.2303						L7	19 501		100CrMo7		100CrD7	100CrMo7	SUJ4	100CrMo7	1.2303																																																			
19 512				45CrDV6	35CrMo8 KU		48CrMoV6 7								19 512			45CrDV6	35CrMo8 KU																																																							
19 520		35CrMo8	35CrMo7	40CrMnMo8	35CrMo8KU		40CrMnMo7		WLB						19 520		35CrMo8	35CrMo7	40CrMnMo8	35CrMo8KU																																																						
19 541		30CrMoV12-11	32CrMoV12-28	32CrMoV12-28	30CrMoV12-27 KU	SKD7	X32CrMoV33	1.2365	WLV	W320	3X3M3Φ		BH10	H10	19 541		30CrMoV12-11	32CrMoV12-28	32CrMoV12-28	30CrMoV12-27 KU	SKD7	X32CrMoV33	1.2365																																																			
19 552	4Cr5MoSiV	X37CrMoV5-1	X37CrMoV5-1	Z38CrDV5	X37CrMoV51KU	SKD6	X38CrMoV5.1	1.2343	WCL	W300	4X5MΦC		BH11	H11	19 552	4Cr5MoSiV	X37CrMoV5-1	X37CrMoV5-1	Z38CrDV5	X37CrMoV51KU	SKD6	X38CrMoV5.1	1.2343																																																			
19 553	4Cr5MoSiV	X37CrMoV5-1	X37CrMoV5-1	Z38CrDV5	X37CrMoV51KU	SKD6	X38CrMoV5.1	1.2343	WCL	W300	4X5MFS		BH11	H11	19 553	4Cr5MoSiV	X37CrMoV5-1	X37CrMoV5-1	Z38CrDV5	X37CrMoV51KU	SKD6	X38CrMoV5.1	1.2343																																																			
19 554	4Cr5MoSiV1	X40CrMoV511	40CrMoV5-1	X40CrMoV5	X40CrMoV511KU	SKF61	X40CrMoV51	1.2344	WCLV	W302	4Cr5MΦ1C	2214	BH13	H13	19 554	4Cr5MoSiV1	X40CrMoV511	40CrMoV5-1	X40CrMoV5	X40CrMoV511KU	SKF61	X40CrMoV51	1.2344																																																			
19 561														H 42	19 561																																																											
19 571	Cr5Mo1V	X100CrMoV5-1	X100CrMoV5	Z100CrDV5	X100CrMoV51KU	SKD 12	X100CrMoV5-1		NCLV	K 305	9X5BΦ	2260	BA 2	A 2	19 571	Cr5Mo1V	X100CrMoV5-1	X100CrMoV5	Z100CrDV5	X100CrMoV51KU	SKD 12	X100CrMoV5-1																																																				
19 572		X160CrMoV12-1		Z160CrDV12	C165CrMoV12KU	SKD 11	x165CrMoV12			k 105	X12 MΦ	2310		D 2	19 572		X160CrMoV12-1		Z160CrDV12	C165CrMoV12KU	SKD 11	x165CrMoV12																																																				

P

skupina ISO 513	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SVEDEN	G.B.	USA
	CSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/AE
19 581															A7
19 614								55NiCr10	1.2718		K 605		2550		
19 642			40NiCrMoV16					35NiMo16			W 502			BP 30	
19 655			40NiCrMo16	45NiCrMo16	40NiCrV16	40NiCrMo-V16KU		X45NiMoCr11.2	1.2767		K 600				
19 662	5CrNiMo		55NiCrMoV7	55NiCrMoV7	55NiCrV7	44NiCrMoV7 KU	SKT 4	55NiCrMoV6	1.2711	WNL	W 502	5XHM		BH 224/5	L 6
19 663			55NiCrMoV7	55NiCrMoV7	55NiCrV7	56NiCrMoV7KU	SKT4	56NiCrMoV7	1.2714	WNLV	W501	5XHB		BH224/5	L6
19 675								28NiCrMoV10	1.2740						
19 678								28NiMo17	1.2747						
19 680								X50NiCrWV13-13							
19 710	W						SKS 7M	120 W 4	1.2414	NW 1	K 405				F 1
19 711						110W4 KU	SKS 2	120 WV 4	1.2516			XB 1		BF 1	
19 712								110WCrV5				XB6			
19 714							SKS 11	X 130W5			K 400	XB 4φ			F 2
19 720	30W4Cr2VA		X30WCrV5 3	30WCrV5	X32WCrV5	X30WCrV5 3KU	SKD 4	30WCrV 5.3			W 105				
19 721	3Cr2W8V		X30WCrV83	X30WCrV9-3	Z30WCrV9	X30WCrV93KU	SKD5	X30WCrV9.3	1.2581	WVV	W100	3Cr288φ		BH21	H21
19 723										WVN 1	W-103			BH 21A	
19 732			45WCrSiV8	50WCrV8	45WCrV20	45WCrV8KU		49WCrV7	1.2542	NZ2	K450	50XB2Cφ	2710	BS1	S1
19 733			55WCrV8	60WCrV8	55WCr20	55WCrV8 KU		60WCrV7		NZ 3	K 465	5XB2C		BS 1	S 1
19 740								30 WCrV 151	1.2564	WWS 1	W 106				
19 802							SKH6	S 12-1-2	1.3318	SW12		P1203			

P

skupina ISO 5131	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SWEDEN	G.B.	USA
ČSN	GB	EN		ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/SAE
19 810					Z130WV13.4			S 12-1-4	1.3302	SW12		P9e5			
19 824	W18Cr4V	HSr18-0-1	HSr18-0-1	HS 18-0-1	Z80WCV18-04-01	HS 18-0-1	SKH 2	HS 18-0-1	1.3355	SW18	S 200	P18	2750	BT1	T1
19 830	W6Mo5Cr4V2	HS 6-5-2	HS 6-5-2	HS 6-5-2	Z85WDCV06-05-04-02	HS 6-5-2	SKH51	HS 6-5-2	1.3843	SW7M	S600	P6M5	2722	BM2	M2
19 852	W6Mo5Cr4V2-Co5	HS 6-5-2-5	HS 6-5-2-5	HS 6-5-2-5	Z85WDCV06-05-04-02	HS 6-5-2-5	SKH55	HS 6-5-2-5	1.3243	SK5M	S705	P6M5K5	2723	BM35	
19 855	W18Cr4V0o4	HS18-1-1-5	HS18-1-1-5		Z 80WKCIV18-05-04-01	HS 18-1-1-5	SKH 3	HS 18-1-2-5			S 305	P18e592		BT 4	T 4
19 856												P9K5			
19 858	W12Cr4W5Co5	HS12-1-5-5	HS12-1-5-5	HS12-1-5-5			SKH 10	HS 12-1-4-5	1.3202	SK 5V	S 308	P1394K5		BT 15	T 15
19 861		HS 10-4-3-10	HS 10-4-3-10		Z130WKCIV	HS 10-4-3-10	SKH57	HS 10-4-3-10	1.3207	SK10V	S700	P1203K10M3-JW	2736	BT42	
422630		C180		20-40	20-40M	Fe6400	SC37	GS38	1.0416	LI1400	GS38	15I-I		AM1	Gr.N1
422633					A 42 C-M	Fe638VR	SC 360	GS-38.3	1.0416	L II 400	GS-38	15 II-III	1306	AM 1	Gr.N 1
422640				23-45	A 48 M1	Fe6 45	SC 46	GS-45	1.0443	LI1 400	GS-45	25II	1305	161-430 A	N 1
422643				33-45	FB-M	G20	SC450	GS-45	1.0443	L20	GS45	20II		430A	Gr.WCA
422650				26-52	E26-52-M	Fe649-1	SC480	GS-52	1.0551	LI1500	GS52	30II		161G1400A	Gr.N-2
422660	ZG 310-570			30-57	30M6M	Fe6 570	SCC 3	GS-60	1.0553	LI1 600	GS-60	45I12	1606	A 3	Gr.80-40
422670					E26-52-M		SC05	GS-62	1.0554			55II		AW3	Gr.105-85
422709					35M5		SCMn2	GS-20Mn5		L20G		35I		Gr.A	Gr.80-40
422712					20 M 6 M	Fe6 49-2	SCW 480	GS-20Mn5		L 20G		20II	2172	161-540 A	Gr.A
422713			G17Mn5		20 M5M			GS-16Mn5						G17Mn5	WCC
422714			G-21 Mn5			G 22mn3	SCA 1	GS-20Mn5	1.1133	L20G		20II		Gr.A	LC8
422715	Z640Mn				35M5		SCMn3	GS-36Mn5	1.1167			35I2			

OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY SKUPINY „P“
 OBRABANÉ MATERIÁLY SKUPINY „P“

SKUPINA ISO 513	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SWEDEN	G.B.	USA
	CSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/AE
422719														Gr.A	
422724												30XTC09I			
422726										L35HGS		35XTC0I			
422733								GS 24CrM42							
422744			GS-17CrMo65		15CD5-05M	G 15CrMo65	SCPH 21	GS-17CrMo65		L18HM	GS-17CrMo65	20XMo9I		621	Gr.WC6
422745			G17CrMo65/1		15CDV4-10M		SCPH23	GS-17CrMo65/1		L15HMF	GS-17CrMo- V511				Gr.9
422750												40 XHII			
422771					Z15CD 505-M	GX15CrMo5	SCPH 61					20X5MII		625	C 5
422904		Z61Cr13			Z6CN12-1M	GX12Cr13	SCS1	GX8CrNi13	1.4008			10X12H10I		410C21	
422905		Z61Cr13			Z12Cr13-M	G X12Cr13	SCS 1	G-X12Cr13		LOH 13		15X130I		410C21	Gr.CA-15
422906		Z 62Cr13			Z20Cr13-M	G X30Cr13	SCS 2	G-X20Cr14	1.4027	LH 14		20X13 1		420C24	Gr.CA-40
422911		Z61Cr17			Z20Cr17-2	GX35Cr17		G-X22CrNi17						ANC 2	Gr.CB30
422912								G-X40CrSi17							
422913					Z40C28 M		SCH 2	G-X40CrSi23		LH 26				452C11	Gr.HC
422914		Z 60r28			Z40C28-M	G X35Cr28	SCH 2	G-X70Cr29		LH 26		75X280I		452C11	Gr.HC
422916			G-X22CrMo- V12-1					G-X22CrMo- V12-1	1.4922			20X12BHMo9I			Gr.CA28MnV
422917			GX8CrNi12		Z6CN12-1M			GX8CrNi12				20X12BHMo9I			
422938												12X21H57C7II			
422992												P9			

P

skupina ISO 513		CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SVEDEN	G.B.	USA
ČSN		GB	EN	ISO	ARNDT	UNI	UNI	JIS	DIN	DIN	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/SAE
M	17 240	0Cr18Ni9	X5CrNi18-10	Type11	X5CrNi18-10	X5CrNi18-10	X5CrNi18-10	SUS304	X5CrNi18-10	1.4301	0H18N9	X5CrNi18-10S	08X18H10	2333-02	304S31	Type 304
	17 241					X10CrNi18 09	X10CrNi18 09	SUS 302	X12CrNi 18 8	1.4300	1H18N9					302
	17 242					Z10CrNi809	X15CrNi1809		X12CrNi188		1H18N9		17X18H9		302S25	Gr.302
	17 246	1Cr18Ni9Ti	X10CrNiTi18-10	TYPE 15	Z6CrNi18-10	X6CrNiTi1811	X6CrNiTi1811	SUS321	X12CrNiTi189	1.4878	1H18N9T	X6CrNiTi1810K-KW	08X18H0T	2337-02	321S12	321
	17 247	0Cr18Ni10Ti	X 6CrNiTi 18-10	TYPE 15	Z 6CrNiT 18-10	X 6CrNiTi 18 11	X 6CrNiTi 18 10	SUS 321	X 6CrNiTi 18 10	1.4541	0H18Ni10T	X 6CrNiTi 18 10 S	08X18H0T	2337	321S31	Type 321
	17 248	0Cr18Ni10Ti	X6CrNiTi18-10	Type 15	Z6CrNi18-10	X6CrNiTi1811	X6CrNiTi1810	SUS321	X6CrNiTi1810	1.4541	0H18Ni10T	X6CrNiTi1810K-KW	08X18H0T	2337	321S31	Type 321
	17 249	00Cr19Ni10	X2CrNi 18 10	Type 15	Z3CN 18-11	X2CrNi 18 11	X2CrNi 19 11	SUS 304	X2CrNi 19 11	1.4306		X2CrNi19 11 KW	03X18H11	2352	304S11	304 L
	17 251	1Cr20Ni14Si2	X 15CrNiSi 20 12	TYPE H13	Z 17CrNiS 20 12	X 16CrNi 23 14	X 15CrNiSi 20 12	SUH 309	X 15CrNiSi 20 12	1.4828	H20Ni12S2		20X20H 14CZ		309S24	TYPE 309
	17 253	1Cr16Ni35	X12NiCrSi35-16	H17	Z12NiCrSi37-18			SUH330	X12NiCrSi36-16		H16Ni36S2					330
	17 254												12X21H5T			
	17 255	1Cr25Ni20Si2	X8CrNi25-21	H16	Z8CrNi25-20	X6CrNi2620	X6CrNi25-21	SUS310S	X8CrNi25-21	1.4845	H25Ni20S2		20X23H18	2361	310S31	310S
	17 322												4Cr14Ni41Si2Mo		331S42	E-9
	17 335												XH35 BT			
	17 341			TS 63	Z6CrNi17-13B	X5CrNiMo1712			X6CrNiMo1713	1.4919		X5CrNiMo1712S			316S51	TP316H
	17 346	0Cr17Ni12Mo2	X 5CrNiMo 17 12 2	TYPE 20	Z 6CrNi 17 11	X 5CrNiMo 17 12	X 5CrNiMo 17 12 2	SUS 316	X 5CrNiMo 17 12 2	1.4401		X 5CrNiMo 17 12 2 KW		2347	316S31	TYPE 316
	17 348	0Cr18-Ni12Mo2Ti	X6CrNiMoTi17-12-2	21	Z6CrNi17-12	X6CrNiMo-Ti17-12	X6CrNiMo-Ti17-12	SUS316Ti	X6CrNiMo-Ti17-12-2		H7Ni13M2T	X8CrNiMo-Ti1712S	10X17H 13M2T	2350-02	321S12	316Ti
	17 349	00Cr17Ni14Mo2	X2CrNiMo 17-12-2	Type 19	Z3CrNi 18-12-02	X2CrNiMo 17 12	X2CrNiMo 17 13 2	SUS 316	X2CrNiMo 17 13 2	1.4404	00H17Ni14M2	X2CrNiMo 17 13 2KW	03X17H 14M2	2348	316S11	316 L
	17 350	00Cr17Ni14Mo2	X2CrNiMo18-14-3	TYPE 19a	Z3CrNi 17-12-03	X2CrNiMo1713	X2CrNiMo18-14-3	SUS 316L	X2CrNiMo18-14-3	1.4435		X2CrNiMo18143KW	03X17H 14M2	2353	316S14	TP316L
	17 351			TYPE 7												TYPE 635
	17 352	0Cr17Ni12Mo2	X3CrNiMo 17-13-3	Type 20a	Z7CrNi 18-12-3	X5CrNiMo 17 13	X5CrNiMo 17 13 3	SUS 316	X5CrNiMo 17 13 3	1.4436		X5CrNiMo 17 13 3 KW		2343	316S31	316

skupina ISO 513	CZECH	CHINA	EURO		FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SVEDEN	G.B.	USA
	CSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	B.S.	ASISAE
17 356	1Cr18-Ni2Mn3Ti					X6CrNiMo-117-13	316Ti	X10CrNi-Mo18-12		H17Ni3M2T		08X17H13M2T		320S33	316Ti
17 436								X40MnCr18	1.3817						
17 460									1.3965	1H17Ni4G9		12X17Ti9Al4		Gr.202	
17 465	50Cr21Mn9Ni4N		X 53 CrMn-NiN21 g	Type 9	Z 52 CMN 21 09	X 53CrMnNiN 21 g	SUJH 35	X 53 CrMn-NiN21 g	1.4871	50 H21G9Ni4		55X2Ti9Al4		349S54	Ev 12
17 536								Ni 36	1.3912	Fen138Pr		36H		NILO 36	NILO 36
17 618.4					Z120M12			X120Mn12	1.3401			110F13L	2183		
422920	ZGMn13-1-4				Z120M12M	XG120Mn12	SCHMnH1 až 3	G-X120Mn13	1.3802	C120G13	AdMn10	110F13N		BW 10	B-1 až 4
422921					Z120M12-M	G X120MnCr12 02	SCMnH 11			L120G13H					Gr.C
422931	ZGCr18Ni9				Z6CN 18-10M	G X6CNi 20 10	SCS 12	G-X10CrNi18 8	1.4312	LH18N9		10X18H9Ti	2333	302C25	CF-16F
422932					Z 25CN 20-10 M	G X30CrNi 20 10		G X25CrNiSi 18 9	1.4825					302C35	CF 20
422933					Z6CNi1810-M	GX8CrNiNb2011	SCS21	G-X7CrNiNb189		LH18N9T	G-X5CrNiNb189	10X18H9Ti		347C17	CF-8C
422934							SCH 12	G X40CrNiSi 22 9	1.4826	LH23Ni18C		40X24H12Cl		309C30	HF
422936					Z40CN 25-12 M	G X35CrNi 25 12	SCH 13A	G-X40CrNiSi 25 12	1.4837			40X24H12Cl		309C35	HH
422941					Z 6CNDNb 18 12-M	G X6CrNiMoNb 20 11	SCS 22	G-X6CrNiMoNb 20 11		LH18Ni10M2T	G-X5CrNiMoNb 18 10	10X18H 12M3T		318C17	CF 3 MN
422942					Z6CND 18-12 M	G X6CrNiMo 20 11	SCS 14	G-X10CrNiMo 18 9	1.4410	LH18Ni10M2			2243	315C16	CF-8M
422944						G X35CrNi 28 09	SCH 17							309C40	HE
422952					Z40CN 25-20 M	G X40CrNi 26 20	SCH 22	G-X40CrNiSi 23 20	1.4848	LH25Ni18S2		20X25H 19C2L		310C40	HK
422953										LH21Ni5		12X21H572Cl			
422955						G X50NiCr 39 19	SCH 20	G-X40NiCrSi 35 25						331C40	HU
422958					Z 6NCdV 25-20-04 M	G X5NiCrCuMo 29 21	SCS 15	G X7CrNiMo-CuNb 18 18					2564		CH-7M

M

OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY SKUPINY „K“
OBRÁBANÉ MATERIÁLY SKUPINY „K“

skupina ISO 513															
	CZECH ČSN	CHINA GB	EURO EN	ISO ISO	FRANCE AFNOR	ITALY UNI	JAPAN JIS	GERMANY DIN	GERMANY W-nr	POLAND PN	AUSTRIA ONORM	RUSSIA GOST	SVEDEN SS	G.B. BS	USA AS/SAE
422532					MN 32-8	B 32-12	FCMB 310			Zcc 32000		K4 33-8	0815-00	B 310/10	
422533				B-35-10	MN35-10	B35-10	FCMB35	GTS35-10		Zcc350110	GTS-350	K435-10	0815-00	B35-12	Gr.32510
422536				W35-04	MB35-7	GMN35	FCMN34	GTW35-04		Zcb 35004	GTW-350			W35-04	
422540				W 40-05	MB 400-5	GMN 40	FCMNW 370	GTW 40-05		Zcb 40005	GTW 400			W 40-05	
422545				P45-06	MN 450-6	P45-06	FCMP 440	GTS 45-06		Zcp 45006	GTS-450	K4 45-7	0854-00	P45-06	Gr.45006
422555				P55-04	MN 550-4	P55-04	FCMP 540	GTS 55-04		Zcp55004		K4 55-4		P55-04	6004
K															

skupina ISO 513														
	CZECH	CHINA	EURO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SVEDEN	G.B.	USA
	ČSN	GB	EN	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W.-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/SAE
N	424002		AW-A99.8 (A)	1080A	P-A99.8	1080A	A99.8		A99.8	A99.8	A900		1080A	
	424003		AW-A99.7	1070A	P-A99.7	1070	A99.7		A99.7	A99.7	A900			
	424004		AW-EA99.5				E-Al		A99.5E	E-Al	A10E	EA99.5	1350	1350
	424005		AW-A99.5	1050A	P-A99.5	1050	A99.5		A99.5	A99.5	A10	A99.5	1050A	A91060
	424201		AW-A1Cu4MgSi	2017A	P-A1Cu4MgMnSi	2017	A1CuMg1		A1CuMg1	A1CuMg1	A1			A92017
	424203		Al-P2024	2024	P-AlCu4.4MgMn	2024	A1CuMg2		A1Cu4Mg2	A1CuMg2	A16		2024	2024
	424206								A1Cu2SiMn		A8			
	424218		AW-A1Cu2Mg1.5Ni	2618A		2618			A1Cu2Mg2Ni1		Ak-1		2618A	A92618
	424222		Al-P7075	7075	P-AlZn5.8MgCu1	7075	A1ZnMgCu1.5		A1Zn6Mg2Cu	A1ZnMgCu1.5	B95		7075	A97075
	424237		AW-A1Si12.2MgCuNi	4032	P-A1Si12MgCuNi	4032								A94032
	424253			2024 F	P-A1Cu4.5MgMnplacc.		A1CuMg2pl				A16П			A1CuA9024
	424254		AW-A1Cu4PBMg	2030			A1CuMgPB							
	424315			A-U4NT	G-A1Cu4NiMg	AC5A	G-A1Cu4NiMg				A01		A1Cu4Ni2Mg2	A02420
	424330		AC-A1Si12(a)	A-S12U	G-A1Si13CuMn	AC3A	G-A1Si11		A1Si11	GA1Si12	AK12	A1Si12Cu	LM20	A04130
	424331		AC-A1Si10Mg (A)	A-S10G	G-A1Si9Mg	ADC3	G-A1Si10Mg		A1Si9Mg	G A1Si10Mg	AN9	A1Si10Mg		A-0359.0
	424332		AC-A1Si7Mg	A-S7G	G-A1Si7Mg				A1Si7Mg		AK7	A1Si7MgFe	LM25	A03560
	424336		AC-A1Si12CuNiMg	A-S11UNG		AC8A			A1Si13Mg1CuNi		AK12M2MH		LM13	
	424337			A-S9GU										
	424357			A-S5U3G	G-A15.5Cu	AC2A	G-A1SiCu4			GA1Si6Cu4	AK5M4	A1Si6Cu4	LM21	A03080
	424361			A-LBS										A02130

skupina ISO 513	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SVEDEN	G.B.	USA
	CSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/SAE
423123			CuSn12-C	CuSn12	CuSn12	G-CuSn12		G-CuSn12					CuSn12	PB2	C91700
423135			CuSn5Zn5Pb5-C	CuPb5Sn5Zn5	CuSn5Pb5Zn5	G-CuSn5Zn5Pb5	BC6	G-CuSn5Zn5Pb		CuSn5Zn5Pb5		БрО5ЛС5	CuSn5Pb5Zn5	LG2	C83600
423135			CuSn5Zn5Pb5-C	CuPb5Sn5Zn5	CuSn5Pb5Zn5	G-CuSn5Zn5Pb5	BC6	G-CuSn5Zn5Pb		CuSn5Zn5Pb5		БрО5ЛС5	CuSn5Pb5Zn5	LG2	C83600
423135			CuSn5Zn5Pb5-C	CuPb5Sn5Zn5	CuSn5Pb5Zn5	G-CuSn5Zn5Pb5	BC6	G-CuSn5Zn5Pb		CuSn5Zn5Pb5		БрО5ЛС5	CuSn5Pb5Zn5	LG2	C83600
423138				CuSn10Zn2		G-CuSn10Zn2	BC3	G-CuSn10Zn		CuSn10Zn2		БрО10Л2	CuSn10Zn2	B1	C90500
423138				CuSn10Zn2		G-CuSn10Zn2	BC3	G-CuSn10Zn		CuSn10Zn2		БрО10Л2	CuSn10Zn2	B1	C90500
423144												БрА9МЛ2П			
423144												БрА9МЛ2П			
423145			CuAl10Fe-C	CuAl10Fe3	CuAl10Fe3	G-CuAl10Fe3	AIBC1	G-CuAl10Fe		CuAl10Fe3		БрА82Л	CuAl10Fe3	AB1	C95200
423145			CuAl10Fe-C	CuAl10Fe3	CuAl10Fe3	G-CuAl10Fe3	AIBC1	G-CuAl10Fe		CuAl10Fe3		БрА833П	CuAl10Fe3	AB1	C95200
423146										CuAl10Fe3Mn2		БрА103Л3МЛ2			
423146										CuAl10Fe3Mn2		БрА103Л3МЛ2			
423147			CuAl10Fe5Ni5-C	CuAl10Fe5Ni5	CuAl10Fe5Ni5	G-CuAl10Ni	AIBC3	G-CuAl10Ni		CuAl10Fe4Ni4		БрА103Л4П	CuAl10Fe5Ni5	AB2	C95500
423147			CuAl10Fe5Ni5-C	CuAl10Fe5Ni5	CuAl10Fe5Ni5	G-CuAl10Ni	AIBC3	G-CuAl10Ni		CuAl10Fe4Ni4		БрА103Л4П	CuAl10Fe5Ni5	AB2	C95500
423183								G-CuPb2ZSn							
423184				CuPb30			KJ3	CuPb30				БрС30			
423200			CuZn5	Cu-Zn5	CuZn5	G-CuZn5	C21000	CuZn5		CuZn5		Л96		CZ125	Cu-5Zn
423201			CuZn10	CuZn10	CuZn10	P-CuZn10	C2200	CuZn10		CuZn10		Л90		CZ101	C22000
423202			CuZn15	CuZn15	CuZn15	P-CuZn15	C2300	CuZn15		CuZn15		Л85		CZ102	C23000
423203			CuZn20	CuZn20	CuZn20		C2400	CuZn20		CuZn20		Л80		CZ103	C24000

N

skupina ISO 513	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SVEDEN	G.B.	USA
	ČSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W.-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	AISI/SAE
N															
423210			CuZn30	CuZn30	CuZn30	P-CuZn30	C2600	CuZn30		CuZn30	CuZn30	Л70	CuZn30	CZ106	C26000
423212			CuZn33	CuZn33	CuZn33	P-CuZn33	C2680	CuZn33		CuZn33	CuZn33	Л68			
423213			CuZn36	CuZn37	CuZn36	P-CuZn37	C2720	CuZn37		CuZn37	CuZn37	Л63	CuZn37	CZ108	C27400
423214			CuZn36Pb1	CuZn35Pb1	CuZn35Pb2	P-CuZn35Pb2	C3501	CuZn36Pb1.5		CuZn36Pb1.5	CuZn36Pb1.5	Л083-2		CZ118	C34000
423220			CuZn40	CuZn40	CuZn40	P-CuZn40	C2801	CuZn40		CuZn40	CuZn40	Л60		CZ109	C28000
423221			CuZn37Pb1	CuZn37Pb1	CuZn38Pb0.8	P-CuZn38Pb1	C3501	CuZn38Pb0.5				Л080-1	CuZn40Pb	CZ123	C36500
423222			CuZn38Pb1	CuZn39Pb1			C3710	CuZn38Pb1.5		CuZn38Pb1.5	CuZn38Pb1	Л0059-1	CuZn38Pb1	CZ129	C37000
423223			CuZn39Pb2	CuZn40Pb2	CuZn39Pb2	P-CuZn40Pb2	C3771	CuZn40Pb2		CuZn40Pb2		Л0060-2	CuZn40Pb2	CZ120	C37700
423231				CuZn39AlFeMn		CuZn39Al1-Fe1Mn1	06782	CuZn40Al1		CuZn39Al1-Fe1Mn1	CuZn37Al				
423234			CuZn40Mn2Fe1					CuZn40Mn2		CuZn40Mn1.5		Л10498-2		CZ136	
423237			CuZn38Sn1AS	CuZn38Sn1	CuZn38Sn1	P-CuZn38Sn1	C4640	CuZn38Sn1		CuZn38Sn1	CuZn38Sn	Л0080-1		CZ112	C46400
423256				CuNi15Zn21	CuNi15Zn22		SB6C2			CuNi15Zn21		МНЛ115-20		NS105	
423303			CuZn16Sn4-C					G-CuZn16Sn4		CuZn16Sn3.5		Л1115K4			C87500
423311			CuZn25Al5Mn4-Fe3-C	CuZn25Al6-Fe3Mn3	CuZn19Al6Y20		HBsC4	G-CuZn25Al5				Л1123A-X3M4			C86200
423313			CuZn33Pb2-C	CuZn33Pb2	CuZn33Pb-Y20	G-CuZn34Pb2	YBsC2	G-CuZn33Pb					CuZn33Pb2	SCB3	
423319						G-CuZn40									
423320															C86500
423321			CuZn37Al1-C		CuZn40Y40	G-CuZn38Pb2	YBsC3	G-CuZn37Al1				Л1140C	CuZn39Pb2Al	DGB1	C85800
423322			CuZn29Al2Mn2-Fe1-C	CuZn35AlFeMn	CuZn30AlFeMn	G-CuZn38Al1-Fe1Mn1	HBsC1	G-CuZn34Al2		CuZn38Al2Mn1-Fe			CuZn35AlFeMn	HTB1	C86400

															
	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SVEDEN	G.B.	USA
skupina ISO 513	CSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/AE
S	INCOLOY 800				Z12NCS35.16	F-3313		X12NiCrSi36.16							330
	Ni70Co30			NiCu30	NiCu32Fe1.5Mn			NiCu30Fe		NiCu30		HK3M4 28.2.5-1.5			
	NiFe48				Fe-Ni50			NiFe47		NiFe49Pr					
	NiCr21Mo16Al														ALLOY 59
	NiCr21Mo16W														INCONEL alloy 686
	NiMoNiC 80A				NC 20 TA							EI -437 B			UNS N07080
	NiCrCo18Ti														NiMoNiC alloy 90 (HEV 6)
	NiCr20Cr15 Mo4Ti														NiMoNiC alloy 105
	INCONEL 617														NO6617
	INCONEL 718				NC 19FeNb										UNS N07718
	NiMoCr15W				NiMo16Cr16										UNS N10276
	(ALLOY C-276)														
	NiCr22Mo9Nb				NC22DNb										
	(ALLOY625)														
S	CoCr23-Ni10W7Ta4														MAIP-M509
	Alr Resist 213				KC20WN			CoCr20W15Ni							5537C
	Jet alloy 209				KC22WN			CoCr22W14Ni							AMS 5772
	TiAl5Sn2.5				T-Al5E			TiAl5Sn2.5							AMS R54520
	TiAl6V4				T-Al6V			TiAl6V4							AMS R56400
	TiAl6V4ELI							TiAl6V4ELI							AMS R56401

skupina ISO 513		CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SVEDEN	G.B.	USA
		ČSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN		PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/SAE
H	12 010.4		10	2C10	C10	XC10	C10	S9CK	C10	1.1121	10	RC12	08	1265	045A10	Gr.1010, 1011 M1010
	12 020.4		15	C15E	C15E4	C18RR	C15		C15	1.1141				1370-40	080M15	Gr.1016
	12 023.4		15	C15E	C15E4	XC15	C15	S15C	C15	1.1141	15	RC15	15		040A15	Gr.1015
	12 024.4		20	C22	C25	XC18	C21	S22C	C22	1.0402	20		20	1450	070M20	1020
	12 071.4			1 CS67		C68	C67	S70C-CSP	Ck67				65		080A67	Gr.1070
	14 100.4		G Cr15	100Cr6	Type 1-0	100C6	100Cr6	SUJ 2	100Cr6		LH 15		ШХ 15	2258	534A99	52100
	14 109.4		GCr 15	100Cr6	Type 1-0	100Cr6	100Cr6	SUJ 2	100Cr6	1.3505	LH 15		ШХ15	2258	535 A99	52100
	14 120.4		15Cr	15Cr2	37Cr4	12C8		SCr 415	15Cr3	1.7015	15 H		15X		523M15	5015
	14 209.4		CrSiMn	100CrMn6	TYPE 3	100CM6		SUJ3	100CrMn6	1.3520	LH15SG		ШХ15Cr		535A99	Gr.2
	14 220.4		15Cr/Mn	16MnCr5	TYPE 5	16MC5	16MnCr5		16MnCr5	1.7131	15HG		18Xr	2127	527M17	No.5115
	14 221.4		20CrMn	20MnCr5	Type 7	20MC5	20MnCr5	SMnC420 H	20MnCr5	1.7147	18HGT		18Xr			5120
	14 223.4												18XpT			
	14 231.4												30XTT			
	14 260		60Si2CrA			54SiCr6	48Si7	SUP7	54SiCr6	1.7102	60S2		60C2XA	2090	250A61	9260
	15 340.4		38CrMoAl			40CAD 6.12	41CrAlMo7	SACM 645	41CrAlMo7	1.8509	38HMJ		38X2MnVpA		905M89	Cl. A
	16 220.4		12CrNi2	15NiCr6		16NiC6	16CrNi4		15CrNi6	1.5713	15HN		12XH2	2512	815M17	Gr.4320
	16 231.4					20NiC6	20CrNi4		19CrNi8				20X2HA		822M17	3120
	16 420.4					13NiCr14		SNC815	14NiCr14	1.5752			12X2HA		655H13	E3310X
	16 532.4										30H6SNA		30XCH2A			
	16 720.4										18H2M4WA		18X2H4MA			

skupina ISO 513	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SWEDEN	G.B.	USA
	CSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/SAE
17 023.4	3Cr13		X30Cr13	Type 5	Z30Cr13	X30Cr13	SUS420J2	X30Cr13	1.4028	3H13		30X13	2304-03	420S45	Type 420
17 024.4	4Cr13		X39Cr13	Type 6	Z40Cr13	X40Cr14		X39Cr13	1.4031	4H13		40X13		X39Cr13	Type 420
17 029.4									1.4034						
17 042.4										H18		95X18			440 C
19 083.4					Y342			C45W3	1.1730		K945				
19 103.4					Y355		SK7	C60W3	1.1740	N5	K960				
19 125.9					Y3 65		SK 7	C67W	1.1744	N6					
19 132.4	T 7		CT 70	C 70 U	C70 E2U	C 70 KU	SK 6	C 70 W2		N7	K 970	Y7-1			W 1-7
19 133.4	T7		CT70	C70U	Y170	C70KU	SK6	C70W	1.1620	N7	K970	Y7			
19 152.4	T8		CT80	C80U	Y180	C80KU	SK5	C80W2	1.1625	N8	K980	Y8-1		BW1A	WHG-A
19 191.4	T10A		CT105	C105U	C105E2U	C100KU	SK3	C105W1	1.1645	N10E	K990	Y101	1880	BW1B	W5
19 192.4	T 10		CT 105	C 90 U	C 105 E2U	C 100 KU	SK 3	C 105 W2		N 10	K990	Y 10-1			W 110
19 221.4	T11		CT120	C120U	Y2120	C120KU		C110W2	1.1654	N12	K990	Y12-1		BW1C	
19 255.4			CT 120	TC 120	C120 E3U	C120 KU	SK 2	C125 W	1.1663	N 12	K 995	Y 13-1			W 112
19 312.4			90MnV8	90MnCrV8	90MnV8	90MnVCr8KU		90MnCrV8	1.2842	NMV	K720	912B		B02	02
19 313.4			90MnV8	90MnCrV8	90MnV8	90MnVCr8 KU		90MnCrV8		NMV	K 720	91Φ2		B0 2	02
19 340.4			60SiMn7		60Si8	56SiMn7 KU		70Si7					No 22		
19 356.4			100 V2	TCV105	C 105 E2 UV1	102 V2 KU	SKS 43	100 V1	1.2833	NV	K 760			BW 2	W 210
19 418.4								80CrV5		NCV 1		8X			
19 419.4								80CrV2		NCV 1		8X			

H

skupina ISO 513	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SWEDEN	G.B.	USA
	CSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/AE
19 581.4															A7
19 614.4								55NiCr11	1.2719		K 606		2551		
19 642.4			40NiCrMoV16			40NiCrMoV16 KU		35NiMo16			W 502			BP 30	
19 655.4			40NiCrMo16	45NiCrMo16	40NiCrV16	40NiCrMoV16KU		X45NiMoCr11.2	1.2767		K 600				
19 662.4		50NiMo	55NiCrMoV7		55NiCrV7	44NiCrMoV7 KU	SKT 4	55NiCrMoV6	1.2711	WNL	W 502	5XHM		BH 224/5	L 6
19 675.4								28NiCrMoV10	1.2740						
19 678.4								28NiMo17	1.2747						
19 710.4	W						SKS 7M	120 W 4	1.2414	NW 1	K 405				F 1
19 712.4								110WCv5				X06			
19 714.4							SKS 11	X 130W5			K 400	XB 4F			F 2
19 720.4	30W4Cr2VA		X30WCv5 3	30WCv5	X32WCv5	X30WCv 5 3KU	SKO 4	30WCv 5.3			W 105				
19 721.4	3Cr2W8V		X30WCvV83	X30WCvV8-3	Z30WCv9	X30WCvV83KU	SKD5	X30WCvV9.3	1.2581	WWW	W100	3X288F		BH21	H21
19 723.4										WWN 1	W-103			BH 21A	
19 732.4			45WCvSv8	50WCv8	45WCv20	45WCv8KU		45WCv7	1.2542	NZ2	K450	50X82CΦ	2710	BS1	S1
19 733.4			55WCv8	60WCv8	55WC20	55WCv8 KU		60WCv7		NZ 3	K 455	5X82C		BS 1	S 1
19 740.4								30 WCvV 151	1.2564	WWS 1	W 106				
19 802.4							SKH6	S 12-1-2	1.3318	SW12		P1203			
19 810.4					Z130WV 13.4			S 12-1-4	1.3302	SW12		P905			
19 824.4	W18Cr4V		HSv18-0-1	HS 18-0-1	Z80WCv18-04-01	HS 18-0-1	SKH2	HS 18-0-1	1.3355	SW18	S 200	P18	2750	BT1	T1
19 830.4	W6Mo5CrV2		HS 6-5-2	HS 6-5-2	Z85WDCV06-05-04-02	HS 6-5-2	SKH51	HS 6-5-2	1.3343	SW7M	S600	P8M5	2722	BM2	M2

H

skupina ISO 513															
	CZECH	CHINA	EURO	ISO	FRANCE	ITALY	JAPAN	GERMANY	GERMANY	POLAND	AUSTRIA	RUSSIA	SVEDEN	G.B.	USA
ČSN	GB	EN	ISO	AFNOR	UNI	JIS	DIN	W-nr	PN	ONORM	GOST	SS	BS	ASIS/SAE	
19 852.4	W6M05 Cr4V2C05	HS 6-5-2-5	HS 6-5-2-5	Z85WDCV06-05-04-02	HS 6-5-2-5	SKH55	HS 6-5-2-5	1.3243	SK5M	S705	P6M5K5	2723	BM35		
19 855.4	W18Cr4V004	HS18-1-1-5	HS18-1-1-5	Z 80WKCV 18-05-04-01	HS 18-1-1-5	SKH 3	HS 18-1-2-5			S 305	P18-592		BT 4	T 4	
19 856.4											P9K5				
19 858.4	W12Cr4V5005	HS12-1-5-5	HS12-1-5-5	HS 12-1-5-5	HS12-1-5-5	SKH 10	HS 12-1-4-5	1.3202	SK 5V	S 308	P13φ4K5		BT 15	T 15	
19 861.4		HS 10-4-3-10	HS 10-4-3-10	Z130WKCDV	HS 10-4-3-10	SKH57	HS 10-4-3-10	1.3207	SK10V	S700	P12φ3K10M3-Ш	2736	BT42		
42 2880.6											ЙУНД4				
42 2881.6											ЙУНД8				
42 2887.6								AINICO18/9							
42 2891.6								AINICO 3515				ЙУН14Д1025А			
42 2893.6								AINICO 30/10							
42 2895.6								AINICOφ44/5				ЙУН13ДК24С			
42 2992.4											P9				

H

TYP OBRÁBĚNÉ PLOCHY / TYP OBRÁBANEJ PLOCHY										PRIORITA VOLBY				
						Prvá volba								
						Alternatívni užití / Alternatívne použítie								
						Možné užití / Možné použítie								
						Podmíněné užití / Podmienčené použítie								
						Neužívat / Nepoužívať								
						Nástroj								
Kr	γp	γf	apmax	Označení / Označenie										
ROVINNÉ FREZY														
45	20	-5	4,5	S45SE09F										
45	18	-6	6,5	S45SE12F										
45	7,5	-5,5	6,5	S45SN12Z										
45	18	-3	6,5	W45SE123F										
45	18	-3	9	W45SE15F										
45	7	0	7,3	S45DD05D										
45	5	0	8,6	S45DD06D										
75	3	0	4	S75AP11D										
75	6,5	0	6	S75AP15D										
75	7	0	9	W75SP12D										
75	7	0	13	W75SP15D										
75	-8	-5	9	W75SN12N										
75	-9	-5	13	W75SN15N										
60	9	-3	18	W60SP25P										
-	5		3	SNORP12X										
-			4	SNORD16X										
-	5	0	6	SCWORD12										
-	5	0	8	SCWORD16										
90	3	0	9	S90AP11D										
90	6	0	13	S90AP15D										
90	6	-5	11	S90SP12D										
90	10	-8	8	S90S009										
90	5	0	18	W90TP22D										

STOPKOVÉ FRÉZY										KOPÍROVACÍ FRÉZY / KOPÍROVACÍE FRÉZY										VÁLCOVÉ FRÉZY / VÁLCOVÉ FRÉZY										KOTOUČOVÉ FRÉZY / KOTOUČOVÉ FRÉZY									
SAP11D										SAP11D										SAP11D										SAP11D									
SAP15D										SAP15D										SAP15D										SAP15D									
SAP10D										SAP10D										SAP10D										SAP10D									
SAP16D										SAP16D										SAP16D										SAP16D									
SAP..D MODULAR										SAP..D MODULAR										SAP..D MODULAR										SAP..D MODULAR									
SSD09										SSD09										SSD09										SSD09									
SSA.. (závitné)										SSA.. (závitné)										SSA.. (závitné)										SSA.. (závitné)									
B..SRD..										B..SRD..										B..SRD..										B..SRD..									
E..SRD										E..SRD										E..SRD										E..SRD									
E(2)-SPD (MODULAR)										E(2)-SPD (MODULAR)										E(2)-SPD (MODULAR)										E(2)-SPD (MODULAR)									
K2-SRC										K2-SRC										K2-SRC										K2-SRC									
K2-SLC										K2-SLC										K2-SLC										K2-SLC									
RC										RC										RC										RC									
S(C)RD (MODULAR)										S(C)RD (MODULAR)										S(C)RD (MODULAR)										S(C)RD (MODULAR)									
ZAP. FRÉZY PRO SVISLÉ ŘÁDKOVÁNÍ / ZAP. FRÉZY PRO SVISLÉ ŘÁDKOVÁNÍ										ZAP. FRÉZY PRO SVISLÉ ŘÁDKOVÁNÍ / ZAP. FRÉZY PRO SVISLÉ ŘÁDKOVÁNÍ										ZAP. FRÉZY PRO SVISLÉ ŘÁDKOVÁNÍ / ZAP. FRÉZY PRO SVISLÉ ŘÁDKOVÁNÍ										ZAP. FRÉZY PRO SVISLÉ ŘÁDKOVÁNÍ / ZAP. FRÉZY PRO SVISLÉ ŘÁDKOVÁNÍ									
S88CN										S88CN										S88CN										S88CN									
VÁLCOVÉ FRÉZY / VÁLCOVÉ FRÉZY										VÁLCOVÉ FRÉZY / VÁLCOVÉ FRÉZY										VÁLCOVÉ FRÉZY / VÁLCOVÉ FRÉZY										VÁLCOVÉ FRÉZY / VÁLCOVÉ FRÉZY									
SAP11D										SAP11D										SAP11D										SAP11D									
SAP15D										SAP15D										SAP15D										SAP15D									
SSAP-A										SSAP-A										SSAP-A										SSAP-A									
SSAP										SSAP										SSAP										SSAP									
S90AP11D										S90AP11D										S90AP11D										S90AP11D									
S90AP15D										S90AP15D										S90AP15D										S90AP15D									
S90SAP										S90SAP										S90SAP										S90SAP									
F90TP16N										F90TP16N										F90TP16N										F90TP16N									
F90TP16R/L										F90TP16R/L										F90TP16R/L										F90TP16R/L									
S90SN12										S90SN12										S90SN12										S90SN12									



[illegible]

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia



■ - ďalší použitie / ďalšie použitie

☐ - podmíněné použití / podmienené použitie

[illegible]



foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použitě při VRD: APET 150412EN APET 150412SN
 Profil hlavního břitů Profil hlavního ostří 	Lehké		- geometrie s pozitivním úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálů skupin P , M - použitelná i pro materiály skupin K a S a podmíněně i H - nabízeno provedení bříty „E“ i „S“	
	Středně		- geometrie s pozitivním úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálů skupin P , M - použitelná i pro materiály skupin K a S a podmíněně i H - v ponuke je aj ostrie v prevedení „E“ a „S“	
	Těžké		Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok: f_z (0,10) 0,20 ÷ 0,35 [mm.zub ⁻¹] a_p 1,5 ÷ 12,0 [mm]	

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia □ - další použití / ďalšie použitie □ - podmíněně použití / podmienené použitie

foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použitě při VRD: APET 160408FR-FA
 Profil hlavního břitů Profil hlavního ostří 	Lehké		- geometrie s pozitivním úhlem čela a minimálním zaoblením řezné hrany - vhodná pro obrábění neželezných kovů tedy materiálů skupin N - geometrie s pozitivním úhlem čela a minimálním zaoblením řeznej hrany - vhodná pre obrábanie neželezných kovov- materiálů skupiny N	
	Středně		Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok: f_z 0,05 ÷ 0,40 [mm.zub ⁻¹] a_p 0,8 ÷ 15,0 [mm]	
	Těžké			

■ - ďalší použitie / ďalšie použitie



☐ - podmíněné použití / podmienené použitie

foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkčný diagram / Funkčný diagram	popis	Použitú u VBD / Použitú pri VRD: APKT 1604PDER-GM
 Profil hlavného bŕitu Profil hlavného ostria	Lehké	 hĺbka rezu / hĺbka rezu a_p [mm] posuv f_z [mm/zub ⁻¹]	- geometrie s vysoko pozitívnym úhlom čela - vhodná pre obrábanie materiálov skupín P, M i K použiteľná i pre materiály skupiny S	Rozsah rezných podmienok / Rozsah rezných podmienok: f_z 0,15 ÷ 0,30 [mm.zub ⁻¹] a_p 1,0 ÷ 13,0 [mm]
	Střední			
	Těžké			
				

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia



□ - další použití / ďalšie použitie

□ - podmíněné použití / podmienené použitie

foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkčný diagram / Funkčný diagram	popis	Použitú u VBD / Použitú pri VRD: APKT 1604PDER-HM, APKT 160404-HM APKT 160416-HM, APKT 160431-HM
 Profil hlavného bŕitu Profil hlavného ostria	Lehké	 hĺbka rezu / hĺbka rezu a_p [mm] posuv f_z [mm/zub ⁻¹]	- geometrie s pozitívnym úhlom čela - vhodná pre obrábanie materiálov skupín P, M i K použiteľná i pre materiály skupiny S - nabížená i v rádiusech (0,4; 1,6; 3,1)	Rozsah rezných podmienok / Rozsah rezných podmienok: f_z 0,20 ÷ 0,35 [mm.zub ⁻¹] a_p 0,5 ÷ 13,0 [mm]
	Střední			
	Těžké			
				

■ - ďalší použitie / ďalšie použitie



□ - podmíněné použití / podmienené použitie


foto	geometria	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: APKX 1505PDSR-R
	APKX-R	Lehké		- vysoce pozitivním geometrie - žebra regulující kontakt třísky s čelem - vhodná pro obrábění mat. skupin P, M, K a S - zejména vhodná pro střední až těžší obrábění - vysoko pozitivní geometria - rebra regulujúce kontakt tresky s čelom - vhodná pre obrábanie materiálov skupín P, M, K a S - vhodná najmä pre stredné až ťažšie obrábanie	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:
		Střední			
		Těžké			
				f_z	$0,25 \div 0,50$ [mm.zub ⁻¹]
				a_p	$1,0 \div 13,0$ [mm]

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie

□ - podmíněné použití / podmienené použitie



foto	geometria	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: CNE 635, CNM 563
	CNE, CNM	Lehké		- stabilní řezná geometrie s mírným pozitivem na čele - vhodná pro obrábění materiálů skupin P a K - pro zapichovací frézy určené k svislému řádkování - stabilní řezná geometria, mírne pozitivna na čele - vhodná pre obrábanie materiálov skupín P a K - určená pre zapichovacie frézy používané k zvislému riadkovaniu	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:
		Střední			
		Těžké			
				f_z	$(0,10) 0,20 \div (0,30) 0,40$ [mm.zub ⁻¹]
				a_p	$2,0 \div (11,0) 14,0$ [mm]



geometrie	foto	typ fré.	Skupina obr. materiálu						Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použitě při VRD: LC(F) 08, 10, 12, 16, 20; LC-F 08, 10, 12, 16, 20 LC 08.-K, 10.-K, 12.-K; 12.-K7, 16.-K7, 20.-K7, 25.-K7
			P	M	K	N	S	H			
LC; LC-F; LC-K		Lehké								- stabilní mírně negativní resp. neutrální řezná geometrie - určeno pro koprovací frézování - vhodná pro obrábění materiálů skupin P K a H - používá se pro hloubky řezu v oblasti rádiusu	
		Střední									- stabilní mírně negativní, resp. neutrální řezná geometria - určené pro koprovací frézování - vhodná pro obrábění materiálů skupin P K a H - používá se pro hloubky řezu odpovídající rádiusu řezné hrany
		Těžké									
	Profíl hlavního bítu Profíl hlavního ostří									Rozsah řezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:	
	 								f_z	dle velikosti jednotkových VBD	
									a_p	dle velikosti jednotkových VBD	

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

■ - ďalší použitie / ďalšie použitie

☐ - podmíněné použití / podmienené použitie



geometrie	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	H ☐	S ☐	N ☐	K ☒	M ☐	P ☒	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použitó u VBD / Použitě pri VRD: LC 1245-CH LC 1260-CH
LC12-CH		Lehké Lehké	☐	☐	☐	☒	☒	☒		- stabilní mírně negativní řezná geometrie - určeno pro kopírovací frézování - vhodná pro obrábění mat. skupin P a H - používá se pro obrábění úkosů 45° resp. 60° - stabilní mírně negativní řezná geometrie - určeno pro kopírovací frézování - vhodná pro obrábění materiálů skupin P a H - používá se pro obrábění úkosů 45° alebo 60°	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:
	Střední Střední	☐	☐	☐	☒	☒	☒	f_z 0,08 ÷ (0,12) 0,25 [mm.zub ⁻¹]			
	Profil hlavního bítu Profil hlavního ostří		Těžké Těžké	☐	☐	☐	☒	☒			

geometrie	foto	typ fréz.	Skupina obr. materiálu					Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: LC 1210-RE, LC 1220-RE, LC 1230-RE		
			P	M	K	N	S				H	
LC12-RE		Lehké	■		■					- stabilní mírně negativní řezná geometrie - určeno pro kopírovací frézování - vhodná pro obrábění materiálů skupin P K a H - používá se pro obrábění speciálních tvarových ploch - stabilní mírně negativní řezná geometrie - určena pro kopírovací frézování - vhodná pro frézování skupin materiálů P K a H - používá se pro obrábění speciálních tvarových ploch	Rozsah řezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:	
	Profil hlavního břitu Profil hlavního ostří	Středně		■				f_z				$0,08 \div (0,12) 0,25$ [mm.zub ⁻¹]
		Těžké			■							a_p

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie

□ - podmíněné použití / podmienené použitie


geometrie	foto	Skupina obr. materiálu						Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: LC 1210-RI, LC 1220-RI, LC 1230-RI
		typ fréz.	P	M	K	N	S			
LC12-RI		Lehké	■		■					- stabilní mírně negativní řezná geometrie - určeno pro kopírovací frézování - vhodná pro obrábění materiálů skupin P, K a H - používá se pro obrábění speciálních tvarových ploch
		Středně			■					- stabilní mírně negativní řezná geometrie - určeno pro kopírovací frézování - vhodná pro obrábění materiálů skupin P, K a H - používá se pro obrábění speciálních tvarových ploch
		Profil hlavního břitu Profil hlavního ostří								
		Těžké								Rozsah řezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:
									f_z	$0,08 \div (0,12) 0,25$ [mm.zub ⁻¹]
									a_p	$0,1 \div (1,0; 2,0) 3,0$ [mm]

geometria	foto	Skupina obr. materiálu				Funkčný diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: ODMX 0605ZZN
		typ	P	M	K	N		
ODMX		Lehké	☐	☐	☒	☐	☐	- hladíci geometrie s nulovým úhľom čela - doplnkový sortiment k VBD ODMT resp. ODMW - vhodná pre obrábání materiálov skupin K a H, dále použitelná pro materiály skupiny P - hladíaca geometria s nulovým úhľom čela - doplnkový sortiment k VRD ODMT alebo ODMW - vhodná pre obrábanie materiálov skupín K a H, použiteľná aj pre materiály skupiny P
	Profil hlavného bŕitu Profil hlavného ostria	Středné	☐	☐	☐	☐	☐	
	ostří bŕitu ostří rezací hrana	Těžké	☐	☐	☐	☐	☐	
Rozsah rezných podmienek / Rozsah rezných podmienok:								
							f_z	$0,15 \div 0,45$ [mm.zub ⁻¹]
							a_p	$1,0 \div 8,6$ [mm]

■ - hlavná oblasť použitia / hlavná oblasť použitia



□ - ďalšie použitia / ďalšie použitie



□ - podmíněné použitia / podmieněné použitie

geometria	foto	Skupina obr. materiálu				Funkčný diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: RC 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32 RC-F 08, 10, 12, 16, 20, 25
		typ	P	M	K	N		
RC, RC-F		Lehké	☐	☐	☒	☐	☐	- stabilní mírně negativní resp. neutrální rezná geometrie - určeno pro kopírovací frézování - vhodná pro obrábění materiálov skupin P, K a H - stabilná, mierne negatívna, resp. neutrálna rezná geometria - určené pre kopírovacie frézovanie - vhodná pre obrábanie materiálov skupín P, K a H
	Profil hlavného bŕitu Profil hlavného ostria	Středné	☐	☐	☐	☐	☐	
		Těžké	☐	☐	☐	☐	☐	
Rozsah rezných podmienek / Rozsah rezných podmienok:								
							f_z	dle velikosti jednotlivých VBD
							a_p	dle velikosti jednotlivých VBD



tabulka č. 4
tabulka č. 4



GEOMETRIE FRÉZOVACÍCH VBD
GEOMETRIA FRÉZOVACÍCH VRD

geometrie	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: RCA 08, 10, 12, 16, 20	
RCA ARAF	 Profil hlavního bříťu Profil hlavního ostří 	H		- stabilní neutrální řezná geometrie - určeno pro kopírovací frézování - vhodná pro obrábění materiálů skupin P, K a H - stabilní neutrální řezná geometrie - určené pro kopírovací frézování - vhodná pro obrábění materiálů skupin P, K a H	Rozsah řezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:	
		S				
		N				
		K				
		M			dle velikosti jednotlivých VBD	dle velikosti jednotlivých VBD
		P			f_z	a_p
		K				
		H				

geometria	foto	Skupina obr. materiálu						Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: RDET 08.., 10.., 12..	
		typ fréz.	P	M	K	N	S				H
RDET	 Profil hlavního bříťu Profil hlavního ostří 	Lehké	■	■	■	■	■	■		- geometrie s pozitivním úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálů sk. P, M, použitelná i pro materiály sk. K a S a podmíněně i H - průměry 8 a 10 nabízeny alternativně ve dvou tloušťkách - geometrie s pozitivním úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálů skupin P, M, použitelná aj pro materiály skupin K a S a podmíněně aj H - priemery 8 a 10 sú ponúkané alternatívne v dvoch hrúbkách	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:
		Střední	■	■	■	■	■	■			
		Lehké	■	■	■	■	■	■			
		Těžké	■	■	■	■	■	■			

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia □ - další použití / ďalšie použitia □ - podmíněně použití / podmienené použitia

geometria	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	H S N K M P	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: RDEW 08..., 10..., 12..., 16...
RDEW	 Profil hlavního břítu Profil hlavního ostria  RDEW 08..10.. 0,05 RDEW 12.. 0,10 RDEW 16..20.. 0,20	Lehké	☒		- geometrie s nulovým úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálů sk. K a H , dále použitelná pro materiály sk. P a podmíněně i pro M - průměry 8 a 10 nabízeny alternativně ve dvou tloušťkách - geometrie s nulovým úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálů skupin K a H , použitelná aj pro materiály skupiny P a podmíněně aj pro M - průměry 8 a 10 sú ponúkané alternatívne v dvoch hrúbkach	
		Středně	☒		Rozsah řezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:	
		Těžké	☒		f_z dle velikosti jednotlivých VBD a_p dle velikosti jednotlivých VBD	

geometria	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	H S N K M P	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: RDEX 12..., 16...
RDEX-12	 Profil hlavního břítu Profil hlavního ostria  RDEX12.. 20° 15° RDEX16.. 20° 12°	Lehké	☐		- geometrie s pozitivním úhlem čela a negativní obvodovou fazetkou - vhodná pro obrábění materiálů sk. P, M , použitelná i pro materiály sk. K a S a podmíněně i H - geometrie s pozitivním úhlem čela a negativnou obvodovou fazetkou - vhodná pro obrábění materiálů skupin P, M , použitelná aj pro materiály skupin K a S a podmíněně aj H	
		Středně	☐		Rozsah řezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:	
		Těžké	☐		f_z (0,12) 0,22 ÷ 0,40 [mm.zub ⁻¹] a_p 0,5 ÷ (3,0) 4,0 [mm]	

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie



□ - podmíněně použití / podmienené použitie



[illegible][illegible]

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

■ - ďalší použitie / ďalšie použitie

☐ - podmíněné použití / podmienené použitie

geometria	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: RDHX 05...-MOE; RDHX (07..., 10..., 12..., 16..., 20...) MOT
RDHX	 Profil hlavního břitů Profil hlavního ostria  zadní břit zadné riešenie rezná hran	Lehké		- geometrie s nulovým úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálu sk. K a H, dále použitelná pro materiály sk. P a podmíněně i pro M - průměr 5 je nabízen s prodloužením břitů „E“ - průměr 7 je nabízen alternativně ve dvou tloušťkách - geometrie s nulovým úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálů skupin K a H, použitelná aj pre materiály skupiny P a podmienene aj pre M - priemer 5 je ponúkaný s preverlením ostria „E“ - priemer 7 je ponúkaný alternatívne v dvoch hrúbkach	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:
		Středně			
		Těžké			
				f_z	dle velikosti jednotlivých VBD
				a_p	dle velikosti jednotlivých VBD

geometria	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: REHX 07..., 10..., 12..., 16
REHX	 Profil hlavního břitů Profil hlavního ostria  zadní břit zadné riešenie rezná hran	Lehké		- geometrie s nulovým úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálu sk. K a H, dále použitelná pro materiály sk. P a podmíněně i pro M - geometrie s nulovým úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálů skupin K a H, použitelná aj pre materiály skupiny P a podmienene aj pre M	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:
		Středně			
		Těžké			
				f_z	dle velikosti jednotlivých VBD
				a_p	dle velikosti jednotlivých VBD

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie

□ - podmíněně použití / podmienené použitie



[illegible]



■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

■ - ďalší použitie / ďalšie použitie

□ - podmíněné použití / podmienené použitie

geometrie	foto	Skupina obr. materiálu <table><tr><td>H</td><td>■</td></tr><tr><td>S</td><td></td></tr><tr><td>N</td><td></td></tr><tr><td>K</td><td>■</td></tr><tr><td>M</td><td>□</td></tr><tr><td>P</td><td>□</td></tr><tr><td>typ fréz.</td><td>Lehké</td></tr></table>	H	■	S		N		K	■	M	□	P	□	typ fréz.	Lehké	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VBD: RPEW 1505M0S
			H	■															
S																			
N																			
K	■																		
M	□																		
P	□																		
typ fréz.	Lehké																		
Rozsah rezných podmienok / Rozsah rezných podmienok: <table><tr><td>f_z</td><td>0,15 ÷ 0,50 [mm.zub⁻¹]</td></tr><tr><td>a_p</td><td>0,5 ÷ 3,5 [mm]</td></tr></table>	f_z	0,15 ÷ 0,50 [mm.zub ⁻¹]	a_p	0,5 ÷ 3,5 [mm]															
f_z	0,15 ÷ 0,50 [mm.zub ⁻¹]																		
a_p	0,5 ÷ 3,5 [mm]																		
RPEW	Profil hlavního bŕhu Profil hlavného ostria		geometrie s nulovým úhľom čela - vhodná pro obrábění materiálu sk. K a H ďalej použiteľná pro materiály sk. P a podmíněně i pro M - tento VBD jsou určeny do fréz S450D06D geometria s nulovým uhlom čela - vhodná pre obrábanie materiálův skupin K a H, použitelná aj pre materiály skupiny P a podmíněně aj pre M - tieto VBD sú určené do fréz S450D06D																





geometria	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použitě při VRD: RPEX 1204MOSN-12
RPEX	 Profil hlavního bítu Profil hlavního ostria	Lehké		H S N K M P - geometrie s pozitivním úhlem čela a negativní obvodovou fazetkou - vhodná pro obrábění materiálu sk. P, M, použítelna i pro materiály sk. K a S a podmíněně i H - geometria s pozitivným úhľom čela a negatívnu obvodovu fazetkou - vhodná pre obrábanie materiálov skupín P, M, použiteľná aj pre materiály skupín K a S a podmienenne aj H	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok: f_z $0,12 \div 0,40$ [mm.zub⁻¹] a_p $0,5 \div 3,0$ [mm]
		Střední			
		Těžké			
		Těžké			
		Střední			
		Lehké			

geometria	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použitě při VRD: SDEW 090308 (E)SN
SDEW	 Profil hlavního bítu Profil hlavního ostria zosílený bítu posilované rezací hrany	Lehké		H S N K M P - geometrie s nulovým úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálu sk. K a H, dále použitelná pro materiály sk. P a podmíněně i pro M - pro stopkové frézy s úhľom nastavení 45° - nabízeno provedení bříty „E“ i „S“ - geometria s nulovým úhľom čela - vhodná pre obrábanie materiálov skupín K a H, použiteľná aj pre materiály skupiny P a podmienenne aj pre M - pre stopkové frézy s úhľom nastavenia 45° - ponúkané s prevedením ostria „E“ a „S“	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok: f_z $0,10 \div 0,30$ [mm.zub⁻¹] a_p $1,0 \div 4,5$ [mm]
		Střední			
		Těžké			
		Těžké			
		Střední			
		Lehké			

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie


□ - podmíněně použití / podmienené použitie

geometrie	foto	Skupina obr. materiálu							Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: SEER 1203AFEN, SEER 1203AFSN, SEER 1204AFEN, SEER 1504AFSN
		typ fréz.	P	M	K	N	S	H			
SEER		Lehké	■	■	■	■	■	■		- geometrie s pozitivním úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálů skupin P a M, dále použitelná pro materiály skupin K i S a podmíněně i pro H - nabízeno a pro velikost 12 ve dvou tloušťkách	
	Profil hlavního břitů Profil hlavného ostria	Středně	■	■	■	■	■	■		- geometria s pozitivným úhľom čela - vhodná pre obrábánie materiálů skupin P a M, použitelná pre materiály skupin K a S a podmíne aj pre H - ponuka pre veľkosť 12 v dvoch hrúbkach	
		Ťažké	■	■	■	■	■	■			
Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:											
f_z									dle provedení břitů a velikosti jednotlivých VBD		
a_p									dle provedení břitů a velikosti jednotlivých VBD		

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia








□ - další použití / ďalšie použitie

□ - podmíněně použití / podmieněně použitie

geometria	foto	Skupina obr. materiálu								Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: SEET 1204AFEN SEET 1204AFSN	
		typ fréz.	P	M	K	N	S	H					
SEET		Lehké	■	■	■	■	■	■		- univerzální geometrie s pozitivním úhlem čela - vhodná pro frézování materiálů skupin P a M , dále použitelná pro materiály skupin K i S a podmíněně i pro H - nabízeno provedení břitů „E” i „S” - univerzálna geometria s pozitívnym úhlom čela - vhodná pre frézovanie materiálů skupin P a M , použitelná aj pre materiály skupin K a S a podmínené aj pre H - ponúkané s prevedením ostria „E” a „S”	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:		
	Středně	■	■	■	■	■	■						
	Těžké	■	■	■	■	■	■	■					
											f_z	0,20 ÷ 0,40 [mm.zub ⁻¹]	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:
											a_p	(0,5) 1,0 ÷ 6,5 [mm]	

■ - ďalší použitie / ďalšie použitie



□ - podmíněné použití / podmienené použitie

geometrie	foto	Skupina obr. materiálu						Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použitě při VRD: SEEW 1204AFEN SEEW 1204AFSN
		typ fréz.	P	M	K	N	S			
SEEW	 Profil hlavního břitů Profil hlavního ostří 	Lehké						 hloubka řezu / hlíčka řezu a_p [mm] posuv f_z [mm.zub ⁻¹]	- geometrie s nulovým úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálů sk. K a H, dále použitelná pro materiály sk. P a podmíněně i pro M - nabízeno provedení břitů „E“ i „S“ - geometrie s nulovým úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálů skupin K a H, použitelná též pro materiály skupiny P a podmíněně aj pro M - poněkud s převedením ostří „E“ a „S“	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:
		Středně								
		Těžké								
		f_z						(0,10) 0,15 ÷ 0,40 [mm.zub ⁻¹]		
		a_p						(0,5) 1,0 ÷ 6,5 [mm]		

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia





□ - další použití / ďalšie použitie

□ - podmíněně použití / podmieněně použitie

geometria	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použitě při VRD: SEMT 09T3AFSN
SEMT	 Profil hlavního břitů Profil hlavního ostří 	Lehké	 hloubka řezu / hlíčka řezu a_p [mm] posuv f_z [mm.zub ⁻¹]	- geometrie s pozitivním úhlem čela - vhodná pro frézování materiálů skupin P, M a K, dále použitelná pro materiály skupiny S a podmíněně i pro N - určeno zejména pro lehké až střední frézování - geometrie s pozitivním úhlem čela - vhodná pro frézování materiálů skupin P, M a K, použitelná též pro materiály skupiny S a podmíněně aj pro N - určené najmä pre ľahké až stredné frézovanie	
		Středně			
		Těžké			
		Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:			
			f_z	0,12 ÷ 0,35 [mm.zub ⁻¹]	
				a_p	0,5 ÷ 4,5 [mm]

■ - ďalší použitie / ďalšie použitie

☐ - podmíněné použití / podmienené použitie

geometrie	foto	typ fréz.	Skupina obr. materiálu						funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použitě při VRD: SNHQ 12..
			P	M	K	N	S	H			
SNHQ		Lehké	■	■	■	■	■	■		- tangenciálně upínané VBD pro kotoučové frézy s vybrušovanými „utvářecí“ - tato geometrie je aplikovatelná pro všechny skupiny obráběných materiálů - doporučené rozsahy posuvů je nutno brát pouze orientačně (velmi podstatnou roli hraje poměr a_p/D)	
	Profil hlavního břitů Profil hlavního ostří	Střední	■	■	■	■	■	■		- tangenciálně upínané VBD pro kotoučové frézy s vybrušovanými utvářacími - tato geometrie je aplikovatelná pro všechny skupiny obráběných materiálů - doporučené rozsahy posuvů je nutně brát jen orientačně (velmi podstatnou roli hraje poměr a_p/D)	
		Těžké	■	■	■	■	■	■			
Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:											
f_z										$0,20 \div (0,40) 0,50$ [mm.zub ⁻¹]	
a_p										-	

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie

□ - podmíněné použití / podmienené použitie


geometria	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použitě při VRD:
					SNKX 1204ENFN SNKX 1504ENFN
SNKX		Lehké		- hladicí geometrie s nulovým úhlem čela - doplnkový sortiment k VBD SNHNI resp. SNUN - vhodná pro obrábění materiálů skupin K a H, dále použitelná pro materiály skupiny P	
		Středně		- hladíaca geometria s nulovým úhľom čela - doplnkový sortiment k VRD SNHNI alebo SNUN - vhodná pre obrábanie materiálov skupín K a H, použiteľná aj pre materiály skupiny P	
		Těžké			
Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:					
				f_z	(0.10) ÷ 0.40 [mm.zub ⁻¹]
				a_p	0.5 ÷ (9.0) 13.5 [mm]




foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkčný diagram / Funkčný diagram	popis	Použitú u VBD / Použitú pri VRD: SNUN 120408, SNUN 120412 SNUN 150412
 Profíl hlavného bŕitu Profíl hlavného ostria  zaoblený bŕit zaoblené rezný hraný	Lehké	 SNUN 120408 SNUN 150412	- štandardní negatívni řezná geometrie - prioritně jsou tyto VBD určeny pro soustružení - vhodná pro obrábění materiálů skupin K a H , dále použitelná pro materiály skupiny P - pro frézy s úhlem nastavení 75° - pro velikost 12 jsou k dispozici rádiusy 0,8 a 1,2 - štandardná negatívna rezná geometria - prioritne sú tieto VRD určené pre sustruženie - vhodná pre obrábanie materiálov skupín K a H , použiteľná aj pre materiály skupiny P - pre frézy s úhlom nastavenia 75° - pre veľkosť 12 sú k dispozícii rádiusy 0,8 a 1,2	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok: f_z (0,10) ÷ 0,40 [mm.zub ⁻¹] a_p 0,5 ÷ (9,0) 13,5 [mm]
	Středné			
	Těžké			

foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkčný diagram / Funkčný diagram	popis	Použitú u VBD / Použitú pri VRD: SOMT 09T304-MI
 Profíl hlavného bŕitu Profíl hlavného ostria  13,7° 16,2° 0,06	Lehké	 SOMT 09T304-MI	- stabilní geometrie s pozitivním úhlem čela a negativní obvodovou fazečkou - vhodná pro obrábění materiálů sk. P, M a K použitelná i pro materiály sk. S a podmíněně i N - stabilná geometria s pozitívnym úhlom čela a negatívnu obvodovu fazetkou - vhodná pre obrábanie materiálov skupín P, M, K , použiteľná aj pre materiály skupiny S a podmienené aj pre N	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok: f_z 0,08 ÷ 0,35 [mm.zub ⁻¹] a_p 0,5 ÷ 8,0 [mm]
	Středné			
	Těžké			


■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie


□ - podmíněně použití / podmienené použitie

geometria	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K M P	H S N K
-----------	------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

■ - hlavná oblasť použitia / hlavná oblasť použitia □ - ďalšie použitia / ďalšie použitie □ - podmienené použitie / podmienené použitie

geometria	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použitě při VRD: SPGN 090308, SPGN 1203(04,08) SPGN 1504(08,12), SPGN 2506DZSR		
SPGN		Lehké		- řezná geometrie s nulovým úhlem čela - prioritně jsou tyto VBD určeny pro soustružení - vhodná pro obrábění materiálů skupin K a H dále použitelná pro materiály skupiny P - pro velikost 12 i 15 jsou k dispozici rádiusy 0,8 a 1,2 velikost 25 je k dispozici i ve verzi s přechodovými břitý a obvodovou řazetkou - řezná geometrie s nulovým úhlem čela - prioritně sú tieto VRD určené pre sústruženie - vhodná pre obrábanie materiálov skupín K a H, použiteľná tiež pre materiály skupiny P - pre veľkosť 12 a 15 sú k dispozícii rádiusy 0,8 a 1,2, veľkosť 25 je k dispozícii aj vo verzii s prechodovým ostrím a řazetkou	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:		
		Středné				f_z	dle velikosti a rádiusu jednotlivých VBD
		Ťažké				a_p	dle velikosti a rádiusu jednotlivých VBD



■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia ■ - další použití / ďalšie použitie □ - podmíněné použití / podmienené použitie

geometrie	foto	Skupina obr. materiálu						Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: SPKX 1203EDFR(L) SPKX 1504EDFR(L)
		typ fréz.	P	M	K	N	S			
SPKX		Lehké								- hladící geometrie s nulovým úhlem čela - doplnkový sortiment k VBD SPKR, SPKU, SPGN - vhodná pro obrábění materiálů skupin K a H, dále použitelná pro materiály skupiny P - pro frézy s úhlem nastavení 75° - nabízeno v pravém i levém provedení
	Profil hlavního břítu Profil hlavního ostří	Střední								- hladíca geometria s nulovým úhľom čela - doplnkový sortiment k VRD SPKR, SPKU, SPGN - vhodná pre obrábanie materiáľov skupín K a H, použiteľná aj pre materiály skupiny P - pre frézy s úhľom nastavenia 75° - ponúkané v pravom a ľavom vyhotovení
		Těžké								Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok: f_z 0,05 ÷ (0,30) 0,40 [mm.zub ⁻¹] a_p 0,5 ÷ (9,0) 13,5 [mm]


■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie


□ - podmíněné použití / podmienené použitie

geometria	foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: SPMX07..., 09..., 12...
SPMX		Lehké		- geometrie s mírně pozitivním úhlem čela a pseudostupňovým utvářečem - vhodná pro obrábění materiálů skupin P, M a K - pro středové destičky závrtných fréz	
	Profil hlavního bítu Profil hlavního ostří	Středně		- geometria s mierne pozitivným úhľom čela a pseudostupňovým utváračom - vhodná pre obrábanie materiálov skupín P, M a K - pre stredové dosťičky závrtných fréz	
		Těžké		Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok: f_z dle velikosti a rádiusu jednotlivých VBD a_p dle velikosti a rádiusu jednotlivých VBD	

geometrie	foto		Skupina obr. materiálu					Funkční diagram / Funkčný diagram	Použito u VBD / Použitě při VRD: SPUN 12..., 15..., 25...	popis	- řezná geometrie s nulovým úhlem čela - prioritně jsou tyto VBD určeny pro soustružení - vhodná pro obrábění materiálů skupin K a H, dále použitelná pro materiály skupiny P - pro jednotlivé velikosti jsou k dispozici odpovídající rádiusy velikost 25 je k dispozici i ve verzí s obvodovou fazetkou - řezná geometria s nulovým uhlom čela - prioritne sú tieto VRD určené pre sústruženie - vhodná pre obrábanie materiálov skupín K a H, použiteľná aj pre materiály skupiny P - pre jednotlivé veľkosti sú k dispozícii zodpovedajúce rádiusy, veľkosť 25 je k dispozícii aj vo verzii s obvodovou fazetkou	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:		
			typ řez.	H	S	N	K						P	M
			Lehké											
			Sřední											
			Těžké						f_z	dle velikosti a rádiusu jednotlivých VBD				
									a_p	dle velikosti a rádiusu jednotlivých VBD				



Profil hlavního břízu
Profil hlavního ostří



zobrazení břízu
zobrazění rezné hrany

20° 0.4

SPUN 25

SPUN

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

■ - ďalší použitie / ďalšie použitie

☐ - podmíněné použití / podmienené použitie





geometria	foto	Skupina obr. materiálu								Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: TN J F 1204ANEN
		typ řez.	P	M	K	N	S	H				
		Lehké										
	Profil hlavního břítu Profil hlavního ostří	Střední										
TN J F	zobrazení břítu zobrazení rezní hrany 	Těžké										
												
										Rozsah rezních podmínek / Rozsah rezných podmienok:		
										f_z	0,10 ÷ 0,40 [mm.zub ⁻¹]	
										a_p	2,0 ÷ 6,0 [mm]	
										- geometrie s minně pozitivním úhlem čela a pseudostupňovým utvářečem - vhodná pro obrábění materiálů skupin P, K, použitelná i pro materiály sk. M a podmíněně i S - geometria s mierne pozitivným uhlom čela a pseudostupňovým utváračom - vhodná pre obrábanie materiálov skupín P, K, použiteľná aj pre materiály skupín M a podmienenne aj pre S		

foto	geometria	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkčný diagram / Funkčný diagram	popis	Použitá u VBD / Použitá pri VRD: TPCN 1603PDSN
 Profil hlavného bŕitu Profil hlavného ostria	 TPCN	Lehké		- geometria s rovným čelom pre kotúčové frézy - tieto VBD jsou použité pro všechny skupiny obráběných materiálů - doporučené rozsahy posuvů je nutno brát pouze orientačně (velmi podstatnou roli hraje poměr a_p/D) - geometria s rovným čelom pre kotúčové frézy - tieto VRD sú použité pre všetky skupiny obrábaných materiálov - doporučené rozsahy posuvov je treba brať len orientačne (velmi podstatnú rolu hrá pomer a_p/D)	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok: f_z 0,12 ÷ 0,25 [mm.zub ⁻¹] a_p -
		Středně			
		Těžké			

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie

□ - podmíněné použití / podmienené použitie







foto	geometria	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkčný diagram / Funkčný diagram	popis	Použitá u VBD / Použitá pri VRD: TPKN 1603PD(E)SR TPKN 2204PD(E)SR
 Profil hlavného bŕitu Profil hlavného ostria	 TPKN	Lehké		- geometrie s nulovým úhlem čela - vhodná pro obrábění materiálů sk. K a H, dle použitého pro M - pro frézy s úhlem nastavení 90° - nabízeno provedení bŕitu „E“ i „S“, v pravém provedení na VBD velikosti 16 a 22 - geometria s nulovým úhľom čela - vhodná pre obrábanie materiálov skupín K a H, použiteľná aj pre materiály skupiny P a podmínená aj pre M - pre frézy s úľľom nastavenia 90° - ponúkané v prevedení ostria „E“ a „S“, v pravom vyhotovení na VRD veľkosti 16 a 22	Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok: f_z dle velikosti a rádiu jednotlivých VBD a_p dle velikosti a rádiu jednotlivých VBD
		Středně			
		Těžké			


foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použitě při VRD: VCGT 220515(20, 30)-FA
 Profil hlavního bítu Profil hlavního ostří 	Lehké		- geometrie s pozitivním úhlem čela a minimálním zaoblením řezné hrany - vhodná pro obrábění neželezných kovů - materiálů skupin N - geometrie s pozitivním úhlem čela a minimálním zaoblením řezné hrany - vhodná pro obrábění neželezných kovů - materiálů skupiny N	
	Středně			
	Těžké			
Rozsah řezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:				
				f_z 0,05 ÷ (0,2; 0,25; 0,35) [mm.zub ⁻¹]
			a_p 0,5 ÷ (16,0; 18,0; 20,0) [mm]	

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie

□ - podmíněné použití / podmienené použitie



foto	Skupina obr. materiálu typ fréz.	Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použitě při VRD: WCMT 04..., 05..., 06..., 08... WCMX 03..., 04..., 05...
 Profil hlavního bítu Profil hlavního ostří 	Lehké		- VBD alternativně určené pro soustružení, vyvrtávání ale hlavně vrtání - jedná se o geometrie 45, 46, 47, 48, UD a UM - vhodné pro obrábění materiálů skupin P, M a K - VRD alternativně určené pro sůstružení, vyvrtávání, ale hlavně pre vrtanie - jedná sa o geometrie 45, 46, 47, 48, UD a UM - vhodné pre obrábene materiálů skupin P, M a K	
	Středně			
	Těžké			
Rozsah řezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:				
			f_z 0,10 ÷ 2,5 [mm.zub ⁻¹]	
			a_p -	

geometrie	foto	Skupina obr. materiálu						Funkční diagram / Funkčný diagram	popis	Použito u VBD / Použité pri VRD: XPHT 160408F-FA	
		typ fréz.	P	M	K	N	S				H
XPHT-FA		Lehké				■				- vysoce pozitivní geometrie - provedení bříty F - vhodná pro obrábění neželezných kovů tedy materiálů skupin N - vysoko pozitivná geometria - vyhotovenie ostria „F“ - vhodná pre obrábanie neželezných kovov – materiálův skupiny N	
	Středně				■						
	Ťažké						■				
Rozsah rezných podmínek / Rozsah rezných podmienok:											
									f_z	$0,05 \div 3,0$ [mm.zub ⁻¹]	
									a_p	$0,8 \div 15,0$ [mm]	

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie

□ - podmíněné použití / podmienené použitie

Označení materiálu a mikrostruktura Označenie materiálu a mikroštruktúra	Aplikační oblasti Aplikačné oblasti	Skupina obráběných materiálů Skupina obrábaných materiálů	Popis materiálu a doporučené užití Popis materiálu a doporučené použitie																																																																																																				
5026 	<table><tr><th>10</th><th>20</th><th>30</th><th>40</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	10	20	30	40																																					<table><tr><th>P</th><th>M</th><th>K</th><th>N</th><th>S</th><th>H</th></tr><tr><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>□</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>□</td></tr></table>	P	M	K	N	S	H	■						□								■																																	□	- substrát bez kubických karbidů (typ H) - tenký povlak nanesený metodou MTCVD - obrábění materiálů skupin P a K podmíněně aplikovatelný i pro skupiny M a H - určen zejména pro VBD s úhlem břitu blízkým 90° - střední až vyšší průřezy třísek - vysoké řezné rychlosti (bez možnosti aplikace řezných kapalin) - pro dobré záběrové podmínky - substrát bez kubických karbidů (typ H) - tenký povlak nanesený metodou MTCVD - obrábění materiálů skupin P a K, podmíněně aplikovatelný aj pro skupiny M a H - určený zejména pro VRD s úhlem ostří blízkým 90° - střední až vyšší průřezy tresky - vysoké řezné rychlosti (bez možnosti aplikace řezných kvapalin) - pro dobré záběrové podmínky						
10	20	30	40																																																																																																				
P	M	K	N	S	H																																																																																																		
■																																																																																																							
□																																																																																																							
		■																																																																																																					
					□																																																																																																		
5040 	<table><tr><th>10</th><th>20</th><th>30</th><th>40</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	10	20	30	40																																					<table><tr><th>P</th><th>M</th><th>K</th><th>N</th><th>S</th><th>H</th></tr><tr><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>□</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>□</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	P	M	K	N	S	H	■						□								□																																								- substrát s kubickými karbidy (typ S) - tenký povlak nanesený metodou MTCVD - obrábění materiálů skupin P dále K a podmíněně aplikovatelný i pro skupinu M - určen pro kopírovací frézování - střední průřezy třísek - nižší až střední řezné rychlosti - méně příznivé záběrové podmínky - substrát s kubickými karbidy / typ S / - tenký povlak nanesený metodou MTCVD - obrábění materiálů skupiny P a K a podmíněně aplikovatelný aj pro skupinu M - určený pro kopírovací frézování - střední průřezy tresok - nižší až střední řezné rychlosti - méně příznivé záběrové podmínky
10	20	30	40																																																																																																				
P	M	K	N	S	H																																																																																																		
■																																																																																																							
□																																																																																																							
		□																																																																																																					







Při aplikaci materiálů s povlaky nanesenými metodou MTCVD platí, že minimální hranice posuvu je 0,1 mm.zub⁻¹.

Pri aplikácii materiálův s povlakmi nanesenými metodou MTCVD platí, že minimálna hranica posuvu je 0,1 mm.zub⁻¹.

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie




□ - podmíněně použití / podmienené použitie

Označení materiálu a mikrostruktura Označenie materiálu a mikroštruktúra	Aplikační oblasti Aplikačné oblasti	Skupina obráběných materiálů Skupina obrábaných materiálův	Popis materiálu a doporučené užití Popis materiálu a doporučené použitie
7010	10 20 30 40	P M K N S H	
			- jemnozrný substrát bez kubických karbidů (typ H) s velmi nízkým obsahem kobaltu - multivrstevnatý nanostrukturní povlak s vysokým obsahem Al nanesený metodou PVD - pro operace charakterizované vysokou tepelnou zátěží (využitelný pro všechny skupiny) - malé až střední průřezy třísek - vysoké řezné rychlosti - stabilní záběrové podmínky - jemnozrný substrát bez kubických karbidů (typ H) s velmi nízkým obsahem kobaltu - multivrstevnatý nanostrukturní povlak s vysokým obsahem Al nanesený metodou PVD - pre operácie charakterizované vysokou tepelnou záťažou - z hladiska obráběných materiálů velmi univerzální (využitelný pro všechny skupiny) - malé až střední průměry třísek - vysoké řezné rychlosti - stabilní záběrové podmínky
7025	10 20 30 40	P M K N S H	
			- substrát s vysokým obsahem kubických karbidů (typ S) - multivrstevnatý nanostrukturní povlak s vysokým obsahem Al nanesený metodou PVD - obrábění materiálů skupin P dále M a podmíněně aplikovatelný i pro skupinu K - střední a vyšší posuvy - střední až vysoké řezné rychlosti - stabilní záběrové podmínky - substrát s vysokým obsahem kubických karbidů (typ S) - multivrstevnatý nanostrukturní povlak s vysokým obsahem Al nanesený metodou PVD - obrábění materiálů skupiny P a M a podmienene aplikovatelný aj pre skupinu K - středné a vyššie posuvy - středné až vysoké řezné rychlosti - stabilní záběrové podmínky
7040	10 20 30 40	P M K N S H	
			- substrát bez kubických karbidů (typ H) - multivrstevnatý nanostrukturní povlak s vysokým obsahem Al nanesený metodou PVD - kombinuje dobrou oteruvzdornost spolu spolu s dobrou provozní spolehlivostí - z hlediska obráběných materiálů velmi univerzální (využitelný pro všechny skupiny) - střední řezné rychlosti - horší záběrové podmínky - substrát bez kubických karbidů (typ H) - multivrstevnatý nanostrukturní povlak s vysokým obsahem Al nanesený metodou PVD - kombinuje dobrou oteruvzdornost spolu s dobrou prevádzkovou spoľahlivosťou - z hladiska obráběných materiálů velmi univerzální (využitelný pro všechny skupiny) - středné řezné rychlosti - horšie záběrové podmínky


■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie

□ - podmíněné použití / podmienené použitie

Označení materiálu a mikrostruktura Označenie materiálu a mikrostruktúra	Aplikační oblasti Aplikačné oblasti	Skupina obráběných materiálů Skupina obrábaných materiálů	Popis materiálu a doporučené užití Popis materiálu a doporučené použitie
8016	10 20 30 40	P M K N S H	- nejotěruvzdornější člen řady 8000 - submikronový substrát bez kubických karbidů (typ H) - s nízkým obsahem kobaltu - nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD - pro operace charakterizované vysokou tepelnou zátěží - z hlediska obráběných materiálů velmi univerzální (využitelný pro všechny skupiny) - malé až střední průřezy třísek - vysoké řezné rychlosti - stabilní záběrové podmínky
			- najotěruvzdornejší člen rady 8000 - submikronový substrát bez kubických karbidů (typ H) / s nízkým obsahem kobaltu - nanostruktúrný povlak nanesený metodou PVD - pre operácie charakterizované vysokou tepelnou zatažou - z hľadiska obrábaných materiálov veľmi univerzálny (využitelný pre všetky skupiny) - malé až stredné prierezy triesok - vysoké rezné rýchlosti - stabilné záberové podmienky
8026	10 20 30 40	P M K N S H	- substrát bez kubických karbidů (typ H) - nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD - kombinuje dobrou otěruvzdornost spolu s dobrou provozní spolehlivostí - z hlediska obráběných materiálů velmi univerzální (využitelný pro všechny skupiny) - střední řezné rychlosti - horší záběrové podmínky
			- substrát bez kubických karbidů (typ H) - nanostruktúrný povlak nanesený metodou PVD - kombinuje dobrú oteruvzdornosť spolu s dobrou prevádzkovou spoľahlivosťou - z hľadiska obrábaných materiálov veľmi univerzálny (využitelný pre všetky skupiny) - stredné rezné rýchlosti - horšie záberové podmienky
8026T	10 20 30 40	P M K N S H	- substrát s vysokým obsahem kubických karbidů (typ S) - nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD - obrábění materiálů skupin P a M a podmíněně aplikovatelný i pro skupinu K - střední a vyšší posuvy - střední až vysoké řezné rychlosti - stabilní záběrové podmínky
			- substrát s vysokým obsahem kubických karbidů (typ S) - nanostruktúrný povlak nanesený metodou PVD - obrábanie materiálov skupín P a M a podmienene aplikovateľný aj pre skupinu K - stredné a vyššie posuvy - stredné až vysoké rezné rýchlosti - stabilné záberové podmienky

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia ■ - další použití / ďalšie použitie □ - podmíněně použití / podmienené použitie

Označení materiálu a mikrostruktura Označenie materiálu a mikroštruktúra	Aplicační oblasti Aplicačné oblasti				Skupina obráběných materiálů Skupina obrábaných materiálův					Popis materiálu a doporučené užití Popis materiálu a doporučené použitie	
8040	10	20	30	40	P	M	K	N	S	H	
											- nejhouževnatější člen řady 8000 - submikronový substrát bez kubických karbidů (typ H) - s vysokým obsahem kobaltu - nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD - pro operace charakterizované vysokou mechanickou zátěží břitů - obrábění materiálů skupin P, M, S a dále K - nízké až střední řezné rychlosti - nestabilní záběrové podmínky
											- najhůževnatější člen rady 8000 - submikronový substrát bez kubických karbidů (typ H) - s vysokým obsahem kobaltu - nanostruktúrný povlak nanesený metódou PVD - pre operácie charakterizované vysokým mechanickým zaťažením ostria - obrábanie materiálov skupín P, M, S, K - nízke až stredné rezné rýchlosti - nestabilné záberové podmienky

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

□ - další použití / ďalšie použitie



□ - podmíněné použití / podmienené použitie

[illegible]

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

■ - ďalší použitie / ďalšie použitie

☐ - podmíněné použití / podmienené použitie

Označení materiálu a mikrostruktura Označenie materiálu a mikroštruktúra	Aplikační oblasti Aplikačné oblasti	Skupina obráběných materiálů Skupina obrábaných materiálův	Popis materiálu a doporučené užití Popis materiálu a doporučené použitie
S30	10 20 30 40	P M K N S H	- materiál s kubickými karbidy (typ S) - obrábění materiálů skupin P - střední a vyšší posuvy - nízké řezné rychlosti - nestabilní záběrové podmínky
			- materiál s kubickými karbidmi (typ S) - obrábanie materiálov skupiny P - stredné a vyššie posuvy - nízke rezné rýchlosti - nestabilné záběrové podmienky
S45	10 20 30 40	P M K N S H	- materiál s vysokým obsahem kobaltu a kubickými karbidy (typ S) - obrábění materiálů skupin P a podmíněně i M - střední a vyšší posuvy - nízké řezné rychlosti - nestabilní záběrové podmínky
			- materiál s vysokým obsahem kobaltu a kubickými karbidmi (typ S) - obrábanie materiálov skupiny P a podmienene M - stredné a vyššie posuvy - nízke rezné rýchlosti - nestabilné záběrové podmienky

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia

■ - ďalší použitie / ďalšie použitie

☐ - podmíněné použití / podmienené použitie

1. V prvním kroku zařadíme obráběný materiál do jedné ze šesti skupin (viz tab.č. 1 strana 152)
2. Podle tabulky č. 3 na str. 182 ÷ 183 provedeme volbu nástroje s ohledem na typ obráběné plochy a druh (skupinu) obráběného materiálu.
3. Přiřadíme danou operaci do skupiny dle jejího charakteru (Lehké, Střední nebo Těžké frézování)

Lehké frézování - jedno přerušení během otáčky, příznivé záběrové podmínky, předobrobený povrch polotovaru obrobku, nebo povrch výkovků a vývalků bez větších defektů a nerovností. Rozmezí $f_z = 0,1 \div 0,25$ mm/z, hloubka řezu $a_p < 2$ mm. (kritérium f_z je pouze doplňkové).

Střední frézování - jedno až dvě přerušení řezu během jedné otáčky nástroje. Záběrové podmínky nelze volit zcela optimální. Povrch polotovaru obrobku - kůra válcovaného materiálu, licí a kovací kůra s menšími povrchovými vadami. Horní hranice posuvu $f_x = 0,30 \div 0,40$ mm.z⁻¹ a hloubky řezu $a_p = 2 \div 4$ mm.

Těžké frézování - vícenásobné přerušení řezu během jedné otáčky nástroje. Nepříznivé záběrové podmínky (negativní hodnoty záběrového úhlu). Hrubá povrchová kůra odlitků s povrchovými vadami, nerovná hrubá kůra výkovků a nerovný povrch výpalku. Nerovnoměrná hloubka řezu $a_p = 3 \div 10$ mm.

4. V tabulce 6a ÷ 11a (pro danou skupinu obráběných materiálů) zvolíme (pro předem zvolenou VBD resp. nástroj) **kombinaci materiál + úprava rezné hrany**. V těchto tabulkách je pro každou skupinu obráběných materiálů uvedeno několik alternativních řešení označených I až III (tab 6a ÷ 11a str. 226 ÷ 236).
5. V tabulkách 6b ÷ 11b str. 227 ÷ 237 zvolíme pak startovní reznou rychlost s ohledem na typ nástroje resp. VBD, druh operace a zvolený rezný materiál.
6. Tabulky citované v předchozím kroku jsou rovněž doplněny korekčními součiniteli pro přepočet rezných rychlostí při frézování s ohledem na stav stroje, požadovanou trvanlivost nástroje a případně i na materiál a tvrdost obrobku. V případě potřeby proto použijeme tyto korekční součinitele pro výpočet finální startovní rychlosti:

$$v_c = v_{30} \cdot k_{VX} \cdot k_{VT} \cdot k_{VHB} \cdot (k_{VM})$$

Je zapotřebí upozornit, že takto stanovená rezná rychlost je hodnotou počáteční (výchozí) určující základní úroveň rezných rychlostí pro danou operaci.

Především rozptýl obrobiteľnosti obrábaného materiálu, ktorý môže i u ušlechtilých ocelí dosiahnuť dvomi triedami obrobiteľnosti, je mnohdy dôvodom pre nutnosť určitého doladenia rezných rýchlostí v prípade, že požadujeme relatívne presné dodržanie hospodárnej trvanlivosti brútu.

1. V prvom kroku zaradíme obrábaný materiál do jednej zo šiestich skupín (viď. tab. 1 strana 152)
2. Podľa tabulky č. 3 na str. 182 ÷ 183 vykonáme voľbu nástroja s ohľadom na typ obrábenej plochy a skupinu obrábaného materiálu
3. Priradíme danú operáciu do skupiny podľa jej charakteru (Lahké, Stredné alebo Ťažké frézovanie)

Lahké frézovanie - jedno prerušenie behom otáčky, priaznivé záberové podmienky, predobrobený povrch obrobku, alebo povrch výkovkov a valcovaných polotovarov bez väčších defektov a nerovností. Rozmedzie $f_z = 0,1 \div 0,25$ mm/z, hĺbka rezu $a_p < 2$ mm (kritérium f_z je len doplnkové).

Stredné frézovanie - jedno až dve prerušenia rezu behom jednej otáčky nástroja. Záberové podmienky sa nedajú voliť celkom optimálne. Povrch polotovaru obrobku - kôra válcovaného materiálu, kôra po liatí a kovaní s menšími povrchovými vadami. Horná hranica posuvu $f_x = 0,3 \div 0,4$ mm/z a hĺbky rezu $a_p = 2 \div 4$ mm.

Ťažké frézovanie - viacnásobné prerušenie rezu behom jednej otáčky nástroja. Nepriaznivé záberové podmienky (negatívne hodnoty záberového uhla). Hrubá povrchová kôra odlitkov, s povrchovými vadami, nerovná hrubá kôra výkovkov a nerovný povrch výpalku. Nerovnomerná hĺbka rezu $a_p = 3 \div 10$ mm.

4. V tabulke 6a ÷ 11a (pre danú skupinu obrábaných materiálov) zvolíme pre zvolenú VRD alebo nástroj **kombináciu materiál + úprava reznej hrany**. V týchto tabulkách je pre každú skupinu obrábaných materiálov uvedené niekoľko alternatívnych riešení I až III (tab 6a ÷ 11a str. 226 ÷ 236).
5. V tabulkách 6b ÷ 11b str. 227 ÷ 237 zvolíme štartovaciu reznú rýchlosť s ohľadom na typ nástroja, VRD, druh operácie a zvolený rezný materiál
6. Tabulky citované v predchádzajúcom kroku sú doplnené korekčnými súčinitelmi pre prepočet rezných rýchlostí pri frézovaní s ohľadom na stav stroja, požadovanú trvanlivosť nástroja a prípadne aj na materiál a tvrdosť obrobku. V prípade potreby preto použijeme tieto korekčné súčinitele pre výpočet finálnej štartovacej rýchlosti.

$$v_c = v_{30} \cdot k_{VX} \cdot k_{VT} \cdot k_{VHB} \cdot (k_{VM})$$

Je potrebné upozorniť, že takto stanovená rezná rýchlosť je hodnotou počiatočnou – východnou, určujúcou základnú úroveň rezných rýchlostí pre danú operáciu

Predovšetkým rozptýl obrobiteľnosti obrábaného materiálu, ktorý môže aj u ušlechtilých ocelí dosiahnuť dvoch tried obrobiteľnosti, je niekedy dôvodom pre nutnosť určitého doladenia rezných rýchlostí v prípade, že požadujeme relatívne presné dodržanie hospodárnej trvanlivosti ostria.



227

M																
Volba řezné rychlosti v_c v závislosti na posuvu f_z / Volba rezné rychlosti v_c v závislosti na posuvu f_z																
Typ nástroje Typ nástroja	Tvar VBD Tvar VRD	Úhel nastavení Úhol nastavenia	Pracovní podmínky frézování Pracovné podmienky frézovania	Doporučené rozmezí posuvů Doporučené rozmezie posuvov	Řezná rychlost / Rezná rychlosť v_c m/min								KOREKCE NA TVRDOST KOREKCE NA TVRDOST			
					5026	5040	7010	7025	7040	8016	8026	8040		S26	H10	
W75SN12 W75SN15 S88CN, S90, SN12	SNHN CNE, CNM SNHO SNUN	75° (90°)	Lehké / Lahlé	0,10-0,20	195	-	-	-	-	-	-	125	110	-		
				0,10-0,30	185	-	-	-	-	-	-	110	100	-		
				0,10-0,40	170	-	-	-	-	-	-	-	90	-		
				0,10-0,35	185	-	-	-	-	120	125	110	-	-		
W45SE123.. W45SE15.. W65SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W65SP25..	SEER SEEN SPKR SPKN SPGN SPUN	45°	Střední / Středné	0,15-0,40	180	-	-	-	-	-	-	110	100	-		
				0,15-0,50	165	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	
				0,09-0,30	185	-	-	-	-	120	125	110	-	-	-	
				0,12-0,35	180	-	-	-	-	-	110	100	-	-	-	
W45SE123.. W45SE15.. W65SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W65SP25..	SEER SEEN SPKR SPKN SPGN SPUN	60°	Těžké / Těžké	0,12-0,40	165	-	-	-	-	-	-	90	-	-		
				0,10-0,25	185	-	-	-	-	120	125	110	-	-	-	
				0,10-0,30	180	-	-	-	-	-	110	100	-	-	-	
				0,15-0,35	165	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	
W45SE123.. W45SE15.. W65SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W65SP25..	SEER SEEN SPKR SPKN SPGN SPUN	75°	Lehké / Lahlé	0,10-0,20	185	-	-	-	-	-	120	125	110	-	-	
				0,10-0,25	180	-	-	-	-	-	-	110	100	-	-	-
				0,15-0,30	165	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
				0,10-0,35	185	-	-	-	-	-	120	125	110	-	-	-
W45SE123.. W45SE15.. W65SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W65SP25..	SEER SEEN SPKR SPKN SPGN SPUN	90°	Střední / Středné	0,10-0,25	180	-	-	-	-	-	-	110	100	-	-	
				0,15-0,30	165	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
				0,10-0,35	185	-	-	-	-	-	120	125	110	-	-	-
				0,10-0,40	180	-	-	-	-	-	-	110	100	-	-	-
S450D05D S450D06D S45SE12.. S45SE15.. S45SN12.. 90SP12SAP-A SSAP50SAP SPW, APET SPW, SEMT S5D09 S90S09	ODMT, ODMW SEET, SEEW SDET, SEOW SDEX, SNKX SNMT, SPET SPW, APET SPW, SEMT S5D09 S90S09	45°	Lehké / Lahlé	0,10-0,35	185	-	-	-	-	-	120	125	110	-	-	
				0,10-0,40	180	-	-	-	-	-	-	110	100	-	-	-
				0,15-0,50	165	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
				0,10-0,20	185	-	-	-	-	-	120	125	110	-	-	-
S450D05D S450D06D S45SE12.. S45SE15.. S45SN12.. 90SP12SAP-A SSAP50SAP SPW, APET SPW, SEMT S5D09 S90S09	ODMT, ODMW SEET, SEEW SDET, SEOW SDEX, SNKX SNMT, SPET SPW, APET SPW, SEMT S5D09 S90S09	90°	Střední / Středné	0,10-0,25	180	-	-	-	-	-	-	110	100	-	-	
				0,15-0,30	165	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
				0,15-0,30	185	-	-	-	-	-	120	125	110	-	-	-
				Dokončovací / Dokončovacie	185	-	-	-	-	-	120	125	110	-	-	-
S90AP11... S90AP15.. SAP10D SAP11, SAP15.. SAP1600D S90AP11, S90AP15.. S90AP16D S75AP11, S75AP15	ADKT SEW APET APKT APX	90°	Střední / Středné	-	180	-	-	-	-	-	-	110	100	-	-	
				Hrubovací / Hrubovacie	165	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
				Lehké / Lahlé	185	-	-	-	-	120	125	110	-	-	-	-
				Střední / Středné	180	-	-	-	-	-	110	100	-	-	-	-
S90AP11... S90AP15.. SAP10D SAP11, SAP15.. SAP1600D S90AP11, S90AP15.. S90AP16D S75AP11, S75AP15	ADKT SEW APET APKT APX	75°	Těžké / Těžké	0,15-0,35	165	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
				0,10-0,20	165	-	-	-	-	-	-	115	100	-	-	-
				0,10-0,25	160	-	-	-	-	-	-	100	90	-	-	-
				0,15-0,30	150	-	-	-	-	-	-	85	80	-	-	-
W90TP22 F90TP16	TPCN TPKN TPKR LC	90°	Lehké / Lahlé	-	-	115	130	125	115	120	-	-	-	-	-	-
				Střední / Středné	-	110	120	115	105	-	110	100	-	-	-	-
				Těžké / Těžké	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Lehké / Lahlé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCM0RD SIC0RD B-SRD, E-SRD E2SRD K2-SRD, K2-SLC	RDGT, RDHT RDHX, RDET ROEX, RDEW RPEW, RPET	90°	Střední / Středné	-	-	110	120	115	105	-	110	100	-	-	-	-
				Těžké / Těžké	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Lehké / Lahlé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Střední / Středné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

K															
Volba řezné rychlosti v _c v závislosti na posuvu f _z / Volba rezné rychlosti v _c v závislosti na posuvu f _z															
Typ nástroje Typ nástroja	Tvar VBD Tvar VRD	Úhel nastavení Úhol nastavenia	Pracovní podmínky frézování Pracovné podmienky frézovania	Doporučené rozmezí posuvů Doporučené rozmezie posuvov	Řezná rychlost / Rezná rýchlosť v _m m/min						KOREKCE / KOREKCIA v _c				
					5026	5040	7010	7025	7040	8016		8026	8040	S26	H10
W75SN12 W75SN15 S88CN, S90, SN12	SINH CNE, CNM SINH SNUN	75° (90°)	Lehké / Lahké Střední / Středné Těžké / Ťažké	0,08-0,25 0,10-0,30 0,10-0,50	480	-	-	-	-	260	250	-	-	-	
					430	-	-	-	-	240	235	-	-	-	
					390	-	-	-	-	-	200	100	-	-	
					450	-	-	-	-	260	250	-	-	145	
W45SE123.. W45SE15.. W65SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W90SP25..	SEER SEEN SPKR SPGN SPUN	45°	Lehké / Lahké Střední / Středné Těžké / Ťažké	0,15-0,40 0,15-0,60 0,09-0,30	415	-	-	-	-	240	235	-	-	-	
					370	-	-	-	-	-	200	100	-	-	
					465	-	-	-	-	260	250	-	-	145	
					420	-	-	-	-	240	235	-	-	-	
W45SE123.. W45SE15.. W65SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W90SP25..	SEER SEEN SPKR SPGN SPUN	60°	Lehké / Lahké Střední / Středné Těžké / Ťažké	0,12-0,35 0,12-0,45 0,08-0,25	385	-	-	-	-	200	100	-	-	-	
					470	-	-	-	-	260	250	-	-	145	
					430	-	-	-	-	240	235	-	-	-	
					380	-	-	-	-	200	100	-	-	-	
W45SE123.. W45SE15.. W65SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W90SP25..	SEER SEEN SPKR SPGN SPUN	75°	Lehké / Lahké Střední / Středné Těžké / Ťažké	0,10-0,30 0,15-0,40 0,08-0,25	480	-	-	-	-	260	250	-	-	145	
					440	-	-	-	-	240	235	-	-	-	
					395	-	-	-	-	-	200	100	-	-	
					450	-	-	-	-	260	250	-	-	145	
S450D050 S450D060 S45SE12.. S45SN12.. 90SP123SAP-A SSAP300SAP SS009 S90S009	ODMT, ODMW SEET, SEEW SDET, SDEW SDEX, SNOX SNMT, SPET SPEW, APET APEW, SEMT SOMT	45°	Lehké / Lahké Střední / Středné Těžké / Ťažké	0,10-0,35 0,15-0,40 0,15-0,60	415	-	-	-	-	240	235	-	-	-	
					380	-	-	-	-	200	100	-	-	-	
					480	-	-	-	-	260	250	-	-	145	
					440	-	-	-	-	240	235	-	-	-	
S90AP11.. S90AP15.. SAP10D SAP11, SAP15, SAP Modul S90AP11, S90AP15.. S90AP16D S75AP11, S75AP15	Dokončovací / Dokončovacie Střední / Středné Hrubovací / Hrubovacie Lehké / Lahké Střední / Středné	90°	Lehké / Lahké Střední / Středné Těžké / Ťažké	0,10-0,40 - - 0,08-0,25	395	-	-	-	-	200	100	-	-	-	
					480	-	-	-	-	260	250	-	-	145	
					440	-	-	-	-	240	235	-	-	-	
					395	-	-	-	-	-	200	100	-	-	
S90AP11, S90AP15.. SAP10D SAP11, SAP15, SAP Modul S90AP11, S90AP15.. S90AP16D S75AP11, S75AP15	ADKT APET APKT APXX	75°	Lehké / Lahké Střední / Středné Těžké / Ťažké	0,10-0,30 0,15-0,40 0,15-0,60	470	-	-	-	-	260	250	-	-	145	
					430	-	-	-	-	240	235	-	-	-	
					390	-	-	-	-	-	200	100	-	-	
					445	-	-	-	-	240	230	-	-	-	
W90TP22 F90TP16	TPCN TPKN TPKR LC	90°	Lehké / Lahké Střední / Středné Těžké / Ťažké	0,10-0,30 0,15-0,35	405	-	-	-	-	220	215	-	-	-	
					370	-	-	-	-	-	90	-	-	-	
					-	255	270	265	255	260	250	-	-	145	
					-	220	240	230	220	240	235	-	-	-	
SCMORD SICRD B-SRD, E-SRD E2SRD K2-SRD, K2-SLC	ROGT, ROHT ROKH, ROET ROEX, ROEW RPEW, RPET		Lehké / Lahké Střední / Středné Těžké / Ťažké	-	-	-	200	195	185	-	200	100	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

tabulka č. 9a
tabulka č. 9a

VOLBA FRÉZOVACÍHO NÁSTROJE A STARTOVNÍCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK
 VOLBA FRÉZOVACIEHO NÁSTROJA A ŠTARTOVACÍCH REZNÝCH PODMIENOK

N									
Typ nástroje / Typ nástroja					Tvar VBD Tvar VRD		Pracovní podmínky frézování / Pracovné podmienky frézovania		
							Lehké / Lahké	Střední / Stredné	Těžké / Ťažké
						SNHN CNE CNI SNHQ SNUN	I	I	I
							II	II	II
						SEER, SEEN, SPKR SPKN, SPGN, SPUN	III	III	III
							I	I	I
						SEET, SEEW, SDET SDEW, SDEX, SNXX SNMT, SPET, SPEW APET, APEW, SEMT SOMT, ODMT, ODMW	II	II	II
							III	III	III
						APET ADKT APKT APXX	I	I	I
							II	II	II
						APXX	III	III	III
							I	I	I
						TPCN TPKN TPKR	II	II	II
							III	III	III
						RDGT, RDHT, RDHX RDET, RDEX, RDEW RPEW, RPET	I	I	I
							II	II	II
						RC LC RCA	III	III	III
							I	I	I

N												
Volba řezné rychlosti v _r v závislosti na posuvu f _r / Volba řezné rychlosti v _r v závislosti na posuvu f _r												
Typ nástroje Typ nástroja	Tvar V6D Tvar VRD	Úhel nastavení Úhol nastavenia	Pracovní podmínky řezování Pracovné podmienky rezuovania		Doporučené rozměry posuvů Doporučené rozmercie posuvov		Střílny Al / Zlitiny Al H10 HF7 7010		Střílny Cu / Zlitiny Cu H10 HF7 7010			
W75SN12 W75SN15 S80CN S90, SN12	SNHN ONE, ONM SNHQ SNUN	75° (90°)	Lehké / Lehké	-	-	-	-	-	-	-		
			Střední / Středně	-	-	-	-	-	-	-		
			Těžké / Těžké	-	-	-	-	-	-	-		
			Lehké / Lehké	650	600	-	-	330	300	-	-	
			Střední / Středně	550	500	-	-	280	260	-	-	
W46SE123.. W46SE15.. W60SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W60SP25..	SEER SEEN SPKR SPKN SPGN SPUN	45°	Lehké / Lehké	0,10-0,30	650	600	-	-	330	300	-	-
			Střední / Středně	0,10-0,35	550	500	-	-	280	260	-	-
			Těžké / Těžké	0,10-0,40	500	450	-	-	250	240	-	-
			Lehké / Lehké	0,10-0,30	650	600	-	-	330	300	-	-
			Střední / Středně	0,10-0,35	550	500	-	-	280	260	-	-
W46SE123.. W46SE15.. W60SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W60SP25..	SEER SEEN SPKR SPKN SPGN SPUN	60°	Lehké / Lehké	0,10-0,35	650	600	-	-	330	300	-	-
			Střední / Středně	0,10-0,40	550	500	-	-	250	240	-	-
			Těžké / Těžké	0,10-0,25	650	600	-	-	330	300	-	-
			Lehké / Lehké	0,10-0,30	550	500	-	-	280	260	-	-
			Střední / Středně	0,10-0,35	500	450	-	-	250	240	-	-
W46SE123.. W46SE15.. W60SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W60SP25..	SEER SEEN SPKR SPKN SPGN SPUN	75°	Lehké / Lehké	0,10-0,25	650	600	-	-	330	300	-	-
			Střední / Středně	0,10-0,30	550	500	-	-	280	260	-	-
			Těžké / Těžké	0,10-0,35	500	450	-	-	250	240	-	-
			Lehké / Lehké	0,10-0,25	650	600	-	-	330	300	-	-
			Střední / Středně	0,10-0,30	550	500	-	-	280	260	-	-
W46SE123.. W46SE15.. W60SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W60SP25..	SEER SEEN SPKR SPKN SPGN SPUN	90°	Lehké / Lehké	0,10-0,25	650	600	-	-	330	300	-	-
			Střední / Středně	0,10-0,30	550	500	-	-	280	260	-	-
			Těžké / Těžké	0,10-0,35	500	450	-	-	250	240	-	-
			Lehké / Lehké	0,10-0,25	650	600	-	-	330	300	-	-
			Střední / Středně	0,10-0,30	550	500	-	-	280	260	-	-
W46SE123.. W46SE15.. W60SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W60SP25..	SEER SEEN SPKR SPKN SPGN SPUN	45°	Lehké / Lehké	0,1-0,30	650	600	-	-	330	300	-	-
			Střední / Středně	0,10-0,35	550	500	-	-	280	260	-	-
			Těžké / Těžké	0,10-0,40	500	450	-	-	250	240	-	-
			Lehké / Lehké	0,10-0,25	650	600	-	-	330	300	-	-
			Střední / Středně	0,10-0,30	550	500	-	-	280	260	-	-
W46SE123.. W46SE15.. W60SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W60SP25..	SEER SEEN SPKR SPKN SPGN SPUN	90°	Lehké / Lehké	0,10-0,35	500	450	-	-	250	240	-	-
			Střední / Středně	0,10-0,30	550	500	-	-	280	260	-	-
			Těžké / Těžké	0,10-0,25	650	600	-	-	330	300	-	-
			Lehké / Lehké	0,10-0,35	550	500	-	-	280	260	-	-
			Střední / Středně	0,10-0,30	550	500	-	-	280	260	-	-
W46SE123.. W46SE15.. W60SP25.. W75SP12.. W75SP15.. W60SP25..	SEER SEEN SPKR SPKN SPGN SPUN	90°	Dokončovací / Dokončovacie		650	600	-	-	330	300	-	-
			Střední / Středně		550	500	-	-	280	260	-	-
			Hrubovací / Hrubovacie		500	450	-	-	250	240	-	-
			Lehké / Lehké		650	600	-	-	330	300		

tabulka č. 10a
 tabulka č. 10a

VOLBA FRÉZOVACÍHO NÁSTROJE A STARTOVNÍCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK
 VOLBA FRÉZOVACIEHO NÁSTROJA A ŠTARTOVACÍCH REZNÝCH PODMIENOK

S										
Typ nástroje / Typ nástroja					Pracovní podmínky frézování / Pracovné podmienky frézovania					
Tvar VBD Tvar VRD					Lehké / Lahké		Střední / Stredné		Těžké / Ťažké	
					I	II	III	I	II	III
 W75SN12N	 W75SN15N	 S86CN	 S93SN1/2	SNHN CNE CNI SNHQ SNUN	I	8040	I	8040	I	-
					II	-	II	-	II	-
					III	-	III	-	III	-
 W45SE12F  W45SE15F	 W60SP25P	 W75SP12D  W75SP15D	 W90SP25P	SEER, SEEN, SPKR SPKI, SPGN, SPUN	I	8026-S	I	8040-S	I	-
					II	8040-S	II	8026-S	II	-
					III	8016-S	III	-	III	-
 S5D09	 S45SE12F  S45SN12Z	 S98SP12D  S90SD09	 S45SD05D  S90AP	SEET, SEEW, SDET SDEW, SDEX, SNXX SNMT, SPET, SPEW APET, APEW, SEMT SOMT, ODMT, ODMW	I	8026-S	I	8040-S	I	-
					II	8040-S	II	8026-S	II	-
					III	8016-S	III	-	III	-
 SAP100  SAP110  SAP150	 SAP100  SAP110  SAP150	 S90AP11D  S98SP15D  SAP110	 S90AP15D  SAP15D	APET ADKT APKT APXX	I	8026-E.S	I	8040-E.S	I	-
					II	8040-E.S	II	8026-E.S	II	-
					III	8016-E.S	III	-	III	-
 S75AP11D  S75AP15D				APXX	I	8026-E.S	I	8040-E.S	I	-
					II	8040-E.S	II	8026-E.S	II	-
					III	8016-E.S	III	-	III	-
 F90TP16R  F90TP16L	 F90TP16R  F90TP16N			TPCN TPKN TPKR	I	8026-S	I	8040-S	I	-
					II	8040-S	II	8026-S	II	-
					III	8016-S	III	-	III	-
 W90TP22D	 E2-SRD  B-SRD	 S2M0RD  SM0RP12X  SM0RD16X		RDGT, RDHT, RDHX RDET, RDEX, RDEW RPEW, RPET	I	7040-S	I	7040-S	I	-
					II	8026-S	II	8040-S	II	-
					III	8040-E	III	8026-S	III	-
 K2-SRC	 RC  LC  RCA			RC LC RCA	I	8040	I	8040	I	-
					II	8016	II	-	II	-
					III	-	III	-	III	-

S													
Volba řezné rychlosti v _s v závislosti na posuvu f _x , Volba rezné rýchlosti v _s v závislosti na posuve f _x													
Typ nástroje Typ nástroja	Tvar VBD Tvar VBD	Úhel nastavení Úhol nastavenia	Pracovní podmínky řezování Pracovné podmienky rezuovania	Doporučené rozmezí posuvů Doporučené rozmedie posuvov	Řezná rychlost / Rezná rýchlosť v _s m/min						H10		
					5026	5040	7010	7025	7040	8016	8026	8040	826
W75SN12 CNE W75SN15 S88CN, S90, SN12		75° (90°)	Lehké / Lahké	0,10-0,20	-	-	-	-	-	-	-	40	-
			Střední / Středné	0,10-0,25	-	-	-	-	-	-	-	35	-
			Těžké / Ťažké	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		45°	Lehké / Lahké	0,10-0,20	-	-	-	-	-	50	45	40	-
			Střední / Středné	0,10-0,25	-	-	-	-	-	-	40	35	-
			Těžké / Ťažké	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W45SE123.. SEEN W45SE15.. W65SE23.. W55PE12.. W55PE15.. W55PE23..		60°	Lehké / Lahké	0,10-0,15	-	-	-	-	-	50	45	40	-
			Střední / Středné	0,10-0,20	-	-	-	-	-	-	40	35	-
			Těžké / Ťažké	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75°	Lehké / Lahké	0,10-0,15	-	-	-	-	-	50	45	40	-
			Střední / Středné	0,10-0,20	-	-	-	-	-	-	40	35	-
			Těžké / Ťažké	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90°	Lehké / Lahké	0,10-0,15	-	-	-	-	-	50	45	40	-
			Střední / Středné	0,10-0,20	-	-	-	-	-	-	40	35	-
			Těžké / Ťažké	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S4500050 S4500060 S45SE12.. S45SE15.. S45SE23.. 90SP12SAP-A 90SP12SAP-B SSAP50SAP SS009		45°	Střední / Středné	0,10-0,25	-	-	-	-	-	-	40	35	-
			Těžké / Ťažké	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Lehké / Lahké	0,10-0,15	-	-	-	-	-	50	45	40	-
		90°	Střední / Středné	0,10-0,20	-	-	-	-	-	-	40	35	-
			Těžké / Ťažké	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dokončovací / Dokončovacie	-	-	-	-	-	-	50	45	40	-
S90AP11... S90AP15, SAP11, SAP15, SAP Moduli, S90AP11, S90AP15... S75AP11, S75AP15		90°	Střední / Středné	-	-	-	-	-	-	-	40	35	-
			Hrubovací / Hrubovacie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Lehké / Lahké	0,10-0,15	-	-	-	-	-	50	45	40	-
		75°	Střední / Středné	0,10-0,20	-	-	-	-	-	-	40	35	-
			Těžké / Ťažké	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Lehké / Lahké	0,08-0,15	-	-	-	-	-	40	40	35	-
W90TP22 B0TP16		90°	Střední / Středné	0,10-0,20	-	-	-	-	-	-	35	30	-
			Těžké / Ťažké	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Lehké / Lahké	-	-	-	55	50	45	50	45	40	-
SCW0RD SIC0RD B-SRD E-SRD E0/SRD K2-SRC K2-SLC			Střední / Středné	-	-	-	-	-	40	-	40	35	-
			Těžké / Ťažké	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Lehké / Lahké	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KOREKCE / KOREKCIA v_c

KOREKČNÍ SOUČINITEL K_{VC}

KOREKČNÍ SOUČINITEL K_{VC}

Kůra vyvoku a odlitku 0,70 - 0,90

Dobrý stav stroje 1,05 ± 1,20

Spátný stav stroje 0,80 - 0,95

Zlý stav stroje

KOREKCE NA TRVANLIVOST

KOREKČNÍ SOUČINITEL K_{VC}

Tmin kv/T

15 1,23

20 1,13

30 1,00

45 0,89

60 0,81

90 0,72

KOREKCE NA DRUH SLITINY

KOREKČNÍ SOUČINITEL K_{VC}

Druh slitiny / Druh zliatiny kv/N

Slitiny Ti / Zliatiny Ti 2,30

Slitiny Fe / Zliatiny Fe 1,25

Slitiny Ni / Zliatiny Ni 1,00

Slitiny Co / Zliatiny Co 0,70

KOREKCE NA TVRDOST OBROBKU

Tvrdość HB kv/HR

230 1,05 Druh slitiny / Druh zliatiny

250 1,00 Slitiny Ni / Zliatiny Ni

280 0,92

320 0,84

350 0,79

200 1,30 Slitiny Ti / Zliatiny Ti

250 1,14

300 1,00

320 0,95

180 1,05 Slitiny Fe / Zliatiny Fe

200 1,00

240 0,90

260 0,83

KOREKCE NA PEVNOST OBROBKU

Pevnost Rm kN/mm

450 2,50 Slitiny Ti / Zliatiny Ti

900 1,00

1100 0,90


tabulka č. 11a
 tabulka č. 11a

VOLBA FRÉZOVACÍHO NÁSTROJE A STARTOVNÍCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK
 VOLBA FRÉZOVACIEHO NÁSTROJA A ŠTARTOVACÍCH REZNÝCH PODMIENOK

H									
Typ nástroje / Typ nástroja				Tvar VBD Tvar VRD	Pracovní podmínky frézování / Pracovné podmienky frézovania				
					Lehké / Lahké	Střední / Středné		Těžké / Ťažké	
				SNHN CNE CNI SNHQ SNUN	I 8016-E	I 8026-E	I	I	-
				SEER, SEEN, SPKR SPKI, SPGN, SPUN	II 8026	II H10-E	II	II	-
				SEET, SEEW, SDET SDEW, SDEX, SNXX SNMT, SPET, SPEW APET, APEW, SEMT SOMT, ODMT, ODMW	III 5026	III -	III	III	-
				APET ADKT APKT APXX	I 8016-E	I 8026-E	I	I	-
				APXX	II 8026-E	II 8016-E	II	II	-
					III -	III -	III	III	-
				TPCN TPKN TPKR	I 8016-S	I 8026-S	I	I	-
				RDGT, RDHT, RDHX RDET, RDEX, RDEW RPEW, RPET	II 8026-S	II 8016-S	II	II	-
					III 8026-S	III 8016-S	III	III	-
				RC LC RCA	I 8016	I -	I	I	-
					II -	II -	II	II	-
					III -	III -	III	III	-


[illegible]

Pro dosažení minimální drsnosti obrobeneho povrchu má většina břitových destiček pro frézování hladící břit, jako část vedlejšího břitu o určité šířce a úhlu nastavení $\kappa_r = 0^\circ$ viz obrázek č. 1.



Obrázek č. 1

Avšak hladící břit nemusí být sám o sobě zárukou dosažení nízké drsnosti obrobeneho povrchu. Při frézování tvoří obrobenu plochu více břitů a proto její mikrogeometrie závisí na axiální házivosti jednotlivých břitů frézy. Obrobene povrch vytváří nejvíce axiálně vysunutě břity viz obr. č.2. V případě, že je posuv na otáčku f_{ot} menší než šířka hladícího břitu a uplatňuje se při vytváření mikrogeometrie obrobeneho povrchu hladící břit nejvíce axiálně vysunutě břitové destičky a jakost obrobeneho povrchu je dobrá.




Obrázek č.2

Pro dosažení nízkých hodnot drsnosti obrobeneho povrchu je proto zapotřebí pro dokončovací frézování s definovaným požadavkem na drsnost obrobeneho povrchu snížit posuv pod hranici $f_{ot} \leq 0,8 \cdot a$ (kde a je šířka hladícího břitu). Jestliže je šířka hladícího břitu $a = 2$ mm potom dodržení této podmínky není problém pro frézy s počtem zubů v rozmezí $z = 2 \div 14$, tedy pro frézy malých a středních průměrů v rozmezí $D = 10 \div 160$ mm.


U větších fréz je dodržení této podmínky v některých případech problematické protože maximální hodnota posuvu $f_z = 0,8 \cdot a/z$ se blíží dolní hranici rozmezí doporučeného pro určitý typ geometrie VBD. Pod touto hranicí se přestávají projevovat výhody některých speciálních geometrií VBD (např. u APKX vysoce pozitivní geometrie a.p.).

Pre dosiahnutie minimálnej drsnosti obrobeneho povrchu má väčšina rezných doštiček pre frézovanie hladiace ostrie, ako časť vedľajšieho ostria o určitej šírke a uhle nastavenia $\kappa_r = 0^\circ$ vid'. obr. č. 5



Obrázok č. 1

Hladiace ostrie nemusí byť zárukou dosiahnutia nízkej drsnosti obrobeneho povrchu. Pri frézovaní tvorí obrobenu plochu viac rezných hrán a preto jej mikrogeometria závisí na axiálnej hádzavosti jednotlivých rezných hrán frézy. Obrobene povrch vytvára najviac axiálne vysunuté rezná hrana, vid'. obr. 6. V prípade, že posuv na otáčku f_{ot} je menší ako šírka hladiacej reznnej hrany a uplatňuje sa pri vytváraní mikrogeometrie obrobeneho povrchu hladiacia rezná hrana najviac vysunutej reznnej doštičky a kvalita obrobeneho povrchu je dobrá.



Obrázok č.2

Pre dosiahnutie nízkych hodnot drsnosti obrobeneho povrchu je preto nutné pre dokončovacie frézovanie s definovanou požiadavkou na drsnosť obrobeneho povrchu, znížiť posuv pod hranicu $f_{ot} \leq 0,8 \cdot a$ (kde a je šírka hladiacej reznnej hrany). Ak je šírka hladiacej reznnej hrany $a = 2$ mm potom dodržanie tejto podmienky nie je problém pre frézy s počtom zubov $z = 2 \div 14$, teda pre frézy malých a stredných priemerov v rozmezí $D = 10 \div 160$ mm.

Pri väčších frézach je dodržanie tejto podmienky v niektorých prípadoch problematické, pretože maximálna hodnota posuvu $f_z = 0,8 \cdot a/z$ sa blíží dolnej hranici rozmedzia doporučeného pre určitý typ geometrie VRD. Pod touto hranicou sa prestávajú prejavovať výhody niektorých špeciálnych geometrií VRD (napr. pri APKX s vysoce pozitívnou geometriou).

V následující tabulce č.12 jsou uvedeny maximální přípustné hodnoty posuvu na zub f_z v závislosti na počtu zubů frézy a na šířce hladícího břitů a , pro dosažení dobré drsnosti obrobeného povrchu resp. pro dodržení podmínky $f_{a1} < 0,8 \cdot a$ pro různé typy VBD.

Tabulka č.12

VBD	SEEN 15 SEER 15 SPGN 25	APKT 16	APKX 15 SEET 12 SEEW 12 SEEN 12 SEER 12 SNKX 12 SNMT 12 ODMT 06 ODMW 06	APKX 11 ODMT 05 SPKN 12 SPKR 12 SPKN 15 SPKR 15 SOMT09- MI SOMT09- P	SEMT 09 SNHN 12 TPKN 16 TPKR 16 TPKN 22 TPKR 22
velikost hladícího segmentu a [mm] veľkosť hladiaceho segmentu a [mm]	2,5	2,2	2,0	1,6	1,4
počet zubů frézy počet zubov frézy	max f_z				
1	2,00	1,76	1,60	1,28	1,12
2	1,00	0,88	0,80	0,64	0,56
3	0,67	0,59	0,53	0,43	0,37
4	0,50	0,44	0,40	0,32	0,28
5	0,40	0,35	0,32	0,26	0,22
6	0,33	0,29	0,27	0,21	0,19
7	0,29	0,25	0,23	0,18	0,16
8	0,25	0,22	0,20	0,16	0,14
9	0,22	0,20	0,18	0,14	0,12
10	0,20	0,18	0,16	0,13	0,11
11	0,18	0,16	0,15	0,12	0,10
12	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09
13	0,15	0,14	0,12	0,10	0,09
14	0,14	0,13	0,11	0,09	0,08
15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,07
16	0,13	0,11	0,10	0,08	0,07
17	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07
18	0,11	0,10	0,09	0,07	0,06

Velmi účinným prostředkem pro výrazné zlepšení jakosti obrobeného povrchu při frézování je použití širokých hladících břitů, které se upínají do tělesa frézy místo jedné břitové destičky. Schéma funkce hladící břitové destičky je na následujícím obrázku č.3.


Obrázek č.3






V nasledujúcej tabuľke č.12 sú uvedené maximálne prípustné hodnoty posuvu na zub f_z , v závislosti na počte zubov frézy a na šírke hladiacej reznej hrany a , pre dosiahnutie dobrej drsnosti obrobeného povrchu, resp. pre dodržanie podmienky $f_{a1} < 0,8 \cdot a$, pre rôzne typy VRD.






Tabulka č.12




Veľmi účinným prostriedkom pre výrazné zvýšenie akosti obrobeného povrchu pri frézovaní je použitie širokých hladiacich rezných hrán, ktoré sa upínajú do telesa frézy namiesto jednej VRD. Schéma funkcie hladiacej reznej doštičky je na nasledujúcom obrázku č. 3.



Obrázok č.3




Obrázek / Obrázok	TVORBA NÁRŮSTKU	TVORBA NÁRÁSTKU
	Popis a příčiny: Jedná se o nalepování obráběného materiálu na břit nástroje. Nárůstek má charakter návaru na břit. Při jeho odtrhávání může dojít ke křehkému porušení břitu nástroje. Tento jev je dále charakterizován snížením jakosti obráběného povrchu.	Popis a příčiny: Jedná se o nalepování obráběného materiálu na reznú hranu nástroja. Nárastok má charakter návaru na reznú hranu. Pri jeho odtrhávani môže dôjsť ku krehkému porušeniu ostria nástroja. Tento jav je tiež charakterizovaný znížením akosti obrobeného povrchu.
	Opatření: - změnit (zvýšit) řeznou rychlost - změnit (zvýšit) posuv - aplikovat povlakované typy slinutých karbidů - použít jinou řeznou geometrii - použít řeznou kapalinu s vyšším protinárůstkovým účinkem (pokud není k dispozici, upustit od chlazení)	Opatrenia: - zmeniť (zvýšiť) reznú rýchlosť - zmeniť (zvýšiť) posuv - aplikovať povlakované typy spekaných karbidov - použiť inú reznú geometriu - použiť kvapalinu s vyšším protinárastkovým účinkom (pokiaľ nie je k dispozícii, nechladiť)
Obrázek / Obrázok	OPOTŘEBENÍ HŘBETU	OPOTREBENIE CHRBTÁ
	Popis a příčiny: Otěr hřbetu je jedním z hlavních kritérií charakterizujících trvanlivost VBD. Vzniká v důsledku styku nástroje a obráběného materiálu v průběhu řezného procesu. Jeho velikost (intenzitu) lze pouze snížit.	Popis a příčiny: Oter chrbrta je jedným z hlavných kritérií charakterizujúcich trvanlivosť VRD. Vzniká v dôsledku styku nástroja a obrábaného materiálu v priebehu rezného procesu. Jeho intenzitu je možné znížiť.
	Opatření: - použít otěruvzdornější typ slinutého karbidu - snížit řeznou rychlost - zvýšit posuv (v případě, že posuv je menší než 0,1 mm/zub) - použít řeznou kapalinu resp. zvýšit intenzitu chlazení	Opatrenia: - použiť oteruvzdornejší typ karbidu - znížiť reznú rýchlosť - zvýšiť posuv / v prípade, že posuv je menší ako 0,1 mm/zub - použiť reznú kvapalinu, resp. zvýšiť intenzitu chladienia
	VÝMOL NA ČELE	VÝMOL NA ČELE
	Popis a příčiny: Výmol na čele je typ opotřebení, které se nejvýrazněji projevuje u VBD s rovným čelem, jeho výskyt není však omezen pouze na tento typ destiček. Při obrábění měkkých materiálů vzniká výmol širší a mělčí, u tvrdých materiálů naopak výmol úzký a hluboký.	Popis a příčiny: Výmol na čele je typ opotrebenia, ktorý sa najvýraznejšie prejavuje pri VRD s rovným čelom, jeho výskyt nie je však omeďzený len na tento typ doštiček. Pri obrábaní mäkkých materiálov vzniká výmol širší a plytčí, pri tvrdých materiáloch naopak výmol úzky a hlboký.
	Opatření: - použít otěruvzdornější typ slinutého karbidu - použít povlakovaný typ, zejména (MT) CVD - snížit řeznou rychlost - použít jiný (pozitivnější) typ řezné geometrie - použít řeznou kapalinu resp. zvýšit intenzitu chlazení	Opatrenia: - použiť oteruvzdornejší typ spekaného karbidu - použiť povlakovaný typ, najmä (MT) CVD - znížiť reznú rýchlosť - použiť iný (pozitívnejší) typ rezne geometrie - použiť reznú kvapalinu, resp. zvýšiť intenzitu chladienia


Obrázek / Obrázok	OXIDAČNÍ RÝHA NA VEDLEJŠÍM BŘITU	OXIDAČNÁ RYHA NA VEDLAJŠEJ HRANE
	Popis a příčiny: Oxidační rýha na vedlejšímu břitu - je jedním z nejvýznamnějších kritérií limitujících životnost VBD. Setkáváme se s ní zejména u soustružení. Propojení oxidační rýhy s výmolem na čele se jednoznačně projeví na zvýšení drsnosti povrchu obrobku, dojde k jevu, který je slangově nazýván jako "chlupaceni".	Popis a příčiny: Oxidačná ryha na vedľajšej reznej hrane je jedným z najvýznamnejších kritérií limitujúcich životnosť VRD. Stretávame sa s ňou najmä pri sústružení: Prepojenie oxidačnej vrstvy s výmolem na čele sa jednoznačne prejaví na zvýšení drsnosti povrchu obrobku. Dôjde k javu, ktorý sa v dialekte nazýva „chlupatenie“.
	Opatření: - použít povlakovaný resp. oteruvzdornější typ slinutého karbidu, dovolují-li to podmínky, použít VBD s povlakem obsahujícím Al_2O_3 - použít chladicí emulzi resp. zvýšit intenzitu chlazení - snížit řeznou rychlost	Opatrenia: - použít povlakovaný, resp. oteruvzdornejší typ spekaného karbidu, ak to dovoľujú podmienky, použít VRD s povlakom obsahujúcim Al_2O_3 - použít chladiacu emulziu, resp. zvýšit intenzitu chladenia - znížiť reznú rýchlosť
Obrázek / Obrázok	PLASTICKÁ DEFORMACE ŠPIČKY	PLASTICKÁ DEFORMÁCIA ŠPIČKY
	Popis a příčiny: Plastická deformace špičky - důvodem tohoto typu opotřebení je přetížení břitu v důsledku vysokých řezných teplot (tedy vysokých rychlostí a posuvů).	Popis a příčiny: Plastická deformácia špičky - dôvodom vzniku tohoto typu opotrebenia je preťaženie reznej hrany v dôsledku vysokých rezných teplôt (teda vysokých rýchlostí a posuvov).
	Opatření: - použít oteruvzdornější typ slinutého karbidu - snížit řeznou rychlost - snížit posuv - použít chladicí emulzi resp. zvýšit intenzitu chlazení - použít VBD s větším poloměrem zaoblení špičky - použít VBD s větším úhlem špičky	Opatrenia: - použít oteruvzdornejší typ spekaného karbidu - znížiť reznú rýchlosť - znížiť posuv - použít chladiacu emulziu, resp. zvýšit intenzitu chladenia - použít VRD s väčším polomerom zaoblenia špičky - použít VRD s väčším uhlom špičky
Obrázek / Obrázok	VRUBOVÉ OPOTŘEBENÍ NA HLAVNÍM BŘITU	VRUBOVÉ OPOTREBENIE NA HLAVNEJ HRANE
	Popis a příčiny: Vrubové opotřebení na hlavním břitu - vzniká v oblasti styku břitu nástroje s povrchem obrobku. Je zapříčiněno převážně zpevněním povrchových vrstev obrobku a otepě. Tento typ opotřebení se vyskytuje zejména u korozivzdorných austenitických ocelí.	Popis a příčiny: Vrubové opotrebenie na hlavnej reznej hrane, vzniká v oblasti styku ostria nástroja s povrchom obrobku. Je zapríčinené prevažne spevnením povrchových vrstiev obrobku a otepľmi. Tento typ opotrebenia sa vyskytuje najmä pri korozivzdorných austenitických oceliach.
	Opatření: - použít povlakovaný resp. oteruvzdornější typ slinutého karbidu, dovolují-li to podmínky, použít VBD s povlakem obsahujícím Al_2O_3 - zvolit nástroj s menším úhlem nastavení - nerovnoměrně rozdělit třísku	Opatrenia: - použít povlakovaný, resp. oteruvzdornejší typ spekaného karbidu, ak to dovoľujú podmienky, použít VRD obsahujúcu Al_2O_3 - zvolit nástroj s menším uhlom nastavenia - nerovnomerne rozdeliť triesku


Obrázek / Obrázok	KŘEHKÉ PORUŠOVÁNÍ ŘEZNÉ HRANY	KREHKÉ PORUŠOVANIE REZNEJ HRANY
	Popis a příčiny: Křehké porušování řezné hrany (mikrovyštípnutí) - ve většině případů se vyskytuje v kombinaci s jiným typem opotřebení, je samostatně obtížně identifikovatelné. Jeho příčinou bývá zejména nízká tuhost soustavy stroj-nástroj-obrobek nebo „tvrdé utváření“.	Popis a příčiny: Krehké porušovanie reznej hrany (mikrovyštípnutie) sa vo väčšine prípadov vyskytuje v kombinácii s iným typom opotrebenia. Je samostatne obtiažne identifikovateľné. Jeho príčinou býva najmä nízka tuhosť sústavy stroj - nástroj - obrobok alebo tvrdé utváranie triesky.
	Opatření: - použít houževnatější typ slinutého karbidu - zvolit méně intenzivní řezné podmínky - použít jinou řeznou geometrii - při najíždění do záběru zmenšit posuv	Opatrenia: - použíť húževnatejší typ spekaného karbidu - zvoliť menej intenzívne rezne podmienky - použíť inú reznu geometriu - pri nabíhaní do záběru zmenšiť posuv
Obrázek / Obrázok	PORUŠOVÁNÍ ŘEZNÉ HRANY (MIMO ZÁBĚR)	PORUŠOVANIE REZNEJ HRANY (MIMO ZÁBĚR)
	Popis a příčiny: Porušování řezné hrany (mimo záběr) - jeho příčinou je nevhodné utváření třísky, která při svém odchodu naráží na břit a ten mechanicky poškozuje.	Popis a příčiny: Porušovanie reznej hrany (mimo záběr) - jeho príčinou je nevhodné utváranie triesky, ktorá pri svojom odchode naráža na ostrie a ten mechanicky poškodzuje.
	Opatření: - změnit posuv - zvolit nástroj s jiným úhlem nastavení - použít jinou řeznou geometrii (jiný utvářeč) - použít houževnatější typ slinutého karbidu	Opatrenia: - zmeniť posuv - zvoliť nástroj s iným uhlom nastavenia - použíť inú reznu geometriu (iný utvárač) - požiť húževnatejší typ spekaného karbidu
Obrázek / Obrázok	HŘEBENOVITÉ TRHLINY	HŘEBEŇOVÉ TRHLINY
	Popis a příčiny: Hřebenovité trhliny - tento jev je důsledkem dynamického tepelného zatížení při přerušovaném řezu.	Popis a příčiny: Hřebeňové trhliny vznikajú v dôsledku dynamického tepelného zataženia pri prerušovanom reze.
	Opatření: - upustit od chlazení kapalinou (možno použít vzduch z důvodů odstranění třísek z místa řezu) - zvolit houževnatější materiál VBD - snížit řeznou rychlost	Opatrenia: - upustiť od chladenia kvapalinou (môže sa použiť vzduch z dôvodu odstránenia triesok z miesta rezu) - zvoliť húževnatejší materiál VRD - znížiť reznú rýchlosť

Obrázek / Obrázok	ÚNAVOVÉ TRHLINY PODÉL HRBTU	ÚNAVOVÉ TRHLINY POZDĹŽ CHRBTU
	Popis a příčiny: Vznikají v důsledku dynamického zatížení oblasti těsně za břitem.	Popis a příčiny: Vznikají v důsledku dynamického zatížení v oblasti těsně za reznou hranou.
	Opatření: - použít houževnatější typ slinutého karbidu - změnit způsob najíždění a vyjíždění nástroje - změnit záběrové podmínky - použít jiný typ řezné geometrie resp. VBD s jinou úpravou řezné hrany (...T, ...S, ...K, ...P) - změnit posuv	Opatření: - použít houževnatější typ spekaného karbidu - změnit způsob nábehu a výbehu nástroje - změnit záběrové podmínky - použít jiný typ řezné geometrie, resp. VRD s inou úpravou řezné hrany (...T, ...S, ...K, ...P) - změnit posuv
Obrázek / Obrázok	DESTRUKCE BŘITU RESP. ŠPIČKY NÁSTROJE	DESTRUKCIA REZNEJ HRANY RESP. ŠPIČKY NÁSTROJA
	Popis a příčiny: Destrukce břitu resp. špičky nástroje - příčiny tohoto jevu mohou být různé a jsou závislé na materiálu nástroje i materiálu obrobku, stavu a zejm. tuhosti soustavy stroj-nástroj-obrobek, vliv má i velikost a typ opotřebení a záběrové podmínky.	Popis a příčiny: Destrukcia reznej hrany, resp. špičky nástroja - příčiny tohoto jevu môžu byť rôzne a sú závislé na materiále nástroja aj materiálu obrobku, stave sústavy stroj - nástroj - obrobok, vplyv má aj veľkosť a typ opotrebenia a záběrové podmínky.
	Opatření: - použít houževnatější typ slinutého karbidu - zvolit méně intenzivní řezné podmínky (snižit posuv i hloubku) - použít VBD s větším poloměrem zaoblení špičky - použít VBD s větším úhlem špičky - použít jinou řeznou geometrii (jiný utvářeč) - stabilizovat řeznou hranu (břit) - při najíždění do záběru zmenšit posuv	Opatrenia: - použít houževnatější typ spekaného karbidu - zvolit menej intenzívne rezné podmienky (znížiť posuv a hĺbku) - použít VRD s väčším polomerom zaoblenia špičky - použít VRD s väčším uhlom špičky - použít inú reznú geometriu (iný utvárač) - stabilizovať reznú hranu (ostrie) - pri nabíehaní do záběru zmenšit posuv

Obrázek / Obrázok	VYSOKÁ DRSNOST OBROBENÉHO POVRCHU	VYSOKÁ DRSNOST OBROBENÉHO POVRCHU
	Popis a příčiny: U finálních operací, kde je kladen požadavek na drsnost povrchu, která je samozřejmě ovlivněna mnoha faktory, mezi nimiž lze jmenovat: materiál obrobku, řezné prostředí, provedení a stav bříty nástroje, řezné podmínky (zejm. posuv a řezná rychlost) a stabilita soustavy stroj-nástroj-obrobek. - špatná volba nástroje - špatná tloušťka třísky - špatně zvolená řezná rychlost - obrábění materiálu vyžaduje použití řezné kapaliny - vysoký posuv	Popis a příčiny: Pri finálných operáciách, kde je kladená požiadavka na drsnosť povrchu, ktorá je samozrejme ovplyvnená mnohými faktormi, medzi ktorými je možné menovať materiál obrobku, rezné prostredie a stav ostria nástroja, rezné podmienky, najmä posuv a reznú rýchlosť a stabilita sústavy stroj - nástroj - obrobok. - zlá voľba nástroja - zlá hrúbka triesky - zle zvolená rezná rýchlosť - obrábanie materiálu vyžaduje použitie rezného kapalinu - vysoký posuv
	Opatrenia: - použití hladicí VBD resp. VBD s hladicím segmentem - použití VBD s vhodnou řeznou geometrií - snížit posuv - upravit (většinou zvýšit) řeznou rychlost - použití chlazení či mazání (MQL) - eliminovat chvění - použití nástroj s možností přesněji seřídít polohu jednotlivých VBD - změnit tloušťku třísky (upravit záběrové podmínky)	Opatrenia: - použití hladiace VRD alebo VRD s hladiacim segmentom - použití VRD s vhodnou reznou geometriou - znížiť posuv - použití chladienia alebo mazania (MQL) - eliminovať chvenie - použití nástroj umožňujúci presnejšie zoradiť polohu jednotlivých VRD - zmeniť hrúbku triesky (upraviť záberové podmienky)

Obrázek / Obrázok	POCHVĚLÝ POVRCH	ROZOCHVENÝ POVRCH
	Popis a příčiny: Je jevem velice častým, mezi hlavní příčiny patří nevyváženost obrobku resp. nástroje, nestabilní upnutí obráběné součásti a vysoká hodnota řezných sil. - nízká tuhost soustavy stro-nástroj obrobek - příliš vysoká hloubka třísky (jak axiální tak radiální) - házení - špatná vyváženost obrobku resp. nástroje - vysoké vyložení nástroje	Popis a příčiny: Je javom veľmi častým. Medzi hlavné príčiny patrí nevyváženosť obrobku alebo nástroja, nestabilné upnutie obrábanej súčiastky a vysoká hodnota rezných síl. - nízka tuhosť sústavy stroj - nástroj - obrobok - veľmi vysoká hĺbka triesky (ako axiálna tak aj radiálna) - hádzanie - zlá vyváženosť obrobku alebo nástroja - veľké vyloženie nástroja
	Opatrenia: - přezkoušet stabilitu upnutí obrobku - přezkoušet stabilitu upnutí nástroje - zmenšit hloubku řezu - použití nástroj s menším vyložení - upravit řeznou rychlost - zmenšit tloušťku třísky - změnit řezné či záběrové podmínky - vhodnou volbou řezné geometrie a materiálu nástroje minimalizovat silovou bilanci řezného procesu (co nejostřejší a nejpozitivnější) tedy použít nástroj s nižším řezným odporem - s případě frézování použít nástroj s menším úhlem nastavení	Opatrenia: - preskúšať stabilitu upnutia obrobku - preskúšať stabilitu upnutia nástroja - zmenšit hĺbku rezu - použití nástroj s menším vyložení - upraviť reznú rýchlosť - zmenšit hrúbku triesky (zmeniť rezné alebo záberové podmienky) - vhodnou voľbou rezného geometrie a materiálu nástroja minimalizovať bilanciu rezného procesu (čo najostrejší a najpozitívnejší), teda použiť nástroj s nižším rezným odporom - v prípade frézovania použiť nástroj s menším uhlom nastavenia

Obrázek / Obrázok	TVORBA OTŘEPU	TVORBA OTREPU
	Popis a příčiny: Tento jev je velmi častý, nelze mu vždy zabránit. Otřep vzniká zejména při obrábění měkkých ocelí a plastických materiálů.	Popis a příčiny: Tento jav je velmi častý a nedá sa mu vždy zabrániť. Otrep vzniká najmä pri obrábaní mäkkých ocelí a plastických materiálov.
	Opatření: - použít VBD s ostrým břitem - použít VBD s pozitivní geometrií - použít nástroj s menším úhlem nastavení	Opatrenia: - použít VRD s ostrou reznou hranou - použít VRD s pozitivnou geometriou - použít nástroj s menším uhlom nastavenia

Obrázek / Obrázok	ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ NEPŘESNOST OBROBKU	ROZMEROVÁ A TVAROVÁ NEPRESNOSŤ OBROBKU
	Popis a příčiny: Je ovlivněna velkým množstvím faktorů resp. vlastností soustavy stroj-nástroj-obrobek.	Popis a příčiny: Je ovplyvnená veľkým množstvom faktorov a vlastnosťami sústavy stroj - nástroj - obrobok.
	Opatření: - zvolit VBD s dostatečnou odolností proti opotřebení - přezkoušet stabilitu upnutí obrobku - přezkoušet stabilitu upnutí nástroje (snížit vyložení, příp. zajistit vyvážení) - vhodně zvolit velikost přídávku na obrábění	Opatrenia: - zvolit VRD s dostatečnou odolnosťou proti opotrebeniu - preskúšať stabilitu upnutia obrobku - preskúšať stabilitu upnutia nástroja (znížiť vyloženie, zaistiť vyváženie) - vhodne zvoliť veľkosť prídavku na obrábanie

Obrázek / Obrázok	NEVHODNÝ TVAR TŘÍSKY	NEVHODNÝ TVAR TRIESKY
	Popis a příčiny: Vhodný tvar třísky - je v současnosti stejně důležitým kritériem jako trvanlivost. Na vhodné utváření má vliv zejména materiál obrobku, posuv, hloubka řezu a samozřejmě vhodná volba rezné geometrie (utvářeče). Dlouhá (neutvářená) tříska je z mnoha důvodů neakceptovatelná, ale i příliš krátká "drcená" tříska je nežádoucí (svědčí o přetížení bříty a vede ke vzniku vibrací)	Popis a příčiny: Vhodný tvar triesky je v súčasnosti rovnako dôležitým kritériom ako trvanlivosť. Na vhodné utváranie má vplyv najmä materiál obrobku, posuv, hĺbka rezu a samozrejme vhodná volba rezné geometrie (utvárača). Dlhá (neutváraná) trieska je z mnohých dôvodov neakceptovateľná, ale aj veľmi krátka, rozdrvená trieska je nežiadúca a svedčí o preťažení ostria a vedie ku vzniku vibrácií.
	Opatření: - upravit posuv a hloubku řezu - zvolit vhodnější geometrii - změnit záběrové podmínky	Opatrenia: - upraviť posuv a hĺbku rezu - zvolit vhodnejšiu geometriu - zmeniť záberové podmienky

OBECNĚ PLATNÉ ZÁSADY	OBECNE PLATNÉ ZÁSADY
Kontrola stavu lůžka VBD Před nasazením nové VBD nebo výměnou bříty pootočením VBD je nutno očistit lůžko, zkontrolovat stav lůžka popřípadě podložky či podpěrného klínu (otlačení, poškození zejména pod špičkou VBD).	Kontrola stavu lôžka VRD Pred nasadením novej VRD alebo výmenou ostria pootočením VRD je nutné vyčistiť lôžko, zkontrolovať stav lôžka, prípadne podložky alebo podperného klínu (otlačenie, poškodenie najmä pod špičkou VRD).
Kontrola a údržba upínacích segmentů Neméně důležitá je i kontrola samotných upínacích segmentů (úhlové páky, šroubku, upínky či upínacího klínu. Pto upnutí zásadně používat segmenty nepoškozené v případě jejich výměny používat pouze náhradní díly uvedené v katalogu pro daný nástroj. Pravidelně mazat závit a kuželové dosadací plochy šroubků- např. mazivem odolným proti vyšším teplotám (Molyko G). Pro montáž i demontáž používat výhradně šroubováky a klíče uvedené v katalogu nebo doporučené výrobcem nástroje, dále je nutno dbát na správné dotažení šroubků (úměrné dotažení!) - nejlépe používat momentový klíč.	Kontrola a údržba upínacích segmentov Nemenej dôležitá ja aj kontrola upínacích segmentov (uhlovej páky, skrutky, upínky a upínacieho klínu). Pre upnutie zásadne používať segmenty nepoškodené, v prípade ich výmeny používať len náhradné diely uvedené v katalógu pre daný nástroj. Pravidelne mazať závit a kuželové dosadacie plochy skrutiek, napr. mazivom odolným proti vyšším teplotám (Molyko G). Pre montáž a demontáž používať výhradne skrutkovače a kľúče uvedené v katalógu alebo doporučené výrobcom nástroja. Je nutné tiež dbať na správne dotiahnutie.
Kontrola upnutí Při upínání je nutno zkontrolovat dosednutí VBD po celé dosadací ploše a opření VBD v radiálním a axiálním směru. upínané VBD a samozřejmě i nástroje musí být vždy čisté a nepoškozené.	Kontrola upnutia Pri upínaní je nutné zkontrolovať dosadenutie VRD po celej dosadacej ploche a oprenie VRD v radiálnom a axiálnom smere. Upínané VRD a aj nástroje musia byť vždy čisté a nepoškodené.

Tabulka č.13

Tabulka č.13

Veličina	Vzorec pro výpočet Vzorec pre výpočet	Jednotka	Poznámka
Počet otáček Počet otáčok	$n = \frac{v_c \cdot 1000}{D \cdot \pi}$	[1.min ⁻¹]	n Počet otáček / Počet otáčok [1.min ⁻¹ D Průměr (nástroje nebo obrobnku) [mm] v_c Řezná rychlost / Rezná rýchlosť [m.min ⁻¹ f_{ot} Posuv na otáčku / Posuv na otáčku [mm.ot ⁻¹ f_{min} Minutový posuv (rychlost posuvu) [mm.min ⁻¹ Minutový posuv (rýchlosť posuvu)
Řezná rychlost Rezná rýchlosť	$v_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}$	[m.min ⁻¹]	
Posuv na otáčku	$f_{ot} = \frac{f_{min}}{n} = f_z \cdot z$	[mm.ot ⁻¹]	
Minutový posuv (rychlost posuvu) Minutový posuv (rýchlosť posuvu)	$f_{min} = v_f = f_{ot} \cdot n = f_z \cdot z \cdot n$	[mm.min ⁻¹]	
Posuv na zub	$f_z = \frac{f_{ot}}{z} = \frac{f_{min}}{n \cdot z}$	[mm.zub ⁻¹]	f_z Posuv na zub [mm.zub ⁻¹ z Počet zubů / Počet zubov [1]
Průřez třísky Prierez triesky	$A = f_z \cdot a_p$	[mm ²]	A Průřez třísky / Prierez triesky [mm ² f_{ot} Posuv na otáčku [mm.ot ⁻¹ a_p Axiální hloubka řezu / Axiálna hĺbka rezu [mm] a_r Radiální hloubka řezu [mm] Radiálna hĺbka rezu κ_r Úhel nastavení hlavního břitu Uhol nastavenia hlavnej reznej hrany [°]
Tloušťka třísky (pro VBD s rovným břitem) Hrúbka triesky (pre VRD s rovnou reznou hranou)	$h = f \cdot \sin \kappa_r$	[mm]	
Tloušťka třísky (pro VBD s kruhovým břitem) Hrúbka triesky (pre VRD s kruhovou rez. hranou)	$h = f_z \cdot \sqrt{\frac{a_p}{D}}$	[mm]	
Odebraný objem Odobraný objem	$Q = \frac{a_p \cdot a_e \cdot f_{min}}{1000}$	[cm ³ .min ⁻¹]	
Potřebný výkon Potrebný výkon	$P_c = \frac{a_p \cdot a_e \cdot f_{min}}{60 \cdot 10^6 \cdot x \cdot \eta} \cdot k_c \cdot k_\gamma$	[kW]	P_c Příkon / Príkon [kW] a_p Axiální hloubka řezu / Axiálna hĺbka rezu [mm] a_r Radiální hloubka řezu [mm] Radiálna hĺbka rezu f Posuv [mm.ot ⁻¹ k_c měrný řezný odpor / Merný rezný odpor [MPa] k_γ Součinitel zahrnující vliv úhlu γ ₀ Súčiniteľ zahrňujúci vplyv uhlu γ ₀ [°]
Přibližně potřebný výkon Približne potrebný výkon	$P_c = \frac{a_p \cdot a_e \cdot f}{x}$	[kW]	η Účinnost frézky obvykle η = 0,75 [-] x Součinitel zahrnující vliv obr. materiálu Súčiniteľ zahrňujúci vplyv obr. materiálu [-]


Materiál	Ocel	Litina	Al
Součinitel x Súčiniteľ x	24000	30000	12000

Poloha břitové destičky upnuté v tělese nástroje je určena několika úhly viz obr.č.4.

Obrázek č.4

Poloha rezní doštičky upnuté v tělese nástroje je určena několika úhly viz obr.č.4.

Obrázok č.4



Konstrukční úhly (nástrojové úhly) slouží k základní orientaci polohy lůžka do kterého je upnuta břitová destička a má význam především pro konstrukci tělesa frézy. Jde o dva úhly čela axiální úhel čela γ_p (nástrojový zadní úhel čela) a radiální úhel čela γ_r (nástrojový boční úhel čela).

Pracovní (funkční) úhly jsou úhel nastavení χ_r , ortogonální úhel čela γ_o úhel sklonu ostří λ_s .

- **Ortogonalní úhel čela γ_o** - má vliv na velikost plasticke deformace odřezávané třísky a tudíž na velikost řezné síly a na úroveň řezné teploty. Čím větší je úhel γ_o , tím menší jsou řezné síly a tím menší je i potřebný výkon hnacího motoru frézky a naopak. Zmenšující se úhel γ_o má za následek růst řezné síly i řezné teploty.
- **Úhel nastavení χ_r** - určuje při určitém posuvu na zub f_z a axiální hloubce řezu a_p tloušťku a šířku třísky (délku zabírajícího břitu). Tím ovlivňuje řezné síly, specifické zatížení, opotřebení a trvanlivost břitu. Zmenšující se úhel nastavení χ_r při konstantním posuvu f_z má za následek zmenšení tloušťky třísky h .
- **Úhel sklonu ostří λ_s** - spolu s úhlem nastavení χ_r a úhlem čela γ_o určuje místo prvního dotyku břitu s obrobkem při vnikání břitu. Proto má vliv na odolnost břitu vůči křehkému porušení při obrábění přerušovaným řezem obecně. Současně má vliv i na směr odchodu třísky z místa řezu.

Konstrukčné uhly (nástrojové uhly) slúžiou k základnej orientácii polohy lôžka, do ktorého je upnutá VRD a má význam najmä pre konstrukciu telesa frézy. Jedná sa o dva uhly čela. Axiálny uhol čela γ_p (nástrojový zadný uhol čela) a radiálny uhol čela γ_r (nástrojový bočný uhol čela).


Pracovné (funkčné) uhly sú uhol nastavenia χ_r , ortogonálny uhol čela γ_o , uhol sklonu ostria λ_s .

- **Ortogonalný uhol čela γ_o** - má vplyv na veľkosť plastickej deformácie odrezávanej triesky a teda na veľkosť rezní sily a na úroveň rezní teploty. Čím väčší je uhol γ_o , tým menšie sú rezní sily a tým menší je aj potrebný výkon hnacieho motoru frézky a naopak. Zmenšujúci sa uhol γ_o má za následok rast rezní sily a rezní teploty.
- **Uhol nastavenia χ_r** - určuje pri určitom posuve na zub f_z a axiálnej hĺbke rezu a_p hrúbku a šírku triesky (dĺžku zaberajúceho ostria). Tým ovplyvňuje rezní sily, špecifické zaťaženie, opotrebenie a trvanlivosť ostria. Zmenšujúci sa uhol nastavenia χ_r pri konštantnom posuve f_z má za následok zmenšenie hrúbky triesky h .
- **Uhol sklonu ostria λ_s** - spolu s uhlom nastavenia χ_r a uhlom čela γ_o určuje miesto prvého dotyku ostria s obrobkom pri vnikaní ostria. Preto má vplyv aj na smer odchodu triesky z miesta rezu.


Obrázek č.5

Obrázok č.5

$$\tan \gamma_o = \tan \gamma_p \cdot \sin \kappa_o + \tan \gamma_f \cdot \cos \kappa_r$$



$$\tan \lambda_s = \tan \gamma_f \cdot \sin \kappa_r - \tan \gamma_p \cdot \cos \kappa_r$$



Při frézování pracuje břit frézy téměř vždy v podmínkách přerušovaného řezu. Během otáčky nástroje každý břit vniká minimálně jedenkrát do obrobku a jedenkrát ze záběru vychází. Navíc dochází během frézování k periodické změně tloušťky třísky během 1 otáčky frézy. To má za následek i kolísání velikosti i směru tangenciální složky řezné síly. Břit frézy je proto vystaven cyklickému namáhání, které je příčinou jeho specifického opotřebení.

Pro trvanlivost břitu frézy jsou proto rozhodující podmínky, za kterých břit do obrobku vniká a za kterých z obrobku vystupuje. Vhodná volba těchto podmínek zásadním způsobem ovlivňuje průběh i výsledek frézování z hlediska řezného výkonu i kvality obrobenej plochy.

V okamžiku vniknutí do obrobku je břit vystaven více či méně intenzivnímu mechanickému rázu, který vyvolává jeho mechanické namáhání v bezprostřední blízkosti ostří. Tento ráz může při nevhodně zvolených záběrových podmínkách vyvolat křehké porušení břitu a to buď ve formě lomu nebo vydrolení ostří.

Přesto pro nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami doporučujeme realizovat sousměrný záběr (tj. aby břit zabíral do pokud možno maximální tloušťky třísky. Dále místo prvního dotyku břitu s obrobkem by mělo ležet dále od špičky a od ostří, což však závisí jednak na základní geometrii břitu tj. úhlech $\gamma_0, \lambda_s, \lambda_r, \chi_r$, tak na vzájemné poloze osy frézy a vstupní hrany obrobku.

Stejně tak i výstup břitu ze záběru je provázen jednak namáháním břitu teplotními rázy způsobenými prudkým ochlazením povrchových vrstev břitu v blízkosti ostří a jednak mechanickým rázem vyvolaným uvolněním pružných deformací zejména povrchových vrstev obrobku při rychlém poklesu řezné síly.

Proto pro výstup břitu ze záběru je žádoucí, aby tloušťka třísky byla malá. Důvodem je omezení teplotního rázu i nepříznivého mechanického zatížení břitu. Neměla by však být příliš tenká, protože potom vzniká nebezpečí vydrolení ostří při odtrhávání částic nárustku, který vzniká při extrémně tenké třísce i pravděpodobnost vzniku otlépu na výstupní hraně obrobku.

Na rozdíl od soustružení, kde je ve většině případů tloušťka třísky konstantní a závisí jen na posuvu a úhlu nastavení hlavního břitu se při frézování mění tloušťka třísky během záběru, během každé otáčky a je jednou z nejvýznamnějších veličin při určování pracovních podmínek při frézování.

S ohledem na velkou proměnlivost tloušťky třísky při různých způsobech frézování se obvykle počítá s její střední hodnotou h_m .

Tloušťka třísky h se mění během 1 otáčky v závislosti na úhlu φ podle závislosti $h = f_z \times \sin \varphi$. (tzn. křivka znázorňující tuto závislost je sinusovka).

Maximální tloušťku rovnou f_z dosahuje třísky v ose frézy. Střední hodnota tloušťky třísky h_m , kterou odeberá 1 zub během 1 otáčky představuje výšku obdélníka o stejné ploše, jako je plocha pod sinusovkou vztážená na radiální hloubku řezu a_r . Velikost střední tloušťky třísky je závislá na druhu frézy a na záběrových podmínkách zejména na poměru a_r/D , posuvu na zub f_z a přirozeně na úhlu nastavení χ_r . Názornou

Pri frézování pracuje ostrie frézy takmer vždy v podmienkach prerušovaného rezu. Behom otáčky nástroja každá rezná hrana vniká minimálne raz do obrobku a raz zo záberu vychádza. Naviac dochádza behom frézovania k periodickej zmene hrúbky triesky za jednu otáčku frézy. To má za následok aj kolísanie veľkosti a smeru tangenciálnej zložky reznnej sily. Ostrie frézy je preto vystavené cyklickému namáhaniu, ktoré je príčinou špecifického opotrebenia.

Pre trvanlivosť ostria frézy sú preto rozhodujúce podmienky, za ktorých ostrie do obrobku vniká a za ktorých z obrobku vystupuje. Vhodná voľba týchto podmienok zásadným spôsobom ovplyvňuje priebeh a výsledek frézovania, z hľadiska rezného výkonu a kvality obrobenej plochy.

V okamihu vniknutia do obrobku je ostrie vystavené viac či menej intenzívnemu mechanickému rázu, ktorý vyvoláva jeho mechanické namáhanie v bezprostrednej blízkosti ostria. Tento ráz môže pri nevhodne zvolených záběrových podmienkach vyvolať krehké porušenie ostria a to vo forme lomu alebo vydrobenia.

Napriek tomu pre nástroje s VRD doporučujeme realizovať súbežný záber / tj. aby ostrie zaberalo do pokiaľ možno maximálnej hrúbky triesky /. Miesto prvého dotyku ostria s obrobkom by malo ležať ďalej od špičky a od ostria, čo však závisí jednak na základnej geometrii reznnej hrany, t.j. uhloch $\gamma_0, \lambda_s, \lambda_r, \chi_r$, tak na vzájomnej polohe osy frézy a vstupnej hrany obrobku.

Rovnako tak aj výstup ostria zo záberu je sprevádzaný namáhaním teplotnými rázmi spôsobenými prudkým ochlazením povrchových vrstiev a jednak mechanickým rázom vyvolaným uvoľnením pružných deformácií, najmä povrchových vrstiev obrobku pri rýchlom poklese reznnej sily.

Preto pre výstup ostria zo záberu je žiadúce, aby hrúbka triesky bola malá. Dôvodom je obmedzenie teplotného rázu a nepriaznivého mechanického zaťaženia ostria. Nemala by však byť príliš tenká, pretože potom vzniká nebezpečie vydrobenia ostria pri odtrhávání částic nárustku, ktorý vzniká pri extrémne tenkej trieske a pravdepodobnost vzniku otlépu na výstupnej hrane obrobku.

Na rozdiel od sústružení, kde je vo väčšine prípadov hrúbka triesky konštantná a závisí len na posuve a uhle nastavenia hlavnej reznnej hrany, sa pri frézování mení hrúbka triesky behom záberu, v priebehu každej otáčky a je jednou z najvýznamnejších veličin pri určování pracovních podmienok frézovania.

S ohľadom na veľkú premenlivosť hrúbky triesky pri rôznych spôsoboch frézovania sa obvykle počítá s jej strednou hodnotou h_m .

Hrúbka triesky h sa mení v priebehu 1 otáčky v závislosti na uhle ... podľa závislosti $h = f_z \times \sin \varphi$ (to značí, že krivka znázorňujúca túto závislosť je sinusoida).


Maximálnu hrúbku rovnú f_z dosahuje trieska v ose frézy. Stredná hodnota hrúbky triesky h_m , ktorú odoberá 1 zub v priebehu otáčky, predstavuje výšku obdĺžnika o rovnakej ploche ako je plocha pod sinusoidou vzťahnutá na radiálnu hĺbku rezu a_r . Veľkosť strednej hrúbky triesky je závislá na druhu frézy a na záběrových podmienkach, najmä na pomere a_r/D , posuve na zub f_z a na uhle nastavenia χ_r . Názornú

představu o závislosti h_m na záběrových podmínkách podává následující obrázek č.6.

představu o závislosti h_m na záberových podmienkach dáva nasledujúci obrázok č.6.

Obrázek č.6

Obrázok č.6



Střední tloušťka třísky se pro případy frézování podle obr. 6 a, b, c, d vypočte podle vzorce:

Stredná hrúbka triesky sa pre prípady frézovania podľa obr. 6 a, b, c, d vypočíta podľa vzorca:

$$h_m = f_z \sin \kappa_r \cdot 57,3 \cdot \frac{a_e}{D \cdot \arcsin \left(\frac{a_e}{D} \right)}$$

resp. posuv f_z pro zvolenou hodnotu h_m podle vzorce:

resp. posuv f_z pre zvolenú hodnotu h_m podľa vzorca:

$$f_z = \frac{h_m}{\sin \kappa_r} \cdot \frac{D \cdot \arcsin \left(\frac{a_e}{D} \right)}{57,3 \cdot a_e}$$

kde h_m střední tloušťka třísky [mm]
 f_z posuv na zub [mm .zub⁻¹]
 a_e radiální hloubka řezu [mm]
 D průměr frézy [mm]
 κ_r úhel nastavení hlavního břítu [°]

kde h_m stredná hrúbka triesky [mm]
 f_z posuv na zub [mm .zub⁻¹]
 a_e radiálna hĺbka rezu [mm]
 D priemer frézy [mm]
 κ_r uhol nastavenia hlavnej rez.hrany [°]

Pro frézování podle obr. 6e kdy je poměr a_e/D velmi malý $< 0,2$ se pro výpočet střední tloušťky třísky h_m doporučuje použít vzorec:

$$h_m = f_z \sin \kappa_r$$

resp. pro posuv f_z pro požadovanou hodnotu h_m

Pre frézovanie podľa obr. 6e, kde je pomer a_e/D veľmi malý $< 0,2$ sa pre výpočet strednej hrúbky triesky h_m doporučuje použiť vzorec:

resp. pre posuv f_z pre požadovanú hodnotu h_m

$$f_z = \frac{h_m}{\sin \kappa_r} \sqrt{\frac{D}{a_e}}$$

DOPORUČENÉ UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUKŮ
DOPORUČENÉ UTAHOVACIE MOMENTY SKRUTIEK

Označení šroubku Označenie skrutky	Uťahovací moment Uťahovací moment [Nm]*	Momentová rukojeť Momentová rukoväť 	Dřík Driek 	Specifikace / Špecifikácia		
				Šroubovák Skrutkovač	Šroubek / Skrutka	
					Závit	Délka Dĺžka [mm]
US 20	0,9	MR-0,9	D-T6	SDR T06	M2,0	3,3
US 25	0,9	MR-0,9	D-T7	SDR T07	M2,5	5,0
US 2506-T07P	0,9	MR-0,9	D-T7	SDR T07	M2,5	6,3
US 3006-T09P	2,0	MR-2,0	D-T9	SDR T09	M3	6,7
US 3007-T08P	2,0	MR-2,0	D-T9	SDR T09	M3	7,0
US 3507-T15	3,0	MR-3,0	D-T15	SDR T15	M3,5	7,0
US 3508-T15P	3,0	MR-3,0	D-T15	SDR T15	M3,5	8,0
US 3509-T15	3,0	MR-3,0	D-T15	SDR T15	M3,5	9,0
US 3511-T15	3,0	MR-3,0	D-T15	SDR T15	M3,5	11,0
US 4008-T15P	3,5	MR-3,5	D-T15	SDR T15	M4	8,0
US 4011-T15P	3,5	MR-3,5	D-T15	SDR T15	M4	11,0
US 4509-T20	5,0	MR-5,0	D-T20	SDR T20	M4,5	9,0
US 4511-T20	5,0	MR-5,0	D-T20	SDR T20	M4,5	11,0
US 4514-T20	5,0	MR-5,0	D-T20	SDR T20	M4,5	14,0
CS 3007-T08P	3,5	MR-3,5	D-T08	SDR T08	M3	6,9
CS 4008-T15P	3,5	MR-3,5	D-T15	SDR T15	M4	8,4
CS 5009-T20P	5,0	MR-5,0	D-T20	SDR T20	M5	9,1
CS 5013-T20P	5,0	MR-5,0	D-T20	SDR T20	M5	12,9
CS 5015-T20P	5,0	MR-5,0	D-T20	SDR T20	M5	15,5
CS 6020-T20P	5,0	MR-5,0	D-T20	SDR T20	M6	20,5
CS 8025-T30P	5,0	MR-5,0	D-T30	SDR T30	M8	24,8

*) Lze objednat momentové rukojeti + dříky s uvedenými momenty.
 Je možné objednat momentové rukoväti + drieki s uvedenými momentami.

MAZÁNÍ ŠROUBKŮ	MAZANIE SKRUTEK
Vzhledem k velkému teplotnímu namáhání upínacích šroubků doporučujeme jejich mazání vysoce kvalitní mazací pastou MOLYKOTE 1000. Tuto pastu lze objednat shodným způsobem jako náhradní díly.	Vzhľadom k veľkému teplotnému namáhaniu upínacích skrutiek doporučujeme ich mazanie vysoce kvalitnou mazacou pastou MOLYKOTE 1000. Túto pastu je možné objednať rovnakým spôsobom ako náhradné diely.

Obrázek č.7

Obrázok č.7

značení VBD (ISO) množství VBD čárový kód

číslo výrobku (JK) materiál

APKX 1103PDER-M ;8026
80000685
04021278-3215 QTY 10

www.pramet.com
new dimensions

GROUP	STEEL	STAINLESS	CAST IRON	NON-FERROUS	SUPERALLOYS	HARD MATERIAL
V _c (m/min)	255-165	150-95	240-155	-	75-30	-
f _t (mm/t)	0,10-0,25	0,10-0,19	0,10-0,25	-	0,10-0,15	-
a _p (mm)	1,0-0,9	1,0-6,8	1,0-9,0	-	1,0-5,4	-

rozsah hloubky řezu s ohledem na typorozměr a utvařec

rozsah posuvů s ohledem na typorozměr a utvařec

rozsah startovních řezných rychlostí s ohledem na hloubku řezu i posuv

aplikační oblast řezného materiálu

členění materiálu dle ISO 513

interní kód (datum výroby, tavba)

hloubka řezu

posuv

řezná rychlost

priorita dané volby: (zohledňuje vhodnost užití s ohledem na řezný materiál i geometrii)

- - hlavní oblast použití
- ▣ - další použití
- - podmíněné použití

značenie VRD (ISO) množstvo VRD čárový kód

číslo výrobku (JK) materiál

APKX 1103PDER-M ;8026
80000685
04021278-3215 QTY 10

www.pramet.com
new dimensions

GROUP	STEEL	STAINLESS	CAST IRON	NON-FERROUS	SUPERALLOYS	HARD MATERIAL
V _c (m/min)	255-165	150-95	240-155	-	75-30	-
f _t (mm/t)	0,10-0,25	0,10-0,19	0,10-0,25	-	0,10-0,15	-
a _p (mm)	1,0-0,9	1,0-6,8	1,0-9,0	-	1,0-5,4	-

rozsah hĺbky rezu s ohľadom na typorozmer a utvárac

rozsah posuvov s ohľadom na typorozmer a utvárac

rozsah štartovacích rezných rýchlostí s ohľadom na hĺbku rezu i posuv

aplikačná oblasť rezného materiálu

členenie materiálu dle ISO 513

interný kód (dátum výroby, tavba)

hĺbka rezu

posuv

rezná rýchlosť

priorita danej voľby: (zohľadňuje vhodnosť použitia s ohľadom na rezný materiál i geometriu)

- - hlavná oblasť použitia
- ▣ - ďalšie použitie
- - podmienené použitie


Tabulka č.14

Tabulka č.14

**KOLEČKO
KOLIESKO**

**POSTUP PŘI VÝPOČTU
POSTUP PRI VÝPOČTE**

**POČET OTÁČEK
PŘI SOUSTRUŽENÍ A FRÉZOVÁNÍ**



Kotouč natočte tak, aby průměr obrobku popř. frézy byl nastaven v okénku. Vhodné otáčky lze pak odečíst na kotouči proti volené rychlosti.




Pramet Tools, s.r.o.
Uničovská 2, CZ - 787 53 Šumperk
tel.: +420 649 / 38 11 11, fax: +420 649 / 21 54 01
e-mail: pramet-info@pramet.com; http: //www.pramet.com

Příklad / Priklad:

- použitá fréza $\varnothing 63$ mm (průměr obrobku - soustružení)
- použitá fréza $\varnothing 63$ mm (priemer obrobku - sústružení)
- zvolená řezná rychlost $v = 160 \text{ m.min}^{-1}$
- zvolená rezná rychlosť $v = 160 \text{ m.min}^{-1}$

- 1) V okénku nastavíme průměr frézy nebo obrobku (**63 mm**) proti šipce.
V okénku nastavíme priemer frézy alebo obrobku (**63 mm**) proti špičke.
- 2) Na stupnici řezné rychlosti nalezneme zvolenou hodnotu (**160 m.min⁻¹**)
Na stupnici reznjej rýchlosti najdeme zvolenú hodnotu (**160 m.min⁻¹**)
- 3) Na obvodu modrého kolečka odečteme odpovídající otáčky (**~ 800 ot.min⁻¹**)
Na obvodu modrého koliečka odčítame odpovedajúce otáčky (**~ 800 ot.min⁻¹**)

**POSUV STOLU
PŘI FRÉZOVÁNÍ**



Kotouč natočte tak, aby počet otáček byl nastaven proti počtu zubů frézy. Posuv stolu lze odečíst proti volenému posuvu na zub.



Pramet Tools, s.r.o.
Uničovská 2, CZ - 787 53 Šumperk
tel.: +420 649 / 38 11 11, fax: +420 649 / 21 54 01
e-mail: pramet-info@pramet.com; http: //www.pramet.com

Příklad / Priklad:

- vypočtené otáčky $n = 800 \text{ ot.min}^{-1}$
- vypočítané otáčky $n = 800 \text{ ot.min}^{-1}$
- použitá fréza $\varnothing 63$ mm má **6** zubů
- použitá fréza $\varnothing 63$ mm má **6** zubov
- doporučený posuv na destičku je $f_z = 0,30 \text{ mm.zub}^{-1}$
- doporučený posuv na doštičku je $f_z = 0,30 \text{ mm.zub}^{-1}$

- 1) Na obvodu nastavíme proti vypočteným otáčkám (**800**) počet zubů frézy (**6**).
Na obvodu nastavíme oproti vypočítaným otáčkám (**800**) počet zubov frézy (**6**).
- 2) V okénku proti doporučenému posuvu na zub (**0,3**) odečteme minutový posuv stolu ($f = 1\,400 \text{ mm.min}^{-1}$).
V okénku oproti doporučenému posuvu na zub (**0,3**) odčítame minútový posuv stolu ($f = 1\,400 \text{ mm.min}^{-1}$).

Tabulka č. 15

MEZ PEVNOSTI MEDZA PEVNOSTI [MPa]	Tvrdost / Tvrdost'			
	BRINELL	VICKERS	ROCKWELL	ROCKWELL
	Rm	HB	HV	HRB
285	86	90	1190	-
320	95	100	56,2	-
350	105	110	62,3	-
385	114	120	66,7	-
415	124	130	71,2	-
450	133	140	75	-
480	143	150	78,7	-
510	152	160	81,7	-
545	162	170	85,8	-
575	171	180	87,1	-
610	181	190	89,5	-
640	190	200	91,5	-
675	199	210	93,5	-
705	209	220	95	-
740	219	230	96,7	-
770	228	240	98,1	-
800	238	250	99,5	-
820	242	255	-	23,1
850	252	265	-	24,8
880	261	275	-	26,4
900	266	280	-	27,1
930	276	290	-	28,5
950	280	295	-	29,2
995	295	310	-	31
1030	304	320	-	32,2
1060	314	330	-	33,3
1095	323	340	-	34,4
1125	333	350	-	35,5
1155	342	360	-	36,6

Tabulka č. 15

MEZ PEVNOSTI MEDZA PEVNOSTI [MPa]	Tvrdost / Tvrdost'			
	BRINELL	VICKERS	ROCKWELL	ROCKWELL
	Rm	HB	HV	HRB
1190	352	370	-	37,7
1220	361	380	-	38,8
1255	371	390	-	39,8
1290	380	400	-	40,8
1320	390	410	-	41,8
1350	399	420	-	42,7
1385	409	430	-	43,6
1420	418	440	-	44,5
1455	428	450	-	45,3
1485	437	460	-	46,1
1520	447	470	-	46,9
1555	456	480	-	47,7
1595	466	490	-	48,4
1630	475	500	-	49,1
1665	485	510	-	49,8
1700	494	520	-	50,5
1740	504	530	-	51,1
1775	513	540	-	51,7
1810	523	550	-	52,3
1845	532	560	-	53
1880	542	570	-	53,6
1920	551	580	-	54,1
1955	561	590	-	54,7
1995	570	600	-	55,2
2030	580	610	-	55,7
2070	589	620	-	56,3
2105	599	630	-	56,8
2145	608	640	-	57,3
2180	618	650	-	57,8